

**INFORME DE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.**

✚ Reparación de Fugas:

Octubre	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2 Fugas en línea de conducción de asbesto de 14" que parte del Rebomeo Carrillo al tanque d regularización Mesas de San Albino (problema ocasionado por fallas en la CFE), ocasionando un gasto al sistema por la cantidad de \$11,136.00.
Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2 Fugas en línea de conducción de asbesto de 14" que parte del Rebomeo Carrillo al tanque d regularización Mesas de San Albino (problema ocasionado por fallas en la CFE), ocasionando un gasto al sistema por la cantidad de \$11,000.00.
Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fuga en línea de conducción de asbesto de 14" que parte del Rebomeo Carrillo al tanque d regularización Mesas de San Albino (problema ocasionado por fallas en la CFE), ocasionando un gasto al sistema por la cantidad de \$7,500.00. <p>*En este tramo de conducción de 14 y 28" como se hacen notar en meses anteriores se presentan rupturas seguidamente debió a que se es necesario la instalación de válvulas de expulsión y admisión de aire para cuando actúen las válvulas de alivio se conserve en equilibrio hidráulico sobre las tuberías.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Truena válvula de compuerta de 6" de diámetro en el rebombeo Pardillo a causa de bajas temperaturas en el municipio (-11°C).
<u>TOTAL DE 06 FUGAS REPARADAS</u>	

✚ Pérdidas:

Octubre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Robo de material eléctrico del pozo No. 8 Sist. Carrillo de cable 1/0 AWG. De este incidente se repone material y se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Robo de material eléctrico del pozo No. 7 Sist. Carrillo de cable 1/0 AWG. De este incidente se repone material y se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.
Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Robo de material eléctrico del pozo No. 6 Sist. Carrillo de cable 1/0 AWG. De este incidente se repone material y se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.
Diciembre	
<u>TOTAL DE 03 PÉRDIDAS</u>	

Descomposturas sufridas arregladas:

Octubre	○ Bomba de pozo No. 15 del Rancho la Luz de 60h.p., daño eléctrico.
Noviembre	○ Bomba que suministra el vital líquido a la comunidad del Ejido Carrillo.
Diciembre	○ Bomba de pozo No.4 de Sistema Carrillo, daño eléctrico.
TOTAL DE 03 DESCOMPOSTURAS	

Suministro de Agua Potable:

Octubre	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.
Noviembre	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.
Diciembre	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.

Muestreo de Cloración:

Octubre	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.
Noviembre	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.
Diciembre	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.

Mantenimientos:

Octubre	○ Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.
Noviembre	○ Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.

Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.
------------------	---

 **Otras Actividades:**

Octubre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Reunión con habitantes de la colonia Las Flores para tratar asuntos relacionados con desabasto de agua potable en algunas zonas. Cabe aclarar que al 95% de la colonia tiene suministro del vital liquido dos ocasiones por semana. ○ Se acude a algunos domicilios a petición de un grupo de usuarios de las colonia del Sol y Emiliano Zapata con problemas de desabasto del vital liquido, para localizar y dar solución al problema. ○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable.
Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Reunión con usuarios de agua potable del Ejido Carrillo para ver la problemática del equipo de bombeo que surte a esta localidad. ○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable.
Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable.