

1er Informe Trim 2022 Obras Publicas

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.CANTERA, COL, OBRERA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle Cantera Colonia Obrera. Por el cual hacen sondeo de 80 m lineales a base de barillas en la línea central de drenaje y limpieza de pozo de visita .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.CANTERA, COL, OBRERA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle Cantera Colonia Obrera. Por el cual hacen sondeo de 80 m lineales a base de barillas en la línea central de drenaje y limpieza de pozo de visita .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.DEL MURO, COL, OBRERA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle Del Muro Colonia Obrera. Por el cual hacen maniobras de limpieza de pozo de visita.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.OLMECAS, COL.AZTECAS	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal acargo del bacall continua atendiendo el reporte de la ciudadania, por el cual, acude a la Calle Olmecas de la Colonia Aztecas, para realizar sondeo de 50 m , dando solución al problema de la saturación de la linea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C. GAVIOTAS, COL LAS AVES	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal acargo del bacall continua atendiendo el reporte de la ciudadania, por el cual, acude a atender a la Sra. Patricia Gomez con domicilio en Calle Gaviotas numero 111 de la Col las aves (4938794364), en la limpieza de fosa septica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	COMUNIDAD PATEROS, TALLER DEL MUNICIPIO	LIMPIEZA	MAQUINARIA	245, 236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 245, volteo 236), trabajan en equipo para, hacer limpieza del taller del municipio y traslado de 1 viaje de escombros a la Comunidad de Plateros				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	SANTA MONICA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica de la planta Santa Monica Col Osiris de la Ciudad de Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo asfáltico.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Calle Emiliano Zapata, Calle Ebano, Calle aquiles Serdan de la Zona Centro, y Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Calle Emiliano Zapata, Calle Ebano, Calle aquiles Serdan de la Zona Centro, y Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Calle Emiliano Zapata, Calle Ebano, Calle águiles Serdan de la Zona Centro, y Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 245), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1- FEB-22	C.PANFILO NATERA, COL. CENTRO	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	A causa de la saturacion de la linea general de drenaje de la Calle Panfilo Natera zona Centro, El personal a cargo del vactor (bacall), hace succion de 1 pozo de visita y a si dar solucion al reporte de la ciudadanía.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-FEB-22	C.CHABACANO, COL. ARBOLEDAS	SUCCION SONDEO	BACALL VARILLAS	264	100
NOTA	Debido al reporte constante de los vecinos de la Calle Chabacano de la colonia arboledas, el personal a cargo del vector acude a dar solucion al taponamiento de la linea general de dicha avenida, haciendo trabajos de 120 m de sondeo y succion de registros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-FEB-22	PRIVADA V. CARRANZA, SEC. LAGUNILLA	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	El equipo de varilleros acude a la Privada Venustiano Carranza de la Colonia Sector Lagunilla, para hacer revisión de la linea general de drenaje, despues de hacer un analisis del problema reportado se llega a la determinacion que el problema proviene de una toma domiciliaria..				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-FEB-22	C.CHAPULTEPEC, COL. LOMAS DE PLATEROS	SUCCION SONDEO	BACALL VARILLAS	264	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros hacen equipo con el personal a cargo del vector, esto con el fin de dar solución al reporte ciudadano, acudiendo de manera inmediata a la Calle Chapultepec de la Colonia Lomas de plateros, para hacer limpieza de registros y sondeo de 50 metros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-FEB-22	C.CHAPULTEPEC, COL. LOMAS DE PLATEROS	SUCCION SONDEO	BACALL VARILLAS	264	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros hacen equipo con el personal a cargo del vector, esto con el fin de dar solución al reporte ciudadano, acudiendo de manera inmediata a la Calle Chapultepec de la Colonia Lomas de plateros, para hacer limpieza de registros y sondeo de 50 metros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C.GUAYMAS, COL. PLUTARCO	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 244,245	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo hacen trabajos de nivelación, para continuar los trabajos de bacheo asfáltico, en Calle Guaymas de la Colonia Plutarco				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C.GUAYMAS, COL. PLUTARCO	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 244,245	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo hacen trabajos de nivelación, para continuar los trabajos de bacheo asfáltico, en Calle Guaymas de la Colonia Plutarco				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1- FEB-22	C.PANFILO NATERA, COL. CENTRO	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	A causa de la saturacion de la linea general de drenaje de la Calle Panfilo Natera zona Centro, El personal a cargo del vactor (bacall), hace succion de 1 pozo de visita y a si dar solucion al reporte de la ciudadanía.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-FEB-22	C.CHABACANO, COL. ARBOLEDAS	SUCCION SONDEO	BACALL VARILLAS	264	100
NOTA	Debido al reporte constante de los vecinos de la Calle Chabacano de la colonia arboledas, el personal a cargo del vector acude a dar solucion al taponamiento de la linea general de dicha avenida, haciendo trabajos de 120 m de sondeo y succion de registros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-FEB-22	PRIVADA V. CARRANZA, SEC. LAGUNILLA	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	El equipo de varilleros acude a la Privada Venustiano Carranza de la Colonia Sector Lagunilla, para hacer revisión de la linea general de drenaje, despues de hacer un analisis del problema reportado se llega a la determinacion que el problema proviene de una toma domiciliaria..				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-FEB-22	C.CHAPULTEPEC, COL. LOMAS DE PLATEROS	SUCCION SONDEO	BACALL VARILLAS	264	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros hacen equipo con el personal a cargo del vector, esto con el fin de dar solución al reporte ciudadano, acudiendo de manera inmediata a la Calle Chapultepec de la Colonia Lomas de plateros, para hacer limpieza de registros y sondeo de 50 metros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-FEB-22	C.CHAPULTEPEC, COL. LOMAS DE PLATEROS	SUCCION SONDEO	BACALL VARILLAS	264	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros hacen equipo con el personal acargo del vector, esto con el fin de dar solucion al reporte ciudadano, acudiendo de manera inmediata a la Calle Chapultepec de la Colonia Lomas de plateros, para hacer limpieza de registros y sondeo de 50 metros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C.GUAYMAS, COL. PLUTARCO	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 244,245	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo hacen trabajos de nivelación, para continuar los trabajos de bacheo asfaltico, en Calle Guaymas de la Colonia Plutarco				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C.GUAYMAS, COL. PLUTARCO	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 244,245	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo hacen trabajos de nivelación, para continuar los trabajos de bacheo asfaltico, en Calle Guaymas de la Colonia Plutarco				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-MAR- 22	PANTEON SANTA CRUZ	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244), atienden al llamado de la ciudadanía en el cual piden apoyo para la limpieza en las inmediaciones del Panteón Santa Cruz.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-MAR-22	COMUIDAD RANCHO GRANDE	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Debido al taponamiento de la línea central de drenaje , El personal a cargo de bacall, lleva a cabo el mantenimiento de 250 metros de la línea general en la Comunidad de Rancho Grande.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-MAR-22	COMUIDAD RANCHO GRANDE	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Debido al taponamiento de la linea central de drenaje , El personal a cargo de bacall, lleva a cabo el mantenimiento de 250 metros de la linea general en la Comunidad de Rancho Grande.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1 MAR-22	PANTEON RESURRECCION	EXCAVACION DE FOSAS	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria continua (Retro 245), en apoyo al departamento de Panteones, en la excavación de fosas en el Panteón Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1 MAR-22	COMUNIDAD NUEVO DIA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al taponamiento de la línea central de drenaje de la Comunidad de nuevo Día, la cuadrilla de Drenajes hacen sondeo de 500 metros a base de varillas destapa caños para dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1 MAR-22	COMUNIDAD NUEVO DIA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al taponamiento de la línea central de drenaje de la Comunidad de nuevo Día, la cuadrilla de Drenajes hacen sondeo de 500 metros a base de varillas destapa caños para dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico continua con trabajos de construcción de banquetas a base de mezcla hidráulica, en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico continua con trabajos de construcción de banquetas a base de mezcla hidráulica, en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Debido al problema constante que se a presentado en la línea central, el personal de mantenimiento físico hace corte de sanja para drenaje,frente a la secadora el buen temporal ubicada la salida a Durango.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-MAR- 22	PANTEON SANTA CRUZ	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244), atienden al llamado de la ciudadanía en el cual piden apoyo para la limpieza en las inmediaciones del Panteón Santa Cruz.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-MAR-22	COMUIDAD RANCHO GRANDE	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Debido al taponamiento de la linea central de drenaje , El personal a cargo de bacall, lleva a cabo el mantenimiento de 250 metros de la linea general en la Comunidad de Rancho Grande.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-MAR-22	COMUIDAD RANCHO GRANDE	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Debido al taponamiento de la linea central de drenaje , El personal a cargo de bacall, lleva a cabo el mantenimiento de 250 metros de la linea general en la Comunidad de Rancho Grande.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1 MAR-22	PANTEON RESURRECCION	EXCAVACION DE FOSAS	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria continua (Retro 245), en apoyo al departamento de Panteones, en la excavación de fosas en el Panteón Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1 MAR-22	COMUNIDAD NUEVO DIA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al taponamiento de la línea central de drenaje de la Comunidad de nuevo Día, la cuadrilla de Drenajes hacen sondeo de 500 metros a base de varillas destapa caños para dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1 MAR-22	COMUNIDAD NUEVO DIA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al taponamiento de la línea central de drenaje de la Comunidad de nuevo Día, la cuadrilla de Drenajes hacen sondeo de 500 metros a base de varillas destapa caños para dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico continua con trabajos de construcción de banquetas a base de mezcla hidráulica, en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico continua con trabajos de construcción de banquetas a base de mezcla hidráulica, en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
1-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Debido al problema constante que se a presentado en la línea central, el personal de mantenimiento físico hace corte de sanja para drenaje,frente a la secadora el buen temporal ubicada la salida a Durango.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2- FEB-22	PRIVADA MARQUEZ DE BUGARIN, FRACC.QUINTA DEL COBRE	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	A causa de la saturacion de la linea general de drenaje de la Privada Marquez De Bugarin del Fraccionamiento Quinta Del Cobre , la cuadrilla de varilleros llevan acabo sondeo de 35 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2- FEB-22	C. A. OBREGON, COL. ELECTRICISTAS	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Debido al derrame de aguas negras de los registros de la Calle A.Obregon de la Colonia Electricistas , la cuadrilla de varilleros hacen trabajos de sondeo de 25 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2- FEB-22	RASTRO MUNICIPAL	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	La cuadrilla de Mantenimiento Fisico acuden al Rastro Municipal a dar Mantenimiento a la linea de drenaje externa de de sondeo de de 25 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2- FEB-22	COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector (bacall), hace succion de 1 pozo de visita en Calle Emiliano Zapata y en el Callejon Nueva Rosita lleva acabo, sondeo de 80 m en la linea general de drenaje, ambos domicilios pertenecientes a la Comunidad de Estacion San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2- FEB-22	COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector (bacall), hace succion de 1 pozo de visita en Calle Emiliano Zapata y en el Callejon Nueva Rosita lleva acabo, sondeo de 80 m en la linea general de drenaje, ambos domicilios pertenecientes a la Comunidad de Estacion San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2- ENE 22	C.LIBERTADA, COL. CENTRO	NIVELACION	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo hacen trabajos de nivelación, para continuar los trabajos de bacheo asfaltico, en Calle Libertad de la Colonia Centro.				





II AYUNTAMIENTO
2021-2024



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2- FEB-22	PRIVADA MARQUEZ DE BUGARIN, FRACC.QUINTA DEL COBRE	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	A causa de la saturacion de la linea general de drenaje de la Privada Marquez De Bugarin del Fraccionamiento Quinta Del Cobre , la cuadrilla de varilleros llevan acabo sondeo de 35 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2- FEB-22	C. A. OBREGON, COL. ELECTRICISTAS	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Debido al derrame de aguas negras de los registros de la Calle A.Obregon de la Colonia Electricistas , la cuadrilla de varilleros hacen trabajos de sondeo de 25 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2- FEB-22	RASTRO MUNICIPAL	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	La cuadrilla de Mantenimiento Fisico acuden al Rastro Municipal a dar Mantenimiento a la linea de drenaje externa de de sondeo de de 25 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2- FEB-22	COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector (bacall), hace succion de 1 pozo de visita en Calle Emiliano Zapata y en el Callejon Nueva Rosita lleva acabo, sondeo de 80 m en la linea general de drenaje, ambos domicilios pertenecientes a la Comunidad de Estacion San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2- FEB-22	COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector (bacall), hace succion de 1 pozo de visita en Calle Emiliano Zapata y en el Callejon Nueva Rosita lleva acabo, sondeo de 80 m en la linea general de drenaje, ambos domicilios pertenecientes a la Comunidad de Estacion San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2- ENE 22	C.LIBERTADA, COL. CENTRO	NIVELACION	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo hacen trabajos de nivelación, para continuar los trabajos de bacheo asfáltico, en Calle Libertad de la Colonia Centro.				





H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



Av. Plateros No. 1103 · Col. Arboledas · C.P. 99056 · Fresnillo, Zacatecas.



Fresnillo Municipio



<https://www.fresnillo.gob.mx/>

BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2-MAR-22	C.EXPROPIACION PETROLERA, COL. BELLA VISTA	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del Vactor acude a la Calle Expropiación Petrolera de la Colonia Bella Vista, para atender el reporte de saturación, y para dar solución al problema, se hace limpieza y desazolve de fosa séptica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2-MAR-22	C. JOSE MARTELL CHAVEZ, COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del Vactor, lleva acabo el desazolve de fosa séptica en la Calle Jose Martell Chávez de la Colonia José Antonio Casas Torres.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2-MAR-22	CALLE PLOMO, COLONIA ARBOLEDAS	CORTE PARA BACHEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, hace corte de superficie dañadas para dar paso a las actividades de bacheo de la Calle Plomo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2-MAR-22	CALLE PLOMO, COLONIA ARBOLEDAS	CORTE PARA BACHEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, hace corte de superficie dañadas para dar paso a las actividades de bacheo de la Calle Plomo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2-MAR-22	C.EXPROPIACION PETROLERA, COL. BELLA VISTA	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del Vactor acude a la Calle Expropiación Petrolera de la Colonia Bella Vista, para atender el reporte de saturación, y para dar solución al problema, se hace limpieza y desazolve de fosa séptica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2-MAR-22	C. JOSE MARTELL CHAVEZ, COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del Vactor, lleva acabo el desazolve de fosa séptica en la Calle Jose Martell Chávez de la Colonia José Antonio Casas Torres.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2-MAR-22	CALLE PLOMO, COLONIA ARBOLEDAS	CORTE PARA BACHEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, hace corte de superficie dañadas para dar paso a las actividades de bacheo de la Calle Plomo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
2-MAR-22	CALLE PLOMO, COLONIA ARBOLEDAS	CORTE PARA BACHEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, hace corte de superficie dañadas para dar paso a las actividades de bacheo de la Calle Plomo.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03-ENE-22	C. NORIA, COL. CASAS TORRES	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, atiende el reporte de limpieza de fosa septica de la Sra. Beatriz Cruz de la C. Noria, de la Col. Antonio Casas Torres				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03-ENE-22	FRACC LOMAS DEL MINERAL	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, hace sondeo de 80 metros de la línea general del fraccionamiento Lomas Del Mineral.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03- ENE-22	C.CIPRESES, COL. ARBOLEDAS	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	Debido a la saturacion de registros de la linea general de drenaje, en Calle Cipreses, se hacen trabajos de 100 m de desasolve y limpieza de registros de la Col. Arboledas.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03-ENE-22	C. CUAUHEMOC	BACHEO	BACHEO	251	
NOTA	El equipo del Departamento De Mantenimiento Físico, hace reparación de baches con revestimiento en Calle Cuauhtemoc.				





FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03-ENE-22	C. NORIA, COL. CASAS TORRES	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, atiende el reporte de limpieza de fosa septica de la Sra. Beatriz Cruz de la C. Noria, de la Col. Antonio Casas Torres				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03-ENE-22	FRACC LOMAS DEL MINERAL	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, hace sondeo de 80 metros de la línea general del fraccionamiento Lomas Del Mineral.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03- ENE-22	C.CIPRESES, COL. ARBOLEDAS	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	Debido a la saturacion de registros de la linea general de drenaje, en Calle Cipreses, se hacen trabajos de 100 m de desasolve y limpieza de registros de la Col. Arboledas.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03-ENE-22	C. CUAUHEMOC	BACHEO	BACHEO	251	
NOTA	El equipo del Departamento De Mantenimiento Fisico, hace reparacion de baches con revestimiento en Calle Cuauhtemoc.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3- FEB-22	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a la Comunidad de San Jose Del Alamito para atender la solicitud del delegado municipal, ya que las piletas de aguas residuales se encuentran saturadas, por el cual no se pudo acceder al lugar ya que el porton esta muy estrecho.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3- FEB-22	COMUNIDAD TRUJILLO	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	En atención a la solicitud del Delegado Municipal de la Comunidad de Trujillo el personal a cargo de bacall, llevan acabo sondeo 80 m en la Calle Belisario Dominguez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3- FEB-22	COMUNIDAD TRUJILLO/BUENA VISTA	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	En atención a la solicitud del Delegado Muicipal de la Comunidad de Trujillo cerca al entronque de la Localidad de Buena Vista se hace sondeo de 120 m y limpieza de registros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3- FEB-22	COMUNIDAD TRUJILLO/BUENA VISTA	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	En atención a la solicitud del Delegado Muicipal de la Comunidad de Trujillo cerca al entronque de la Localidad de Buena Vista se hace sondeo de 120 m y limpieza de registros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3- ENE 22	C.LIBERTADA, COL. CENTRO	NIVELACION	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de Mantenimiento Fisico continuan con los trabajos de bacheo asfaltico en Calle Libertad de la Colonia Centro-				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3- ENE 22	C.LIBERTADA, COL. CENTRO	NIVELACION	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de Mantenimiento Fisico continuan con los trabajos de bacheo asfaltico en Calle Libertad de la Colonia Centro-				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C.FELIX GALVAN COL. V,CARRANZA	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 236,	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo en conjunto con el equipo de Maquinaria Camion de Volteo 236 y Retro , hacen limpieza de escombro en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C.FELIX GALVAN COL. V,CARRANZA	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 236,	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo en conjunto con el equio de Maquinaria Camion de Volteo 236 y Retro , hacen limpieza de escombros en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3- FEB-22	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a la Comunidad de San Jose Del Alamito para atender la solicitud del delegado municipal, ya que las piletas de aguas residuales se encuentran saturadas, por el cual no se pudo acceder al lugar ya que el porton esta muy estrecho.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3- FEB-22	COMUNIDAD TRUJILLO	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	En atención a la solicitud del Delegado Municipal de la Comunidad de Trujillo el personal a cargo de bacall, llevan acabo sondeo 80 m en la Calle Belisario Dominguez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3- FEB-22	COMUNIDAD TRUJILLO/BUENA VISTA	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	En atención a la solicitud del Delegado Muicipal de la Comunidad de Trujillo cerca al entronque de la Localidad de Buena Vista se hace sondeo de 120 m y limpieza de registros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3- FEB-22	COMUNIDAD TRUJILLO/BUENA VISTA	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	En atención a la solicitud del Delegado Muicipal de la Comunidad de Trujillo cerca al entronque de la Localidad de Buena Vista se hace sondeo de 120 m y limpieza de registros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3- ENE 22	C.LIBERTADA, COL. CENTRO	NIVELACION	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de Mantenimiento Fisico continuan con los trabajos de bacheo asfaltico en Calle Libertad de la Colonia Centro-				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3- ENE 22	C.LIBERTADA, COL. CENTRO	NIVELACION	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de Mantenimiento Fisico continuan con los trabajos de bacheo asfaltico en Calle Libertad de la Colonia Centro-				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C.FELIX GALVAN COL. V,CARRANZA	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 236,	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo en conjunto con el equipo de Maquinaria Camion de Volteo 236 y Retro , hacen limpieza de escombro en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C.FELIX GALVAN COL. V,CARRANZA	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 236,	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo en conjunto con el equipo de Maquinaria Camion de Volteo 236 y Retro , hacen limpieza de escombros en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR- 22	PANTEON SANTA CRUZ	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244), atienden al llamado de la ciudadanía en el cual piden apoyo para la limpieza en las inmediaciones del Panteón Santa Cruz.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR- 22	PANTEON SANTA CRUZ	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244), atienden al llamado de la ciudadanía en el cual piden apoyo para la limpieza en las inmediaciones del Panteón Santa Cruz.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	RASTRO MUNICIPAL	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes acude a dar mantenimiento de 60 metros a la línea general del drenaje en el interior de las instalaciones de rastro municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	RASTRO MUNICIPAL	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes acude a dar mantenimiento de 60 metros a la línea general del drenaje en el interior de las instalaciones de rastro municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	IGNACION ZARAGOZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al desborde en los registros de la calle Ignacio Zaragoza de la Colonia Esparza, el personal a cargo de los drenajes realiza sondeo a base a varillas destapa caños a lo largo de 40 metros para dar solución a dicho problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	EXCAVACION DE ZANJA	BACHEO	251	100
NOTA	Debido al constante problema que se ha presentado en la línea central, el personal de mantenimiento físico hace excavación de zanja de 20 metros para reposición de Línea de drenaje, frente a la secadora el buen temporal ubicada la salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	AVENIDA PLATEROS	CORTE PARA BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, hace corte de superficie dañadas para dar paso a las actividades de bacheo de la Avenida Plateros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	AVENIDA PLATEROS	PREPARACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, prepara cajón para bacheo hidráulico frente al Palacio Municipal, el cual será colado en los próximos días.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	CALLE FELIPE ANGELES, COL. FCO. VILLA	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector, hace sondeo de 80 metros en la calle Felipe Ángeles de la col. Fco. Villa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	COLONIA DEL VALLE	EXCAVACION DE ZANJA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria apoya al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF) con Retro #225 en excavación de zanja en la colonia del Valle.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	EXCAVACION DE ZANJA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria apoya a la cuadrilla de bacheo con la retro #225 en la excavación de zanja de 20 metros para reposición de Línea de drenaje, frente a la secadora el buen temporal ubicada la salida a Durango.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR- 22	PANTEON SANTA CRUZ	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244), atienden al llamado de la ciudadanía en el cual piden apoyo para la limpieza en las inmediaciones del Panteón Santa Cruz.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR- 22	PANTEON SANTA CRUZ	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244), atienden al llamado de la ciudadanía en el cual piden apoyo para la limpieza en las inmediaciones del Panteón Santa Cruz.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	RASTRO MUNICIPAL	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes acude a dar mantenimiento de 60 metros a la línea general del drenaje en el interior de las instalaciones de rastro municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	RASTRO MUNICIPAL	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes acude a dar mantenimiento de 60 metros a la línea general del drenaje en el interior de las instalaciones de rastro municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	IGNACION ZARAGOZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al desborde en los registros de la calle Ignacio Zaragoza de la Colonia Esparza, el personal a cargo de los drenajes realiza sondeo a base a varillas destapa caños a lo largo de 40 metros para dar solución a dicho problema.				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	EXCAVACION DE ZANJA	BACHEO	251	100
NOTA	Debido al constante problema que se ha presentado en la línea central, el personal de mantenimiento físico hace excavación de zanja de 20 metros para reposición de Línea de drenaje, frente a la secadora el buen temporal ubicada la salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	AVENIDA PLATEROS	CORTE PARA BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, hace corte de superficie dañadas para dar paso a las actividades de bacheo de la Avenida Plateros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	AVENIDA PLATEROS	PREPARACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, prepara cajón para bacheo hidráulico frente al Palacio Municipal, el cual será colado en los próximos días.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	CALLE FELIPE ANGELES, COL. FCO. VILLA	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector, hace sondeo de 80 metros en la calle Felipe Ángeles de la col. Fco. Villa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR-22	COLONIA DEL VALLE	EXCAVACION DE ZANJA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria apoya al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF) con Retro #225 en excavación de zanja en la colonia del Valle.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
3-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	EXCAVACION DE ZANJA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria apoya a la cuadrilla de bacheo con la retro #225 en la excavación de zanja de 20 metros para reposición de Línea de drenaje, frente a la secadora el buen temporal ubicada la salida a Durango.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-FEB-22	C.NAYARIT , COL. SECTOR POPULAR	SUCCION SONDEO	BACALL VARILLAS	264	100
NOTA	Debido al reporte constante de los vecinos de la Calle Nayarit de la Colonia Sector Popular, el personal a cargo del vector y la cuadrilla de varilleros acuden a dar solución al taponamiento de la línea general de dicha avenida, haciendo trabajos de 50 m de sondeo y succion de registros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-FEB-22	C.PLAN DE GUADALUPE , COL. VENUSTIANO CARRANZA	SUCCION SONDEO	BACALL VARILLAS	264	100
NOTA	El equipo de varilleros en conjunto con el bacall, trabajan en equipo para hacer sondeo de 80 m y resolver el taponamiento de la linea general de drenaje de la Calle Plan de Guadalupe de la Colonia Venustiano Carranza.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-FEB-22	C.INDEPENDENCIA , COL. FRANCISCO VILLA	SUCCION SONDEO	BACALL VARILLAS	264	100
NOTA	El equipo de varilleros en conjunto con el bacall, trabajan en equipo para hacer sondeo de 80 m y dar solucion al problema de drenaje de la linea central de la Calle Independencia de la Colonia Francisco Villa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4 FEB 22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245,244, 225,236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 245, Retro 225, Volteo 244 y Volteo 236), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4 FEB 22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245,244, 225,236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 245, Retro 225, Volteo 244 y Volteo 236), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4 FEB 22	C.BUGANBILIAS, COL. PROVIDENCIA	ZANJA PARA DRENAJE	BACHEO	251	100
NOTA	Se inician con los trabajos de apertura de 70 m lineales de zanja para reposicion de linea general de drenaje en Calle Buganblias de la Colonia Providencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4 FEB 22	C.BUGANBILIAS, COL. PROVIDENCIA	ZANJA DE DRENAJE	BACHEO	251	100
NOTA	Se inician con los trabajos de apertura de 70 m lineales de zanja para reposicion de linea general de drenaje en Calle Bugarblias de la Colonia Providencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4 FEB 22	PASEO DEL MINERAL	REPOSICION DE TAPA DE REGISTRO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, hace reposición de tapadera de registro en paseo del Mineral, bajo del puente que se ecuentra ubicado frente a la tienda de motocicletas Honda.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-FEB-22	C.NAYARIT , COL. SECTOR POPULAR	SUCCION SONDEO	BACALL VARILLAS	264	100
NOTA	Debido al reporte constante de los vecinos de la Calle Nayarit de la Colonia Sector Popular, el personal a cargo del vector y la cuadrilla de varilleros acuden a dar solución al taponamiento de la línea general de dicha avenida, haciendo trabajos de 50 m de sondeo y succion de registros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-FEB-22	C.PLAN DE GUADALUPE , COL. VENUSTIANO CARRANZA	SUCCION SONDEO	BACALL VARILLAS	264	100
NOTA	El equipo de varilleros en conjunto con el bacall, trabajan en equipo para hacer sondeo de 80 m y resolver el taponamiento de la linea general de drenaje de la Calle Plan de Guadalupe de la Colonia Venustiano Carranza.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-FEB-22	C.INDEPENDENCIA , COL. FRANCISCO VILLA	SUCCION SONDEO	BACALL VARILLAS	264	100
NOTA	El equipo de varilleros en conjunto con el bacall, trabajan en equipo para hacer sondeo de 80 m y dar solucion al problema de drenaje de la linea central de la Calle Independencia de la Colonia Francisco Villa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4 FEB 22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245,244, 225,236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 245, Retro 225, Volteo 244 y Volteo 236), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4 FEB 22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245,244, 225,236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 245, Retro 225, Volteo 244 y Volteo 236), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4 FEB 22	C.BUGANBILIAS, COL. PROVIDENCIA	ZANJA PARA DRENAJE	BACHEO	251	100
NOTA	Se inician con los trabajos de apertura de 70 m lineales de zanja para reposicion de linea general de drenaje en Calle Buganblias de la Colonia Providencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4 FEB 22	C.BUGANBILIAS, COL. PROVIDENCIA	ZANJA DE DRENAJE	BACHEO	251	100
NOTA	Se inician con los trabajos de apertura de 70 m lineales de zanja para reposicion de linea general de drenaje en Calle Buganblias de la Colonia Providencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4 FEB 22	PASEO DEL MINERAL	REPOSICION DE TAPA DE REGISTRO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, hace reposición de tapadera de registro en paseo del Mineral, bajo del puente que se ecuentra ubicado frente a la tienda de motocicletas Honda.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR-22	SEGUNDA DE DURANGUITO, COL. CENTRO	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude a la calle 2 ^{DA} de Duranguito de la col. Centro para dar mantenimiento a la linea general ya que se encontraba obstruida por grasa y basura por el cual llevan a cabo 80 metros de sondeo para dar solucion a dicho taponamiento.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Debido al taponamiento ocasionado por el exceso de basura el personal a cargo del vector en conjunto con la cuadrilla de drenajeros acuden a dar mantenimiento a la linea general, sondeando 100 metros y retirando basura manualmente, ubicada frente al Portal Fresnillo salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR-22	CALLE ABASOLO, COL CENTRO	SONDEO	VARILLAS	216	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico apoya a una persona de la tercera edad a realizar 12 metros de sondeo en su toma domiciliaria, la cual se encuentra ubicada en calle Abasolo de col. Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR- 22	SEGUNDA DE DURANGUITO, COL. CENTRO	SONDEO CON VARILLAS	VARILLAS	216	100
NOTA	El personal del equipo de varilas acude a la calle 2 ^{DA} de Duranguito de la col. Centro para dar mantenimiento a la linea general ya que se encontraba obstruida por grasa y basura por el cual llevan a cabo 60 metros de a base de varillas destapacaños para dar solucion a dicho taponamiento.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	SONDEO	VARILLAS	216	100
NOTA	Debido al taponamiento ocasionado por el exceso de basura el personal a cargo del vector en conjunto con la cuadrilla de drenajeros acuden a dar mantenimiento a la linea general, sondeando 100 metros y retirando basura manualmente, ubicada frente al Portal Fresnillo salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR-22	VARIOS	PREPARACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, prepara cajón para bacheo hidráulico frente al Palacio Municipal así como en Avenida Plateros, el cual será colado en los próximos días.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR-22	VARIOS	PREPARACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, prepara cajón para bacheo hidráulico frente al Palacio Municipal así como en Avenida Plateros, el cual será colado en los próximos días.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	REPOSICION DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de bacheo realiza reposición de 60 metros de tubería de PVC de 6 pulgadas frente a la secadora el buen temporal ubicada a la salida Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR- 22	SEGUNDA DE DURANGUITO, COL. CENTRO	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude a la calle 2 ^{DA} de Duranguito de la col. Centro para dar mantenimiento a la linea general ya que se encontraba obstruida por grasa y basura por el cual llevan a cabo 80 metros de sondeo para dar solucion a dicho taponamiento.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Debido al taponamiento ocasionado por el exceso de basura el personal a cargo del vector en conjunto con la cuadrilla de drenajeros acuden a dar mantenimiento a la linea general, sondeando 100 metros y retirando basura manualmente, ubicada frente al Portal Fresnillo salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR-22	CALLE ABASOLO, COL CENTRO	SONDEO	VARILLAS	216	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico apoya a una persona de la tercera edad a realizar 12 metros de sondeo en su toma domiciliaria, la cual se encuentra ubicada en calle Abasolo de col. Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR- 22	SEGUNDA DE DURANGUITO, COL. CENTRO	SONDEO CON VARILLAS	VARILLAS	216	100
NOTA	El personal del equipo de varilas acude a la calle 2 ^{DA} de Duranguito de la col. Centro para dar mantenimiento a la linea general ya que se encontraba obstruida por grasa y basura por el cual llevan a cabo 60 metros de a base de varillas destapacaños para dar solucion a dicho taponamiento.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	SONDEO	VARILLAS	216	100
NOTA	Debido al taponamiento ocasionado por el exceso de basura el personal a cargo del vector en conjunto con la cuadrilla de drenajeros acuden a dar mantenimiento a la linea general, sondeando 100 metros y retirando basura manualmente, ubicada frente al Portal Fresnillo salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR-22	VARIOS	PREPARACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, prepara cajón para bacheo hidráulico frente al Palacio Municipal así como en Avenida Plateros, el cual será colado en los próximos días.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR-22	VARIOS	PREPARACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, prepara cajón para bacheo hidráulico frente al Palacio Municipal así como en Avenida Plateros, el cual será colado en los próximos días.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
4-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	REPOSICION DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de bacheo realiza reposición de 60 metros de tubería de PVC de 6 pulgadas frente a la secadora el buen temporal ubicada a la salida Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	COMUNIDAD DE PIEDRAS	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a la Comunidad de Piedras para dar servicio de limpieza de fosa septica en 9 domicilios de dicho lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	COMUNIDAD DE PIEDRAS	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a la Comunidad de Piedras para dar servicio de limpieza de fosa septica en 9 domicilios de dicho lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	C. 16 SE SEPTIEMBRE, COL. MIGUEL HIDALGO	BACALL DRENAJES	BACALL DRENAJES	264 216	100
NOTA	Debido al brote de aguas negras de los registros, La cuadrilla de drenajeros atiende el problema de drenaje de la Calle 16 de Septiembre de la Colonia Miguel Hidalgo, por el cual hace limpieza de pozo de visita y sondeo 34 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	C. IXCOATL, COL.CENTRO	BACALL DRENAJES	BACALL DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende el reporte de la ciudadanía de la C. Ixcoatl, de la Colonia Centro, y para dar solución al problema de taponamiento de la línea general de drenaje, se hacen maniobras de sondeo de 42 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	C. TULUM, COL. FCO I MADERO	BACALL DRENAJES	BACALL DRENAJES	264 216	100
NOTA	Se atiende de manera inmediata al tiradero de aguas negras que afectaba a los vecinos de la calle Tulum de la Coonia Fco I Madero, por el cual el equipo de drenajeros en compañía del bacall suman esfuerzos sondeando a base de varillas y succionando con el vactor, solucionando dicho problema que ya ocasionaba molestia para la ciudadanía en general.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	225 245 244 227	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 225, retro 245, volteo, y cargador 227) acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas, y limpieza de escombros en el Panteon de la Resurreccion,				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) acude a la Comunidad del Refugio de Santa Rosa, para dar inicio con los trabajos de excavacion para la ampliacion de red de Agua Potable.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	COMUNIDAD DE PIEDRAS	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a la Comunidad de Piedras para dar servicio de limpieza de fosa septica en 9 domicilios de dicho lugar.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	COMUNIDAD DE PIEDRAS	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a la Comunidad de Piedras para dar servicio de limpieza de fosa septica en 9 domicilios de dicho lugar.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	C. 16 SE SEPTIEMBRE, COL. MIGUEL HIDALGO	BACALL DRENAJES	BACALL DRENAJES	264 216	100
NOTA	Debido al brote de aguas negras de los registros, La cuadrilla de drenajeros atiende el problema de drenaje de la Calle 16 de Septiembre de la Colonia Miguel Hidalgo, por el cual hace limpieza de pozo de visita y sondeo 34 m a base de varillas destapa caños.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	C. IXCOATL, COL.CENTRO	BACALL DRENAJES	BACALL DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende el reporte de la ciudadanía de la C. Ixcoatl, de la Colonia Centro, y para solución al problema de taponamiento de la línea general de drenaje, se hacen maniobras de sondeo de 42 m a base de varillas destapa caños.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	C. TULUM, COL. FCO I MADERO	BACALL DRENAJES	BACALL DRENAJES	264 216	100
NOTA	Se atiende de manera inmediata al tiradero de aguas negras que afectaba a los vecinos de la calle Tulum de la Coonia Fco I Madero, por el cual el equipo de drenajeros en compañía del bacall suman esfuerzos sondeando a base de varillas y succionando con el vactor, solucionando dicho problema que ya ocasionaba molestia para la ciudadanía en general.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	TALLER DEL MUNICIPIO		BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de Mantenimiento Fisico trabaja en la contruccion de recipientes (gaviones) para prevenir inundaciones.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	225 245 244 227	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 225, retro 245, volteo, y cargador 227) acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas, y limpieza de escombro en el Panteon de la Resurreccion,				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	COMUNIDAD DE PIEDRAS	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a la Comunidad de Piedras para dar servicio de limpieza de fosa septica en 9 domicilios de dicho lugar.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	COMUNIDAD DE PIEDRAS	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a la Comunidad de Piedras para dar servicio de limpieza de fosa septica en 9 domicilios de dicho lugar.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	C. 16 SE SEPTIEMBRE, COL. MIGUEL HIDALGO	BACALL DRENAJES	BACALL DRENAJES	264 216	100
NOTA	Debido al brote de aguas negras de los registros, La cuadrilla de drenajeros atiende el problema de drenaje de la Calle 16 de Septiembre de la Colonia Miguel Hidalgo, por el cual hace limpieza de pozo de visita y sondeo 34 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	C. IXCOATL, COL.CENTRO	BACALL DRENAJES	BACALL DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende el reporte de la ciudadanía de la C. Ixcoatl, de la Colonia Centro, y para dar solución al problema de taponamiento de la línea general de drenaje, se hacen maniobras de sondeo de 42 m a base de varillas destapa caños.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	C. TULUM, COL. FCO I MADERO	BACALL DRENAJES	BACALL DRENAJES	264 216	100
NOTA	Se atiende de manera inmediata al tiradero de aguas negras que afectaba a los vecinos de la calle Tulum de la Coonia Fco I Madero, por el cual el equipo de drenajeros en compañía del bacall suman esfuerzos sondeando a base de varillas y succionando con el vactor, solucionando dicho problema que ya ocasionaba molestia para la ciudadanía en general.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	225 245 244 227	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 225, retro 245, volteo, y cargador 227) acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas, y limpieza de escombro en el Panteon de la Resurreccion,				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) acude a la Comunidad del Refugio de Santa Rosa, para dar inicio con los trabajos de excavacion para la ampliacion de red de Agua Potable.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	BATALLON DE INFANTERIA	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude en apoyo al Batallon de Infanteria, ya que presentaba un problema de drenaje, por el cual se hace limpieza de piletas de drenaje y sondeo de 30 m lineales.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	BATALLON DE INFANTERIA	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude en apoyo al Batallon de Infanteria, ya que presentaba un problema de drenaje, por el cual se hace limpieza de piletas de drenaje y sondeo de 30 m lineales.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	COMUNIDAD MATIAS RAMOS ANTES LA IGUANA	DRENAJES	DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende a la solicitud que se le hizo al mandatario municipal por parte del Sub Delegado Jose Guadalupe Galvan, de la Comunidad de Matias Ramos, y para dar solucion al problema se hacen trabajos de sondeo de 98 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	PANTEON RESURECCION	LIMPIEZA	MAQUINARIA	236, 227	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 236, y cargador 227) acuden en apoyo al Departamento de Panteones a retirar escombro del Panteon de la Resurrección.				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavaciones para la ampliacion de red de agua potable, en la Comuniada del Refugio de Santa Rosa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	BATALLON DE INFANTERIA	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude en apoyo al Batallon de Infanteria, ya que presentaba un problema de drenaje, por el cual se hace lipieza de piletas de drenaje y sondeo de 30 m lineales.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	BATALLON DE INFANTERIA	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude en apoyo al Batallon de Infanteria, ya que presentaba un problema de drenaje, por el cual se hace lipieza de piletas de drenaje y sondeo de 30 m lineales.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	COMUNIDAD MATIAS RAMOS ANTES LA IGUANA	DRENAJES	DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende a la solicitud que se le hizo al mandatario municipal por parte del Sub Delegado Jose Guadalupe Galvan, de la Comunidad de Matias Ramos, y para dar solucion al problema se hacen trabajos de sondeo de 98 m a base de varillas destapa caños				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	PANTEON RESURECCION	LIMPIEZA	MAQUINARIA	236, 227	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 236, y cargador 227) acuden en apoyo al Departamento de Panteones en retirar escombros del Panteon de la Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	TALLER DEL MUNICIPIO		BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de Mantenimiento Fisico trabaja en la contruccion de recipientes (gaviones) para prevenir inundaciones.				






Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	BATALLON DE INFANTERIA	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude en apoyo al Batallon de Infanteria, ya que presentaba un problema de drenaje, por el cual se hace limpieza de piletas de drenaje y sondeo de 30 m lineales.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	BATALLON DE INFANTERIA	BACALL	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude en apoyo al Batallon de Infanteria, ya que presentaba un problema de drenaje, por el cual se hace limpieza de piletas de drenaje y sondeo de 30 m lineales.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	COMUNIDAD MATIAS RAMOS ANTES LA IGUANA	DRENAJES	DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende a la solicitud que se le hizo al mandatario municipal por parte del Sub Delegado Jose Guadalupe Galvan, de la Comunidad de Matias Ramos, y para dar solucion al problema se hacen trabajos de sondeo de 98 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	PANTEON RESURECCION	LIMPIEZA	MAQUINARIA	236, 227	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 236, y cargador 227) acuden en apoyo al Departamento de Panteones a retirar escombro del Panteon de la Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavaciones para la ampliacion de red de agua potable, en la Comuniundiada del Refugio de Santa Rosa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07-ENE-22	PANTEON RESURECCION	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244, 228	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244, y retro 228) continuan con los tarabajos en apoyo al Departamento de Panteones en la limpieza de escombro del Panteon de la Resurección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavación de zanja para la ampliacion de red de agua potable, en la Comunidad del Refugio de Santa Rosa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07-ENE-22	C. COBALTO, COL. LOMAS DE LA FORTUNA	EXCAVACION	DRENAJEROS MAQUINARIA	216	100
NOTA	Para dar solucion al problema de drenaje de los vecinos de la Calle Cobalto de la Colonia Lomas De La Foruna, El personal de Mantenimiento Fisico (drenajeros y maquinaria), inicia con lo trabajos de trituracion de concreto y contruccion de zanja, para asi cntinuar con la la intalacion de tuberia en los proximos dias.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07-ENE-22	PANTEON RESURECCION	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244, 228	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244, y retro 228) continuan con los tarabajos en apoyo al Departamento de Panteones en la limpieza de escombro del Panteon de la Resurrección.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavación de zanja para la ampliacion de red de agua potable, en la Comunidad del Refugio de Santa Rosa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07-ENE-22	C. COBALTO, COL. LOMAS DE LA FORTUNA	EXCAVACION	DRENAJEROS MAQUINARIA	216	100
NOTA	Para dar solucion al problema de drenaje de los vecinos de la Calle Cobalto de la Colonia Lomas De La Foruna, El personal de Mantenimiento Fisico (drenajeros y maquinaria), inicia con lo trabajos de trituracion de concreto y contruccion de zanja, para asi cntinuar con la la intalacion de tuberia en los proximos dias.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	COMUNIDAD TAPIAS DE SANTA CRRUZ	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Debido al desborde de los registros, El personal a cargo del vector acude a la Comunidad de Tapias De Santa Cruz, a dar mantenimiento a la linea general de drenaje, por el cual se hacen actividades de 300 metros de sondeo para dar solucion a dicho problemaa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	COMUNIDAD TAPIAS DE SANTA CRRUZ	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Debido al desborde de los registros, El personal a cargo del vector acude a la Comunidad de Tapias De Santa Cruz, a dar mantenimiento a la linea general de drenaje, por el cual se hacen actividades de 300 metros de sondeo para dar solucion a dicho problemaa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	TORCASITAS, COL. LAS AVES	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vactor hace limpieza de fosas septica en a la Calle Torcasitas de la Colonia Las Aves				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	C.CANTERA, COL. OBRERA	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes, acude a dar atención al reporte de los vecinos de la Calle Cantera de la Colonia Obrera, por el cual se hace sondeo de 40 m a base de varillas en dicha vialidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	C.LOZA, COL. OBRERA	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturación de los registros de la Calle Loza de la Colonia Obrera la cuadrilla de drenajeros hace sondeo de 16 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	C. INSUGENTES, COL. INSURGENTES	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	la cuadrilla de drenajeros hace sondeo de 58 m con varillas destapa caños, esto debido a la saturación de la linea general de drenaje los registros de la Calle Insurgentes de la Colonia Insurgentes.				



BITACORA DE ACTIVADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	REPOSICION DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de bacheo hace relleno de zanja y a su vez se construye registro de drenaje, para dar mantenimiento a la línea central cuando esta la requiera. Frente a la Chilera el buen temporal ubicada a la salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	REPOSICION DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de bacheo hace relleno de zanja y a su vez se construye registro de drenaje, para dar mantenimiento a la línea central cuando esta la requiera. Frente a la Chilera el buen temporal ubicada a la salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7 -MAR-22	CALLE PLOMO	PREPARACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, prepara cajón para bacheo hidráulico frente al Palacio Municipal, el cual será colado en los próximos días.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7 MAR 22	C. VILLA DE COS, COL. SOLIDARIDAD.	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Se hace sondeo de 20 m a base de varillas y se limpian registros debido a la gran cantidad de basura existente, el cual provoca el taponamiento de la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	COMUNIDAD TAPIAS DE SANTA CRRUZ	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Debido al desborde de los registros, El personal a cargo del vector acude a la Comunidad de Tapias De Santa Cruz, a dar mantenimiento a la linea general de drenaje, por el cual se hacen actividades de 300 metros de sondeo para dar solucion a dicho problemaa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	COMUNIDAD TAPIAS DE SANTA CRRUZ	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Devido al desborde de los registros, El personal a cargo del vector acude a la Comunidad de Tapias De Santa Cruz, a dar mantenimiento a la linea general de drenaje, por el cual se hacen actividades de 300 metros de sondeo para dar solucion a dicho problemaa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	TORCASITAS, COL. LAS AVES	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vactor hace limpieza de fosas septica en a la Calle Torcasitas de la Colonia Las Aves				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	C.CANTERA, COL. OBRERA	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes, acude a dar atención al reporte de los vecinos de la Calle Cantera de la Colonia Obrera, por el cual se hace sondeo de 40 m a base de varillas en dicha vialidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	C.LOZA, COL. OBRERA	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturación de los registros de la Calle Loza de la Colonia Obrera la cuadrilla de drenajeros hace sondeo de 16 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	C. INSUGENTES, COL. INSURGENTES	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	la cuadrilla de drenajeros hace sondeo de 58 m con varillas destapa caños, esto debido a la saturación de la línea general de drenaje los registros de la Calle Insurgentes de la Colonia Insurgentes.				



BITACORA DE ACTIVADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	REPOSICION DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de bacheo hace relleno de zanja y a su vez se construye registro de drenaje, para dar mantenimiento a la línea central cuando esta la requiera. Frente a la Chilera el buen temporal ubicada a la salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	REPOSICION DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de bacheo hace relleno de zanja y a su vez se construye registro de drenaje, para dar mantenimiento a la línea central cuando esta la requiera. Frente a la Chilera el buen temporal ubicada a la salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7 -MAR-22	CALLE PLOMO	PREPARACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, prepara cajón para bacheo hidráulico frente al Palacio Municipal, el cual será colado en los próximos días.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
7 MAR 22	C. VILLA DE COS, COL. SOLIDARIDAD.	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Se hace sondeo de 20 m a base de varillas y se limpian registros debido a la gran cantidad de basura existente, el cual provoca el taponamiento de la línea general de drenaje.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-ENE-22	C. VILLA DE COS, COL. SOLIDARIDAD	DRENAJES	DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende a la solicitud que se le hizo a la Sindico Municipal por parte de la Sra. Erika Rocha , de la Calle Villa de Cos, de la Colonia Solidaridad, y para dar solucion al problema se hacen trabajos de sondeo de 30 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-ENE-22	C. MORAS, COL. ARBOLEDAS	DRENAJES	DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros trabaja en días inhábiles para dar atención al reporte ciudadano, en Calle Moras de la Colonia Arboledas, dando solución al problema de manera inmediata haciendo limpieza de pozos de visita llenos de basura.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-ENE-22	C. SIERRA MADRE, COL. LOMAS DE PLATEROS	DRENAJES	DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros trabaja en días inhábiles para dar atención al reporte ciudadano, en Calle Sierra Madre de la Colonia Lomas de Plateros, dando solución al problema de manera inmediata sondeando 50 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-ENE-22	C. VILLA DE COS, COL. SOLIDARIDAD	DRENAJES	DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende a la solicitud que se le hizo a la Sindico Municipal por parte de la Sra. Erika Rocha , de la Calle Villa de Cos, de la Colonia Solidaridad, y para dar solucion al problema se hacen trabajos de sondeo de 30 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-ENE-22	C. MORAS, COL. ARBOLEDAS	DRENAJES	DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros trabaja en días inhábiles para dar atención al reporte ciudadano, en Calle Moras de la Colonia Arboledas, dando solución al problema de manera inmediata haciendo limpieza de pozos de visita llenos de basura.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-ENE-22	C. SIERRA MADRE, COL. LOMAS DE PLATEROS	DRENAJES	DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros trabaja en días inhábiles para dar atención al reporte ciudadano, en Calle Sierra Madre de la Colonia Lomas de Plateros, dando solución al problema de manera inmediata sondeando 50 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vactor (bacall), hace succion de 1 pozo de visita en el Callejon Nueva Rosita y sondeo de 50 m en la linea general de drenaje, ambos domicilios pertenecientes a la Comunidad de Estacion San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector (bacall), hace mantenimiento en la Calle 20 de Noviembre y Ferrocarril sondeando 30 m de la linea general de drenaje, ambos domicilios pertenecientes a la Comunidad de Estacion San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	C.COBALTO, LOMAS DE LA FORTUNA	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al colapso de la linea general de drenaje de Calle Cobalto de la Colonia Lomas de la Fortuna, la cuadrilla de drenajeros lleva a cabo la reposicion de 24 metros de tuberia de pvc de 12" y 6m de 10".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	C.COBALTO, LOMAS DE LA FORTUNA	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al colapso de la linea general de drenaje de Calle Cobalto de la Colonia Lomas de la Fortuna, la cuadrilla de drenajeros lleva a cabo la reposicion de 24 metros de tuberia de pvc de 12" y 6m de 10".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, continua rellenando baches con mezcla asfaltica, en diferentes puntos de la ciudad tales como: Paseo Del Mineral, Grcias Salinas, Juan de Tolosa, Hombres Ilustes, Revolucion y frente a la Cruz Roja				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, continua rellenando baches con mezcla asfaltica en diferentes puntos de la ciudad tales como: Paseo Del Mineral, Grcias Salinas, Juan de Tolosa, Hombres Ilustres, Revolucion y frente a la Cruz Roja				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	CAMBIO DE TUBERIA	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al colapso de la linea general de drenaje de Calle Bugarblias del Fraccionamiento Providencia, la cuadrilla de bacheo apoya a los drenajeros en la reposicion de 70 metros de tuberia de pvc de 12".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	SUCCION	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al colapso de la linea general de drenaje de Calle Bugarbibilias del Fraccionamiento Providencia, la cuadrilla de bacheo apoya a los drenajeros en la la reposicion de 70 metros de tuberia de pvc de 12".				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vactor (bacall), hace succion de 1 pozo de visita en el Callejon Nueva Rosita y sondeo de 50 m en la linea general de drenaje, ambos domicilios pertenecientes a la Comunidad de Estacion San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector (bacall), hace mantenimiento en la Calle 20 de Noviembre y Ferrocarril sondeando 30 m de la linea general de drenaje, ambos domicilios pertenecientes a la Comunidad de Estacion San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	C.COBALTO, LOMAS DE LA FORTUNA	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Devido al colapso de la linea general de drenaje de Calle Cobalto de la Colonia Lomas de la Fortuna, la cuadrilla de drenajeros lleva a cabo la reposicion de 24 metros de tuberia de pvc de 12" y 6m de 10".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	C.COBALTO, LOMAS DE LA FORTUNA	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Devido al colapso de la linea general de drenaje de Calle Cobalto de la Colonia Lomas de la Fortuna, la cuadrilla de drenajeros lleva a cabo la reposicion de 24 metros de tuberia de pvc de 12" y 6m de 10".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, continua rellenando baches con mezcla asfaltica, en diferentes puntos de la ciudad tales como: Paseo Del Mineral, Grcias Salinas, Juan de Tolosa, Hombres Ilustes, Revolucion y frente a la Cruz Roja				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, continua rellenando baches con mezcla asfaltica en diferentes puntos de la ciudad tales como: Paseo Del Mineral, Grcias Salinas, Juan de Tolosa, Hombres Ilustres, Revolucion y frente a la Cruz Roja				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	CAMBIO DE TUBERIA	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al colapso de la linea general de drenaje de Calle Bugarbibilias del Fraccionamiento Providencia, la cuadrilla de bacheo apoya a los drenajeros en la reposicion de 70 metros de tuberia de pvc de 12".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	SUCCION	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Devido al colapso de la linea general de drenaje de Calle Buganblias del Fraccionamiento Providencia, la cuadrilla de bacheo apoya a los drenajeros en la la reposicion de 70 metros de tuberia de pvc de 12".				







BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8-MAR- 22	C.AGUILA REAL, COL. LAS AVES	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude a dar servicio de limpieza de fosa seepptica a 3 domicilios de la Calle Aguila Real de la Colonia Las Aves.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8-MAR- 22	C.AGUILA REAL, COL. LAS AVES	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude a dar servicio de limpieza de fosa seepptica a 3 domicilios de la Calle Aguila Real de la Colonia Las Aves.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8 -MAR-22	CALLE PLOMO	NIVELACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, hace nivelación y compactación a base de revestimiento, esto con el fin de dar paso al bacheo.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8 -MAR-22	CALLE PLOMO	NIVELACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, hace nivelación y compactación a base de revestimiento, esto con el fin de continuar el bacheo hidráulico.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8 -MAR-22	TALLER DEL MUNICIPIO	NIVELACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, elabora tapa de registro en las inmediaciones del taller del Municipio. Destinada para dar fin a la nueva línea de drenaje que se instaló frente a la chilera el buen temporal, ubicada en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8-MAR- 22	C.AGUILA REAL, COL. LAS AVES	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude a dar servicio de limpieza de fosa seepptica a 3 domicilios de la Calle Aguila Real de la Colonia Las Aves.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8-MAR- 22	C.AGUILA REAL, COL. LAS AVES	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude a dar servicio de limpieza de fosa seepptica a 3 domicilios de la Calle Aguila Real de la Colonia Las Aves.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8 -MAR-22	CALLE PLOMO	NIVELACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, hace nivelación y compactación a base de revestimiento, esto con el fin de dar paso al bacheo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8 -MAR-22	CALLE PLOMO	NIVELACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, hace nivelación y compactación a base de revestimiento, esto con el fin de continuar el bacheo hidráulico.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
8 -MAR-22	TALLER DEL MUNICIPIO	NIVELACION PARA BACHEO	BACHEO	251	50
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, elabora tapa de registro en las inmediaciones del taller del Municipio. Destinada para dar fin a la nueva línea de drenaje que se instaló frente a la chilera el buen temporal, ubicada en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- FEB-22	C.COBALTO, LOMAS DE LA FORTUNA	CONSTRUCCION DE REGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Se continua con las actividades en Calle Cobalto de la Colonia Lomas de la Fortuna, por el cual la cuadrilla de drenajeros, hacen cambio de direccion de la linea general de drenaje y a su vez construyen registro para dar el mantenimiento necesario cuando este lo requiera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- FEB-22	C.COBALTO, LOMAS DE LA FORTUNA	CONSTRUCCION DE REEGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Se continua con las actividades en Calle Cobalto de la Colonia Lomas de la Fortuna, la cuadrilla de drenajeros lleva a cabo construcción de registro para dar el mantenimiento necesario cuando se requiera.				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	COBECION DE TOMAS	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico hace conecciones de tomas domiciliarias en Calle Bugarblias del Fraccionamiento Providencia,				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- FEB-22	C JAVIER MINA, COL.CENTRO	CORTE DE BACHE	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico hace corte de baches en Calle Javier Mina de la Colonia Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- FEB-22	C.COBALTO, LOMAS DE LA FORTUNA	CONSTRUCCION DE REEGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Se continua con las actividades en Calle Cobalto de la Colonia Lomas de la Fortuna, por el cual la cuadrilla de drenajeros, hacen cambio de direccion de la linea general de drenaje y a su vez construyen registro para dar el mantenimiento necesario cuando este lo requiera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- FEB-22	C.COBALTO, LOMAS DE LA FORTUNA	CONSTRUCCION DE REEGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Se continua con las actividades en Calle Cobalto de la Colonia Lomas de la Fortuna, la cuadrilla de drenajeros lleva a cabo construcción de registro para dar el mantenimiento necesario cuando se requiera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	COBECION DE TOMAS	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico hace conecciones de tomas domiciliarias en Calle Bugarblias del Fraccionamiento Providencia,				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- FEB-22	C JAVIER MINA, COL.CENTRO	CORTE DE BACHE	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico hace corte de baches en Calle Javier Mina de la Colonia Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- MAR-22	AV. PLATEROS, CALLE PLOMO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de varios dias de trabajo en Calle Plomo y Av Plateros, la cuadrilla de bacheo aplica 88 m ² de mezcla Hidraulica, esto con el fin de mejorar las principales vias de acceso a la ciudad de Fresnillo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- MAR-22	AV. PLATEROS, CALLE PLOMO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de varios dias de trabajo en Calle Plomo y Av Plateros, la cuadrilla de bacheo aplica 88 m ² de mezcla Hidraulica, esto con el fin de mejorar las principales vias de acceso a la ciudad de Fresnillo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- MAR-22	2DA DE DURANGUITO, COL. CENTRO	CORTE DE ZANJA	BACHEO	251	100
NOTA	Debido al taponamiento constante de la Calle Segunda de Duranguito de la Colonia Centro, el personal a cargo de bacheo hace corte de 57 metros para zanja de drenaje				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9-MAR-22	CALLE MINA, COL. CENTRO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	Dada la gravedad en la calle mina de la colonia centro, el personal de mantenimiento físico, acude de manera inmediata para hacer sondeo a base de varillas de 12 metros, solucionando el problema que afectaba a los vecinos de dicha calle.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9-MAR-22	CALLE MINA, COL. CENTRO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	Dada la gravedad en la calle mina de la colonia centro, el personal de mantenimiento físico, acude de manera inmediata para hacer sondeo a base de varillas de 12 metros, solucionando el problema que afectaba a los vecinos de dicha calle.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9-MAR-22	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	la cuadrilla de mantenimiento fisico, una vez mas acude a la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, a dar mantenimiento a la linea general, realizando sondeo de 30 m a base de varillas.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- MAR-22	AV. PLATEROS, CALLE PLOMO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de varios dias de trabajo en Calle Plomo y Av Plateros, la cuadrilla de bacheo aplica 88 m ² de mezcla Hidraulica, esto con el fin de mejorar las principales vias de acceso a la ciudad de Fresnillo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- MAR-22	AV. PLATEROS, CALLE PLOMO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de varios dias de trabajo en Calle Plomo y Av Plateros, la cuadrilla de bacheo aplica 88 m ² de mezcla Hidraulica, esto con el fin de mejorar las principales vias de acceso a la ciudad de Fresnillo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9- MAR-22	2DA DE DURANGUITO, COL. CENTRO	CORTE DE ZANJA	BACHEO	251	100
NOTA	Debido al taponamiento constante de la Calle Segunda de Duranguito de la Colonia Centro, el personal a cargo de bacheo hace corte de 57 metros para zanja de drenaje				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9-MAR-22	CALLE MINA, COL. CENTRO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	Dada la gravedad en la calle mina de la colonia centro, el personal de mantenimiento físico, acude de manera inmediata para hacer sondeo a base de varillas de 12 metros, solucionando el problema que afectaba a los vecinos de dicha calle.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9-MAR-22	CALLE MINA, COL. CENTRO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	Dada la gravedad en la calle mina de la colonia centro, el personal de mantenimiento físico, acude de manera inmediata para hacer sondeo a base de varillas de 12 metros, solucionando el problema que afectaba a los vecinos de dicha calle.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
9-MAR-22	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	la cuadrilla de mantenimiento fisico, una vez mas acude a la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, a dar mantenimiento a la linea general, realizando sondeo de 30 m a base de varillas.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-ENE-22	C. VILLA DE COS, COL. SOLIDARIDAD	DRENAJES	DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende a la solicitud que se le hizo a la Sindico Municipal por parte de la Sra. Erika Rocha , de la Calle Villa de Cos, de la Colonia Solidaridad, y para dar solucion al problema se hacen trabajos de sondeo de 30 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-ENE-22	C. COBALTO, COL. LOMAS DE LA FORTUNA	EXCAVACION	DRENAJEROS MAQUINARIA	216	100
NOTA	Para dar solucion al problema de drenaje de los vecinos de la Calle Cobalto de la Colonia Lomas De La Foruna, El personal de Mantenimiento Fisico (drenajeros y maquinaria), inician con los trabajos de excavacion de zanja de drenaje para la reposicion de 36 m de tuberia de pvc de 12 "				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-ENE-22	CRUCE VASCONCELOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de unos dias inactivos debido a las fietas decembrina, el persomnal de mantenimiento fisico, inicia con los trabajos de bacheo asphaltico en uno de los puntos de la ciudad con mayor afluencia de trafico-				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-ENE-22	CRUCE VASCONCELOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de unos dias inactivos debido a las fietas decembrina, el persomnal de mantenimiento fisico, inicia con los trabajos de bacheo asphaltico en uno de los puntos de la ciudad con mayor afluencia de trafico-				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-ENE-22	COMUNIDAD PLATEROS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	228, 246	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 246), trabajan en conjunto para el acarreo de material (piedra), hacia la Comunidad de Plateros				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-ENE-22	GUADALUPE ZAC	LIMPIEZA	MAQUINARIA	228, 246	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica de la planta Osiris ubicada en Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-ENE-22	C. VILLA DE COS, COL. SOLIDARIDAD	DRENAJES	DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende a la solicitud que se le hizo a la Sindico Municipal por parte de la Sra. Erika Rocha , de la Calle Villa de Cos, de la Colonia Solidaridad, y para dar solucion al problema se hacen trabajos de sondeo de 30 m a base de varillas destapa caños.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-ENE-22	C. COBALTO, COL. LOMAS DE LA FORTUNA	EXCAVACION	DRENAJEROS MAQUINARIA	216	100
NOTA	Para dar solucion al problema de drenaje de los vecinos de la Calle Cobalto de la Colonia Lomas De La Foruna, El personal de Mantenimiento Fisico (drenajeros y maquinaria), inician con los trabajos de excavacion de zanja de drenaje para la reposicion de 36 m de tuberia de pvc de 12 "				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-ENE-22	CRUCE VASCONCELOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de unos dias inactivos debido a las fietas decembrina, el persomnal de mantenimiento fisico, inicia con los trabajos de bacheo asphaltico en uno de los puntos de la ciudad con mayor afluencia de trafico-				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-ENE-22	CRUCE VASCONCELOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de unos dias inactivos debido a las fietas decembrina, el persomnal de mantenimiento fisico, inicia con los trabajos de bacheo asphaltico en uno de los puntos de la ciudad con mayor afluencia de trafico-				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-ENE-22	COMUNIDAD PLATEROS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	228, 246	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 246), trabajan en conjunto para el acarreo de material (piedra), hacia la Comunidad de Plateros				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-ENE-22	GUADALUPE ZAC	LIMPIEZA	MAQUINARIA	228, 246	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica de la planta Osiris ubicada en Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 FEB-22	C.COBALTO, LOMAS DE LA FORTUNA	CONSTRUCCION DE REEGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Se continua con las actividades en Calle Cobalto de la Colonia Lomas de la Fortuna, por el cual la cuadrilla de drenajeros, hacen construcción de un segundo registro, para dar el mantenimiento necesario cuando este lo requiera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 FEB-22	C.COBALTO, LOMAS DE LA FORTUNA	CONSTRUCCION DE REEGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Se continua con las actividades en Calle Cobalto de la Colonia Lomas de la Fortuna, por el cual la cuadrilla de drenajeros, hacen construcción de un segundo registro, para dar el mantenimiento necesario cuando este lo requiera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 FEB-22	C. LOMAS DE LOS FRESNOS, COL. OBRERA	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de drenajeros, acude a la Calle de los Fresnos de la Colonia Obrera para hacer reposición de tapadera de registros ya que encontraba en pecimas condiciones				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 FEB-22	C. 3 DE MAYO COL. OBRERA	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de drenajeros, hace limpieza de registro lleno de basura y comienza con los trabajos de cambio de tapadera de registro en calle 3 de mayo de la Colonia Obrera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 FEB-22	C. 3 DE MAYO COL. OBRERA	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de drenajeros, hace limpieza de registro lleno de basura y comienza con los trabajos de cambio de tapadera de registro en calle 3 de mayo de la Colonia Obrera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	CONEXION DE TOMAS	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Físico continua con los trabajos de conexión de 4 tomas domiciliarias en Calle Bugarblias del Fraccionamiento Providencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- FEB-22	C JAVIER MINA, COL.CENTRO	CORTE DE BACHE	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico, continua preparando cajon para bacheo asfaltico en la Calle Javier Mina de la Colonia Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 FEB-22	C.COBALTO, LOMAS DE LA FORTUNA	CONSTRUCCION DE REEGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Se continua con las actividades en Calle Cobalto de la Colonia Lomas de la Fortuna, por el cual la cuadrilla de drenajeros, hacen construcción de un segundo registro, para dar el mantenimiento necesario cuando este lo requiera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 FEB-22	C.COBALTO, LOMAS DE LA FORTUNA	CONSTRUCCION DE REEGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Se continua con las actividades en Calle Cobalto de la Colonia Lomas de la Fortuna, por el cual la cuadrilla de drenajeros, hacen construcción de un segundo registro, para dar el mantenimiento necesario cuando este lo requiera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 FEB-22	C. LOMAS DE LOS FRESNOS, COL. OBRERA	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de drenajeros, acude a la Calle de los Fresnos de la Colonia Obrera para hacer reposición de tapadera de registros ya que encontraba en pecimas condiciones				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 FEB-22	C. 3 DE MAYO COL. OBRERA	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de drenajeros, hace limpieza de registro lleno de basura y comienza con los trabajos de cambio de tapadera de registro en calle 3 de mayo de la Colonia Obrera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10 FEB-22	C. 3 DE MAYO COL. OBRERA	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de drenajeros, hace limpieza de registro lleno de basura y comienza con los trabajos de cambio de tapadera de registro en calle 3 de mayo de la Colonia Obrera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	CONEXION DE TOMAS	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Físico continua con los trabajos de conexión de 4 tomas domiciliarias en Calle Bugarblias del Fraccionamiento Providencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- FEB-22	C JAVIER MINA, COL.CENTRO	CORTE DE BACHE	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico, continua preparando cajon para bacheo asfaltico en la Calle Javier Mina de la Colonia Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- MAR-22	SALIDA A DURANGO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, aplica 47 m ² de mezcla hidraulica, esto con el fin de reconstruir la lateral debido a la zanja de drenaje, que se hizo frente a la chileria el buen temporal, ubiada a la salda a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- MAR-22	SALIDA A DURANGO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, aplica 47 m ² de mezcla hidraulica, esto con el fin de reconstruir la lateral debido a la zanja de drenaje, que se hizo frente a la chileria el buen temporal, ubiada a la salda a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- MAR-22	SALIDA A DURANGO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, aplica 10 m ² de banquetta a base de mezcla hidraulica, en Camellon ubicado a la salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- MAR-22	JUAN DE TOLOSA, CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	el personal a cargo de los drenajes hace sondeo de 10 metros a base de varillas destapa caños en Calle Juan de Tolosa de la Colomia Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- MAR-22	C.CASTORENA, COL. CENTRO	REVISION DE LINEA	DRENAJES	216	100
NOTA	el personal a cargo de los drenajes, hace revision de la linea central de drenaje de la calle Castorea de la Zona Centro, por el cual se percatan que es problema particular de un billar de esta zona.				







BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- MAR-22	SALIDA A DURANGO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, aplica 47 m ² de mezcla hidraulica, esto con el fin de reconstruir la lateral debido a la zanja de drenaje, que se hizo frente a la chilera el buen temporal, ubiada a la salda a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- MAR-22	SALIDA A DURANGO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, aplica 47 m ² de mezcla hidraulica, esto con el fin de reconstruir la lateral debido a la zanja de drenaje, que se hizo frente a la chileria el buen temporal, ubiada a la salda a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- MAR-22	SALIDA A DURANGO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, aplica 10 m ² de banquetta a base de mezcla hidraulica, en Camellon ubicado a la salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- MAR-22	JUAN DE TOLOSA, CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	el personal a cargo de los drenajes hace sondeo de 10 metros a base de varillas destapa caños en Calle Juan de Toloisa de la Colombia Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10- MAR-22	C.CASTORENA, COL. CENTRO	REVISION DE LINEA	DRENAJES	216	100
NOTA	el personal a cargo de los drenajes, hace revision de la linea central de drenaje de la calle Castorea de la Zona Centro, por el cual se percatan que es problema particular de un villar de esta zona.				







BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-FEB-22	RASTRO MUNICIPAL	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Despues de unos dias en el taller, el bacall reanuda sus actividades acudiendo al Rastro Municipal para dar mantenimiento al anden de carga y descarga de carnes.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	CONEXION DE TOMAS	BACHEO	251	100
NOTA	Con el objetivo de evitar accidentes, El equipo de Mantenimiento Fisico hace relleno de zanja de drenaje en Calle Bugarblias del Fraccionamiento Providencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11 FEB-22	C. 3 DE MAYO COL. OBRERA	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de drenajeros hace sondeo, instala tapa de registro y rebaja brocal en calle 3 de Mayo de la Colonia Obrera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11 FEB-22	C. FRESNOS, COL. OBRERA	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	En atención al reporte ciudadano , el equipo de drenajeros hace sondeo de 45 metros a base de varillas destapa caños , en Calle del Muro esquina con Avenida de los Fresnos de la Colonia Obrera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11- FEB-22	C JAVIER MINA, COL.CENTRO	CORTE DE BACHE	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico, hace trituracion de cincreto uu para bacheo asfaltico en la Calle Javier Mina de la Colonia Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11- FEB-22	PASEO DEL MINERAL	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de Maquinaria Retro 225 acude en apoyo al personal de Presidencia Municipal en la limpieza del Blvd Paseo del Mineral.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-FEB-22	RASTRO MUNICIPAL	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Despues de unos dias en el taller, el bacall reanuda sus actividades acudiendo al Rastro Municipal para dar mantenimiento al anden de carga y descarga de carnes.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	CONEXION DE TOMAS	BACHEO	251	100
NOTA	Con el objetivo de evitar accidentes, El equipo de Mantenimiento Fisico hace relleno de zanja de drenaje en Calle Bugarblias del Fraccionamiento Providencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11 FEB-22	C. 3 DE MAYO COL. OBRERA	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de drenajeros hace sondeo, instala tapa de registro y rebaja brocal en calle 3 de Mayo de la Colonia Obrera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11 FEB-22	C. FRESNOS, COL. OBRERA	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	En atención al reporte ciudadano , el equipo de drenajeros hace sondeo de 45 metros a base de varillas destapa caños , en Calle del Muro esquina con Avenida de los Fresnos de la Colonia Obrera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-FEB-22	RASTRO MUNICIPAL	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Despues de unos dias en el taller, el bacall reanuda sus actividades acudiendo al Rastro Municipal para dar mantenimiento al anden de carga y descarga de carnes.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	CONEXION DE TOMAS	BACHEO	251	100
NOTA	Con el objetivo de evitar accidentes, El equipo de Mantenimiento Fisico hace relleno de zanja de drenaje en Calle Bugarblias del Fraccionamiento Providencia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11 FEB-22	C. 3 DE MAYO COL. OBRERA	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de drenajeros hace sondeo, instala tapa de registro y rebaja brocal en calle 3 de Mayo de la Colonia Obrera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11 FEB-22	C. FRESNOS, COL. OBRERA	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	En atención al reporte ciudadano , el equipo de drenajeros hace sondeo de 45 metros a base de varillas destapa caños , en Calle del Muro esquina con Avenida de los Fresnos de la Colonia Obrera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	COMUNIDAD PLATEROS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	228, 236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en conjunto para el acarreo de 1 viaje de revestimiento , hacia la Comunidad de Plateros				



PP BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	RELLENO SANITARIO	LIMPIEZA	MAQUINARIA	228, 236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en conjunto para el acarreo de 1 viaje de revestimiento , al relleno sanitario				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	COMUNIDAD PLATEROS	HUMECTACION	MAQUINARIA	132	100
NOTA	El equipo de maquinaria (pipa 132), apoya en la humectacion de terreno en la Comunidad de Plateros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	BOULEVARD ESTACION SAN JOSE	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El Persomnal de Mantenimiento Fisico, continua con los trabajos de bacheo asfaltico en uno de los puntos de la ciudad con mayor afluencia de vehicular.-				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	BOULEVARD ESTACION SAN JOSE	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, continua con los trabajos de bacheo asfáltico, en uno de los puntos de la ciudad con mayor afluencia de trafico-				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	SANTA MONICA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica de la planta Osiris ubicada en Santa Monica Col Osiris de la Ciudad de Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavación 150 M de zanja, para la ampliación de red de agua potable, en la Comunidad del Refugio de Santa Rosa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 245), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	COMUNIDAD PLATEROS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	228, 236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en conjunto para el acarreo de 1 viaje de revestimiento , hacia la Comunidad de Plateros				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	RELLENO SANITARIO	LIMPIEZA	MAQUINARIA	228, 236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en conjunto para el acarreo de 1 viaje de revestimiento , al relleno sanitario				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	COMUNIDAD PLATEROS	HUMECTACION	MAQUINARIA	132	100
NOTA	El equipo de maquinaria (pipa 132), apoya en la humectacion de terreno en la Comunidad de Plateros.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	BOULEVARD ESTACION SAN JOSE	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El Persomnal de Mantenimiento Fisico, continua con los trabajos de bacheo asfaltico en uno de los puntos de la ciudad con mayor afluencia de vehicular.-				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	BOULEVARD ESTACION SAN JOSE	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, continua con los trabajos de bacheo asfáltico, en uno de los puntos de la ciudad con mayor afluencia de tráfico-				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	SANTA MONICA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica de la planta Osiris ubicada en Santa Monica Col Osiris de la Ciudad de Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavación 150 M de zanja, para la ampliación de red de agua potable, en la Comunidad del Refugio de Santa Rosa.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-ENE-22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 245), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11- MAR-22	PROLONGACION,M. PONCE, FCO. VILLA	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido al taponamiento que presentaba la linea general de drenaje de la prolongacion M. Ponce de la colonia Francisco Villa, el personal a cargo de las varillas destapa caños, hacen limpieza de registros y sondeo de 24 metros, dando solucion a dicho problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11- MAR-22	CALLEJON PANFILO NATERA, CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea central de drenaje, el personal de mantenimiento fisico, atiende el reporte de los vecinos del Callejon Panfilo Natera de la zona Centro, sondeando 37 metros a vase de varillas destapa caños.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-MAR-22	C,VILLA DE COS, COL. SOLIDARIDAD	DRENAJES	SONDEO	216	100
NOTA	Atendiendo el llamado ciudadano , el personal de mantenimiento fisico hace sondeo de 48 metros, esto con el fin de destapar la linea general de drenaje, ya que se encontraba obstruida de papel higuenico y unicell.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11- MAR-22	PROLONGACION,M. PONCE, FCO. VILLA	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido al taponamiento que presentaba la linea general de drenaje de la prolongacion M. Ponce de la colonia Francisco Villa, el personal a cargo de las varillas destapa caños, hacen limpieza de registros y sondeo de 24 metros, dando solucion a dicho problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11- MAR-22	CALLEJON PANFILO NATERA, CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea central de drenaje, el personal de mantenimiento fisico, atiende el reporte de los vecinos del Callejon Panfilo Natera de la zona Centro, sondeando 37 metros a vase de varillas destapa caños.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-MAR-22	C,VILLA DE COS, COL. SOLIDARIDAD	DRENAJES	SONDEO	216	100
NOTA	Atendiendo el llamado ciudadano , el personal de mantenimiento fisico hace sondeo de 48 metros, esto con el fin de destapar la linea general de drenaje, ya que se encontraba obstruida de papel higuienico y unicell.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	PRIV LUCIO BLANCO, COL VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea general de drenajeros, el Personal de Mantenimiento Fisico, resuelve el problema de derrame de aguas negras, que se presentaba en los registros de La Privada Lucio Blanco de la Colonia Venustiano Carranza, sondeando a 42 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	CARRETERA ESTACION SAN JOSE	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El Personal a cargo de los drenajes atiende el reporte del derrame de aguas negras presentado por la ciudadanía en Carretera a Estación San Jose, por el cual se hace sondeo a base de varillas destapa caños y desasolve con el vector				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	C. PITALLAS, COL. VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	Debido a la saturación de raíces dentro del tubo general de drenaje, el Personal de Mantenimiento físico realiza trabajos de sondeo a base de varillas y limpieza de registros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	C. ROQUE E. DE LA COL. FOVISSTE	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico soluciona el problema de la saturacion de la linea general de drenaje sondeando con varillas y bacall, en la Calle Roque de la Col Foviste.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	C. ROQUE E. DE LA COL. FOVISSTE	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico soluciona el problema de la saturación de la línea general de drenaje sondeando con varillas y bacall, en la Calle Roque de la Col Fovisste.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El Equipo de Mantenimiento Fisico, continua con las actividades de Bacheo a base de revestimiento, en diferentes puntos de la ciudad (C.Aquiles Serdan, C. Parra, C. Enrique Estrada), esto con el fin de mejorar las principales calles de la Ciudad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo a base de revestimiento, en diferentes puntos de la ciudad (C.Aquiles Serdan, C. Parra, C. Enrique Estrada), esto con el fin de mejorar las principales calles de la Ciudad.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	PRIV LUCIO BLANCO, COL VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Devido a la saturacion de la linea general de drenajeros, el Personal de Mantenimiento Fisico, resuelve el problema de derrame de aguas negras, que se presentaba en los registros de La Privada Lucio Blanco de la Colonia Venustiano Carranza, sondeando a 42 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	CARRETERA ESTACION SAN JOSE	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El Personal a cargo de los drenajes atiende el reporte del derrame de aguas negras presentado por la ciudadanía en Carretera a Estación San Jose, por el cual se hace sondeo a base de varillas destapa caños y desasolve con el vactor				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	C. PITALLAS, COL. VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	Debido a la saturación de raíces dentro del tubo general de drenaje, el Personal de Mantenimiento físico realiza trabajos de sondeo a base de varillas y limpieza de registros.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	C. ROQUE E. DE LA COL. FOVISSTE	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico soluciona el problema de la saturación de la línea general de drenaje sondeando con varillas y bacall, en la Calle Roque de la Col Foviste.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	C. ROQUE E. DE LA COL. FOVISSTE	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico soluciona el problema de la saturacion de la linea general de drenaje sondeando con varillas y bacall, en la Calle Roque de la Col Fovisste.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo a base de revestimiento, en diferentes puntos de la ciudad (C.Aquiles Serdan, C. Parra, C. Enrique Estrada), esto con el fin de mejorar las principales calles de la Ciudad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-ENE-22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo a base de revestimiento, en diferentes puntos de la ciudad (C.Aquiles Serdan, C. Parra, C. Enrique Estrada), esto con el fin de mejorar las principales calles de la Ciudad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12 FEB-22	C. PUENTE, COL.SECTOR LAGUNIILLA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras en la Calle Puente de la Colonia Sector Lagunilla, la cuadrilla de Mantenimiento Fisico trabaja en sabado para dar solucion a dicho problema, sondeando 32 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12 FEB-22	C. PUENTE, COL.SECTOR LAGUNIILLA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras en la Calle Puente de la Colonia Sector Lagunilla, la cuadrilla de Mantenimiento Fisico trabaja en sabado para dar solucion a dicho problema, sondeando 32 m a base de varillas destapa caños.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12 FEB-22	C. PUENTE, COL.SECTOR LAGUNIILLA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras en la Calle Puente de la Colonia Sector Lagunilla, la cuadrilla de Mantenimiento Fisico trabaja en sabado para dar solucion a dicho problema, sondeando 32 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12 FEB-22	C. PUENTE, COL.SECTOR LAGUNIILLA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras en la Calle Puente de la Colonia Sector Lagunilla, la cuadrilla de Mantenimiento Fisico trabaja en sabado para dar solucion a dicho problema, sondeando 32 m a base de varillas destapa caños.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	C. MURO, COL. OBRERA	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	Para dar solucion al reporte ciudadano, el Personal de Mantenimiento Fisico, acude a dar atencion a los vecinos de la Calle Del Muro de la Colonia Obrera, hace trabajos de sondeo de 90 m con varillas y bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	C. MEZQUITE , COL. BARRIO ALTO	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El Personal de Mantenimiento Fisico, acude a dar solucion al problema de la saturacion de la linea general de la Calle Del Mezquite de la Colonia Barrio Alto, por el cual se lleban acabo trabajos sondeo de 50 m a base de varillas y bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	C. MEZQUITE , COL. BARRIO ALTO	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El Personal de Mantenimiento Fisico, acude a dar solucion al problema de la saturacion de la linea general de la Calle Del Mezquite de la Colonia Barrio Alto, por el cual se lleban acabo trabajos sondeo de 50 m a base de varillas y bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AL MINERO SALIDA A ZACATECAS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El Persomnal de Mantenimiento Fisico, continua con los trabajos de bacheo asfaltico en uno de los puntos de la ciudad con mayor afluencia de vehicular.-				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	SANTA MONICA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica de la planta Santa Monica Col Osiris de la Ciudad de Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 245), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavación, para la ampliación de red de agua potable, y asu vez relleno zanja de la misma obra, en la Comunidad del Refugio de Santa Rosa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavación, para la ampliación de red de agua potable, y asu vez relleno zanja de la misma obra, en la Comunidad del Refugio de Santa Rosa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	VARIOS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en equipo para hacer limpieza en las inmediaciones del taller del Municipio, trasladar 1 viaje de revestimiento al puente de la Autopista Morfin Chavez, y limpieza de escombros en Calle Sierra de Valdecañas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	VARIOS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en equipo para hacer limpieza en las inmediaciones del taller del Municipio, trasladar 1 viaje de revestimiento al puente de la Autopista Morfin Chavez, y limpieza de escombros en Calle Sierra de Valdecañas.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	C. MURO, COL. OBRERA	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	Para dar solucion al reporte ciudadano, el Personal de Mantenimiento Fisico, acude a dar atencion a los vecinos de la Calle Del Muro de la Colonia Obrera, hace trabajos de sondeo de 90 m con varillas y bacall.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	C. MEZQUITE , COL. BARRIO ALTO	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El Personal de Mantenimiento Fisico, acude a dar solucion al problema de la saturacion de la linea general de la Calle Del Mezquite de la Colonia Barrio Alto, por el cual se lleban acabo trabajos sondeo de 50 m a base de varillas y bacall.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	C. MEZQUITE , COL. BARRIO ALTO	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El Personal de Mantenimiento Fisico, acude a dar solucion al problema de la saturacion de la linea general de la Calle Del Mezquite de la Colonia Barrio Alto, por el cual se lleban acabo trabajos sondeo de 50 m a base de varillas y bacall.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AL MINERO SALIDA A ZACATECAS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El Personal de Mantenimiento Físico, continua con los trabajos de bacheo asfáltico en uno de los puntos de la ciudad con mayor afluencia de vehicular.-				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	SANTA MONICA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica de la planta Santa Monica Col Osiris de la Ciudad de Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 245), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavación, para la ampliación de red de agua potable, y asu vez relleno zanja de la misma obra, en la Comunidad del Refugio de Santa Rosa.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavación, para la ampliación de red de agua potable, y asu vez relleno zanja de la misma obra, en la Comunidad del Refugio de Santa Rosa.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	VARIOS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en equipo para hacer limpieza en las inmediaciones del taller del Municipio, trasladar 1 viaje de revestimiento al puente de la Autopista Morfin Chavez, y limpieza de escombros en Calle Sierra de Valdecañas.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	VARIOS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en equipo para hacer limpieza en las inmediaciones del taller del Municipio, trasladar 1 viaje de revestimiento al puente de la Autopista Morfin Chavez, y limpieza de escombros en Calle Sierra de Valdecañas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	C. MURO, COL. OBRERA	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	Para dar solucion al reporte ciudadano, el Personal de Mantenimiento Fisico, acude a dar atencion a los vecinos de la Calle Del Muro de la Colonia Obrera, hace trabajos de sondeo de 90 m con varillas y bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	C. MEZQUITE , COL. BARRIO ALTO	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El Personal de Mantenimiento Fisico, acude a dar solucion al problema de la saturacion de la linea general de la Calle Del Mezquite de la Colonia Barrio Alto, por el cual se lleban acabo trabajos sondeo de 50 m a base de varillas y bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	C. MEZQUITE , COL. BARRIO ALTO	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El Personal de Mantenimiento Fisico, acude a dar solucion al problema de la saturacion de la linea general de la Calle Del Mezquite de la Colonia Barrio Alto, por el cual se lleban acabo trabajos sondeo de 50 m a base de varillas y bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AL MINERO SALIDA A ZACATECAS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El Persomnal de Mantenimiento Fisico, continua con los trabajos de bacheo asfaltico en uno de los puntos de la ciudad con mayor afluencia de vehicular.-				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	SANTA MONICA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica de la planta Santa Monica Col Osiris de la Ciudad de Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 245), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavación, para la ampliación de red de agua potable, y asu vez relleno zanja de la misma obra, en la Comunidad del Refugio de Santa Rosa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavación, para la ampliación de red de agua potable, y asu vez relleno zanja de la misma obra, en la Comunidad del Refugio de Santa Rosa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	VARIOS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en equipo para hacer limpieza en las inmediaciones del taller del Municipio, trasladar 1 viaje de revestimiento al puente de la Autopista Morfin Chavez, y limpieza de escombros en Calle Sierra de Valdecañas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	VARIOS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en equipo para hacer limpieza en las inmediaciones del taller del Municipio, trasladar 1 viaje de revestimiento al puente de la Autopista Morfin Chavez, y limpieza de escombros en Calle Sierra de Valdecañas.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	C. MURO, COL. OBRERA	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	Para dar solucion al reporte ciudadano, el Personal de Mantenimiento Fisico, acude a dar atencion a los vecinos de la Calle Del Muro de la Colonia Obrera, hace trabajos de sondeo de 90 m con varillas y bacall.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	C. MEZQUITE , COL. BARRIO ALTO	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El Personal de Mantenimiento Fisico, acude a dar solucion al problema de la saturacion de la linea general de la Calle Del Mezquite de la Colonia Barrio Alto, por el cual se lleban acabo trabajos sondeo de 50 m a base de varillas y bacall.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	C. MEZQUITE , COL. BARRIO ALTO	SONDEO DESASOLVE	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El Personal de Mantenimiento Fisico, acude a dar solucion al problema de la saturacion de la linea general de la Calle Del Mezquite de la Colonia Barrio Alto, por el cual se lleban acabo trabajos sondeo de 50 m a base de varillas y bacall.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AL MINERO SALIDA A ZACATECAS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	El Persomnal de Mantenimiento Fisico, continua con los trabajos de bacheo asfaltico en uno de los puntos de la ciudad con mayor afluencia de vehicular.-				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Puenfe de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Puenfe de Autopista Morfin Chavez.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Puenfe de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	SANTA MONICA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica de la planta Santa Monica Col Osiris de la Ciudad de Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 245), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavación, para la ampliación de red de agua potable, y asu vez relleno zanja de la misma obra, en la Comunidad del Refugio de Santa Rosa.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	REFUGIO DE SANTA ROSA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225) continua con los trabajos de excavación, para la ampliación de red de agua potable, y asu vez relleno zanja de la misma obra, en la Comunidad del Refugio de Santa Rosa.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	VARIOS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en equipo para hacer limpieza en las inediaciones del taller del Municipio, trasladar 1 viaje de revestimiento al puente de la Autopista Morfin Chavez, y limpieza de escombros en Calle Sierra de Valdecañas.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-ENE-22	VARIOS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en equipo para hacer limpieza en las inmediaciones del taller del Municipio, trasladar 1 viaje de revestimiento al puente de la Autopista Morfin Chavez, y limpieza de escombros en Calle Sierra de Valdecañas.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-MAR.22	COMUNIDAD, COL HIDALGO DE OJUELOS	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Debido a la emergencia presentada en la Calle Vicente Guerrero de la Comunidad de Colonia Hidalgo de Ojuelos, El personal de mantenimiento físico, acude en Domingo para hacer trabajos de sondeo de 100 metros, con el vactor, esto con el fin de solucionar el taponamiento de la línea general de drenaje de dicha calle.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-MAR.22	COMUNIDAD, COL HIDALGO DE OJUELOS	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Debido a la emergencia presentada en la Calle Vicente Guerrero de la Comunidad de Colonia Hidalgo de Ojuelos, El personal de mantenimiento físico, acude en Domingo para hacer trabajos de sondeo de 100 metros, con el vactor, esto con el fin de solucionar el taponamiento de la línea general de drenaje de dicha calle.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	AVENIDA PLATEROS	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solución al tiradero de aguas residuales en Av. Plateros llevando acabo sondeo de 40 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	AVENIDA PLATEROS	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solución al tiradero de aguas residuales en Av. Plateros llevando acabo sondeo de 40 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	C. MORELOS Y REFORMA, COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, atiende al llamado de los locatarios de la zona centro, y para dar solución al problema del taponamiento de la línea central de drenaje, hacen sondeo de 58 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	PUENTE AUTOPISTA MORFIN CHAVEZ	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en equipo para, trasladar 1 viaje de revestimiento al puente de la Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 245), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	AVENIDA PLATEROS	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solución al tiradero de aguas residuales en Av. Plateros llevando acabo sondeo de 40 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	AVENIDA PLATEROS	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solución al tiradero de aguas residuales en Av. Plateros llevando acabo sondeo de 40 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	C. MORELOS Y REFORMA, COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, atiende al llamado de los locatarios de la zona centro, y para dar solución al problema del taponamiento de la línea central de drenaje, hacen sondeo de 58 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	PUENTE AUTOPISTA MORFIN CHAVEZ	LIMPIEZA	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 228, volteo 236), trabajan en equipo para, trasladar 1 viaje de revestimiento al puente de la Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-ENE-22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 245), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				





H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-MAR-22	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, acude de manera inmediata al tiradero de aguas residuales, reportado en la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, ya que se encontraba saturada de basura, debido a esto se sondea 60 metros, a base de barillas para solucionar el problema, que afectaba a varios veciosos de esta zona.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-MAR-22	AV. ENRIQUE ESTRADA,	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la falta de registros en la Av. Enrique, La cuadrilla de mantenimiento fisico, hace sondeo desde el interior de un domicilio para llevar acabo el sondeo de 45 metros, dando solucion al taponamiento de la linea general de drenaje de dicha avenida.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, tritura concreto, hace zanja y cambia 60 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, tritura concreto, hace zanja y cambia 60 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-MAR-22	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento físico, acude de manera inmediata al tiradero de aguas residuales, reportado en la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, ya que se encontraba saturada de basura, debido a esto se sondea 60 metros, a base de barillas para solucionar el problema, que afectaba a varios vecios de esta zona.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-MAR-22	AV. ENRIQUE ESTRADA,	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	Devido a la falta de registros en la Av. Enrique, La cuadrilla de mantenimiento fisico, hace sondeo desde el interior de un domicilio para llevar acabo el sondeo de 45 metros, dando solucion al taponamiento de la linea general de drenaje de dicha avenida.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de mantenimiento fisico, tritura concreto, hace zanja y cambia 60 metros de tubería de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, tritura concreto, hace zanja y cambia 60 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-FEB-22	VARIAS	SUCCION	BACALL , DRENAJEROS	264 ,216	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Fisico a cargo del bacall y la cuadrilla de Drenajes trabajan en en equipo, para continuar con el mantenimiento en las principales calles de la zona centro, por el cual hace trabajos de succion de pozo de visita en calle Abasolo, y sondeo de 300 metros en la linea general que conecta en Calle Castorena, Garcias Salinas y Calle Belisario Dominguez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-FEB-22	VARIAS	SUCCION	BACALL, DRENAJES	264,216	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Fisico a cargo del bacall y la cuadrilla de Drenajes trabajan en en equipo, para continuar con el mantenimiento en las principales calles de la zona centro, por el cual hace trabajos de succion de pozo de visita en calle Abasolo, y sondeo de 300 metros en la linea general que conecta en Calle Castorena, Garcias Salinas y Calle Belisario Dominguez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-FEB-22	VARIAS	SUCCION	BACALL, DRENAJES	264,216	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Fisico a cargo del bacall y la cuadrilla de Drenajes trabajan en en equipo, para continuar con el mantenimiento en las principales calles de la zona centro, por el cual hace trabajos de succion de pozo de visita en calle Abasolo, y sondeo de 300 metros en la linea general que conecta en Calle Castorena, Garcias Salinas y Calle Belisario Dominguez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-FEB-22	VARIAS	SUCCION	BACALL, DRENAJES	264, 216	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Físico a cargo del bacall y la cuadrilla de Drenajes trabajan en en equipo, para continuar con el mantenimiento en las principales calles de la zona centro, por el cual hace trabajos de succion de pozo de visita en calle Abasolo, y sondeo de 300 metros en la línea general que conecta en Calle Castorena, Garcias Salinas y Calle Belisario Dominguez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-FEB-22	C. 1824, FRACC. GONZALEZ ORTEGA	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Fisico, atiende de manera inmediata el derrame de aguas negras, de la calle 1824 del Fraccionamiento Gonzalez Ortega por el cual llevan acabo sondeo de 50 m con varillas destapa caños, dando solucion a dicho probema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-FEB-22	C.TEXTIL, COL. INDUSTRIAL	SUCCION	BACALL, DRENAJES	264, 216	100
NOTA	el personal a cargo del bacall y la cuadrilla de Drenajes, trabajan en en equipo para dar mantenimiento a la linea general de drenaje de la Calle Textil de la Colonia Industrial, esto con el fin de evitar el derrame de los registros de dicha vialidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14- FEB-22	AVENIDA PLATEROS	CORTE DE BACHE	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Físico, hace reposicion de tapa de registro en Av. Plateros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14- FEB-22	C. BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA	EXCAVACION DE ZANJA	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico, continua con los trabajos en la Calle Bugarblias del Fraccionamiento Providencia, por el cual hacen excavacion de 53 m de zanja de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14- FEB-22	C JAVIER MINA, COL.CENTRO	CORTE DE BACHE	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico, hace trituracion de cincreto para bacheo asfaltico en la Calle Javier Mina de la Colonia Centro.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-FEB-22	VARIAS	SUCCION	BACALL , DRENAJEROS	264 ,216	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Fisico a cargo del bacall y la cuadrilla de Drenajes trabajan en en equipo, para continuar con el mantenimiento en las principales calles de la zona centro, por el cual hace trabajos de succion de pozo de visita en calle Abasolo, y sondeo de 300 metros en la linea general que conecta en Calle Castorena, Garcias Salinas y Calle Belisario Dominguez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-FEB-22	VARIAS	SUCCION	BACALL, DRENAJES	264,216	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Fisico a cargo del bacall y la cuadrilla de Drenajes trabajan en en equipo, para continuar con el mantenimiento en las principales calles de la zona centro, por el cual hace trabajos de succion de pozo de visita en calle Abasolo, y sondeo de 300 metros en la linea general que conecta en Calle Castorena, Garcias Salinas y Calle Belisario Dominguez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-FEB-22	VARIAS	SUCCION	BACALL, DRENAJES	264,216	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Físico a cargo del bacall y la cuadrilla de Drenajes trabajan en en equipo, para continuar con el mantenimiento en las principales calles de la zona centro, por el cual hace trabajos de succion de pozo de visita en calle Abasolo, y sondeo de 300 metros en la línea general que conecta en Calle Castorena, Garcias Salinas y Calle Belisario Dominguez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-FEB-22	VARIAS	SUCCION	BACALL, DRENAJES	264, 216	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Fisico a cargo del bacall y la cuadrilla de Drenajes trabajan en en equipo, para continuar con el mantenimiento en las principales calles de la zona centro, por el cual hace trabajos de succion de pozo de visita en calle Abasolo, y sondeo de 300 metros en la linea general que conecta en Calle Castorena, Garcias Salinas y Calle Belisario Dominguez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-FEB-22	C. 1824, FRACC. GONZALEZ ORTEGA	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Fisico, atiende de manera inmediata el derrame de aguas negras, de la calle 1824 del Fraccionamiento Gonzalez Ortega por el cual llevan acabo sondeo de 50 m con varillas destapa caños, dando solucion a dicho probema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-FEB-22	C.TEXTIL, COL. INDUSTRIAL	SUCCION	BACALL, DRENAJES	264, 216	100
NOTA	el personal a cargo del bacall y la cuadrilla de Drenajes, trabajan en en equipo para dar mantenimiento a la linea general de drenaje de la Calle Textil de la Colonia Industrial, esto con el fin de evitar el derrame de los registros de dicha vialidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14- FEB-22	AVENIDA PLATEROS	CORTE DE BACHE	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Físico, hace reposicion de tapa de registro en Av. Plateros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14- FEB-22	C. BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA	EXCAVACION DE ZANJA	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico, continua con los trabajos en la Calle Bugarblias del Fraccionamiento Providencia, por el cual hacen excavacion de 53 m de zanja de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14- FEB-22	C JAVIER MINA, COL.CENTRO	CORTE DE BACHE	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico, hace trituracion de cincreto uu para bacheo asfaltico en la Calle Javier Mina de la Colonia Centro.				





H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



Av. Plateros No. 1103 - Col. Arboledas - C.P. 99056 - Fresnillo, Zacatecas.



Fresnillo Municipio



<https://www.fresnillo.gob.mx/>

BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. 1824, FRACC. GONZALEZ ORTEGA	SONDEO	DRENAJES BACALL	216 264	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Físico, atiende de manera inmediata el derrame de aguas negras, de la calle 1824 del Fraccionamiento Gonzalez Ortega por el cual llevan acabo sondeo de 100 m con el bacall y 50 m con varillas destapa caños, dando solucion a dicho probema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. 1824, FRACC. GONZALEZ ORTEGA	SONDEO	DRENAJES BACALL	216 264	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Físico, atiende de manera inmediata el derrame de aguas negras, de la calle 1824 del Fraccionamiento Gonzalez Ortega por el cual llevan acabo sondeo de 100 m con el bacall y 50 m con varillas destapa caños, dando solucion a dicho probema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. MIGUEL AUZA, COL. BENITO JUAREZ	SONDEO	DRENAJES BACALL	216 264	100
NOTA	el personal a cargo del vector, acude en apoyo al Sr. Cayetano Nuñez con domicilio en Calle Miguel Auza de la Colonia Benito Juárez, con el fin de hacer sondeo de 50 m en la línea general, y así pueda conectar su toma domiciliaria.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. MIGUEL AUZA, COL. BENITO JUAREZ	SONDEO	DRENAJES BACALL	216 264	100
NOTA	el personal a cargo del vector, acude en apoyo al Sr. Cayetano Nuñez con domicilio en Calle Miguel Auza de la Colonia Benito Juárez, con el fin de hacer sondeo de 50 m en la línea general, y así pueda conectar su toma domiciliaria.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	el personal a cargo del bacall, atiende de manera inmediata el derrame de aguas negras, de la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, y para dar solución al problema sondea 200 m para destapar la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea general de drenaje por cebo y basura el personal de mantenimiento fisico hace sondeo de 100 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea general de drenaje por cebo y basura el personal de mantenimiento fisico hace sondeo de 100 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 FEB 22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15- FEB-22	C. BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA	EXCAVACION DE ZANJA	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico, continua con los trabajos en la Calle Bugarblias del Fraccionamiento Providencia, por el cual hacen excavacion de 27 m de zanja de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15- FEB-22	C JAVIER MINA, COL.CENTRO	CORTE DE BACHE	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Físico, hace trituracion de cincreto uu para bacheo asfáltico en la Calle Javier Mina de la Colonia Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 FEB 22	RELLENO SANITARIO	RECONSTRUCCION DE CAMINO	MAQUINARIA		100
NOTA	El equipo de maquinaria (Camion de Volteo, Pipa de Agua), hacen acarreo de viajes de escombros y humectacion de calle que conduce al al Relleno Sanitario				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 FEB 22	RELLENO SANITARIO	RECONSTRUCCION DE CAMINO	MAQUINARIA		100
NOTA	El equipo de maquinaria (Camion de Volteo, Pipa de Agua), hacen acarreo de viajes de escombro y humectacion de calle que conduce al al Relleno Sanitario				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. 1824, FRACC. GONZALEZ ORTEGA	SONDEO	DRENAJES BACALL	216 264	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Fisico, atiende de manera inmediata el derrame de aguas negras, de la calle 1824 del Fraccionamiento Gonzalez Ortega por el cual llevan acabo sondeo de 100 m con el bacall y 50 m con varillas destapa caños, dando solucion a dicho probema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. 1824, FRACC. GONZALEZ ORTEGA	SONDEO	DRENAJES BACALL	216 264	100
NOTA	el personal de Mantenimiento Fisico, atiende de manera inmediata el derrame de aguas negras, de la calle 1824 del Fraccionamiento Gonzalez Ortega por el cual llevan acabo sondeo de 100 m con el bacall y 50 m con varillas destapa caños, dando solucion a dicho probema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. MIGUEL AUZA, COL. BENITO JUAREZ	SONDEO	DRENAJES BACALL	216 264	100
NOTA	el personal a cargo del vector, acude en apoyo al Sr. Cayetano Nuñez con domicilio en Calle Miguel Auza de la Colonia Benito Juárez, con el fin de hacer sondeo de 50 m en la línea general, y así pueda conectar su toma domiciliaria.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. MIGUEL AUZA, COL. BENITO JUAREZ	SONDEO	DRENAJES BACALL	216 264	100
NOTA	el personal a cargo del vector, acude en apoyo al Sr. Cayetano Nuñez con domicilio en Calle Miguel Auza de la Colonia Benito Juárez, con el fin de hacer sondeo de 50 m en la línea general, y así pueda conectar su toma domiciliaria.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	el personal a cargo del bacall, atiende de manera inmediata el derrame de aguas negras, de la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, y para dar solución al problema sondea 200 m para destapar la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea general de drenaje por cebo y basura el personal de mantenimiento fisico hace sondeo de 100 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-FEB-22	C. SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea general de drenaje por cebo y basura el personal de mantenimiento fisico hace sondeo de 100 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 FEB 22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15- FEB-22	C. BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA	EXCAVACION DE ZANJA	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico, continua con los trabajos en la Calle Bugarblias del Fraccionamiento Providencia, por el cual hacen excavacion de 27 m de zanja de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15- FEB-22	C JAVIER MINA, COL.CENTRO	CORTE DE BACHE	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico, hace trituracion de cincreto uu para bacheo asfaltico en la Calle Javier Mina de la Colonia Centro.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	BACALL	216	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, acude nuevamente a dar atencion al problema de drenaje , reportado en la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, ya que se encontraba saturada de basura, debido a esto se hace sondeo de 60 metros, con el vactor para solucionar el problema, que afectaba a varios vecionos de esta zona.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 MAR-22	SALIDA A DURANGO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, contiinua con los trabajos, frente a la chilera el buen temporal, ubiada a la salida a Durango. Por el cual nstalan tapadera de registro.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 6 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 6 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 6 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	BACALL	216	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, acude nuevamente a dar atencion al problema de drenaje , reportado en la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, ya que se encontraba saturada de basura, debido a esto se hace sondeo de 60 metros, con el vactor para solucionar el problema, que afectaba a varios vecionos de esta zona.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 MAR-22	SALIDA A DURANGO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, contiinua con los trabajos, frente a la chilera el buen temporal, ubiada a la salida a Durango. Por el cual nstalan tapadera de registro.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 6 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 6 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 6 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	BACALL	216	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, acude nuevamente a dar atencion al problema de drenaje , reportado en la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, ya que se encontraba saturada de basura, debido a esto se hace sondeo 60 metros, con el vactor para solucionar el problema, que afectaba a varios vecios de esta zona.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 MAR-22	SALIDA A DURANGO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, contiinua con los trabajos, frente a la chilera el buen temporal, ubiada a la salida a Durango. Por el cual nstalan tapadera de registro.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 6 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 6 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 6 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	BACALL	216	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, acude nuevamente a dar atencion al problema de drenaje , reportado en la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, ya que se encontraba saturada de basura, debido a esto se hace sondeo de 60 metros, con el vactor para solucionar el problema, que afectaba a varios vecionos de esta zona.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 MAR-22	SALIDA A DURANGO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, contiinua con los trabajos, frente a la chilera el buen temporal, ubiada a la salida a Durango. Por el cual nstalan tapadera de registro.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 6 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 6 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 6 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-FEB-22	AV. GARCIA SALINAS, CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea general de drenaje de la Av Garcia Salinas cruce con Av Hidalgo, a cuadrilla de drenajeros hace sondeo de 30 m . Con el fin de evitar el derrame de los registros ubicados en dichas avenidas .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-FEB-22	AV. GARCIA SALINAS, CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea general de drenaje por cebo y basura el personal de mantenimiento fisico hace sondeo de 100 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-FEB-22	COMUNIDAD LOS RIOS	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	En atencion a la solicitud de los habitantes de la Communnidad de los Rios, El personal a cargo de bacall acude a dar mantenimiento (succion de 3 viajes) a las pilas de drenaje de dicha localidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 FEB 22	PANTEON RESURECCION, RELLENO SANITARIO	LMPPIEZA Y ACARREO	MAQUINARIA	236,244, 225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244 y 236), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la elaboracion de fosas y limpieza de escombros y a su vez lo trasladan a el Camino que conduce al tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 FEB 22	PANTEON RESURECCION, RELLENO SANITARIO	LIMPIEZA Y ACARREO	MAQUINARIA	236,244, 225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244 y 236), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la elaboracion de fosas y limpieza de escombros y a su vez lo trasladan a el Camino que conduce al tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 FEB 22	PANTEON RESURECCION, RELLENO SANITARIO	LMPPIEZA Y ACARREO	MAQUINARIA	236,244, 225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244 y 236), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la elaboracion de fosas y limpieza de escombros y a su vez lo trasladan a el Camino que conduce al tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-FEB-22	C. MIGUEL AUZA, COL. BENITO JUAREZ	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	el personal de drenajeros, acude en apoyo al Sr. Cayetano Nuñez con domicilio en Calle Miguel Auza de la Colonia Benito Juarez, con el fin de hacer sondeo de 35 m en la línea general, y así pueda conectar su toma domiciliaria.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16- FEB-22	C JAVIER MINA, COL.CENTRO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de varios dias de trabajo en Calle Mina de la Colonia Centro, la cuadrilla de bacheo aplica 25 m ² de mezcla asfaltica, esto con el fin de mejorar las vialidades de las principales calle de Fresnillo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16- FEB-22	C JAVIER MINA, COL.CENTRO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de varios dias de trabajo en Calle Mina de la Colonia Centro, la cuadrilla de bacheo aplica 25 m ² de mezcla asfaltica, esto con el fin de mejorar las vialidades de las principales calle de Fresnillo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	CAMBIO DE TUBERIA	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al colapso de la linea general de drenaje de Calle Buganblias del Fraccionamiento Providencia, la cuadrilla de bacheo apoya a los drenajeros en la la reposicion de 80 metros de tuberia de pvc de 12".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	CAMBIO DE TUBERIA	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al colapso de la linea general de drenaje de Calle Buganblias del Fraccionamiento Providencia, la cuadrilla de bacheo apoya a los drenajeros en la la reposicion de 80 metros de tuberia de pvc de 12".				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-FEB-22	AV. GARCIA SALINAS, CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Devido a la saturacion de la linea general de drenaje de la Av Garcia Salinas cruce con Av Hidalgo, a cuadrilla de drenajeros hace sondeo de 30 m . Con el fin de evitar el derrame de los registros ubicados en dichas avenidas .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-FEB-22	AV. GARCIA SALINAS, CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea general de drenaje por cebo y basura el personal de mantenimiento fisico hace sondeo de 100 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-FEB-22	COMUNIDAD LOS RIOS	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	En atencion a la solicitud de los habitantes de la Communnidad de los Rios, El personal a cargo de bacall acude a dar mantenimiento (succion de 3 viajes) a las pilas de drenaje de dicha localidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 FEB 22	PANTEON RESURECCION, RELLENO SANITARIO	LMPPIEZA Y ACARREO	MAQUINARIA	236,244, 225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244 y 236), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la elaboracion de fosas y limpieza de escombros y a su vez lo trasladan a el Camino que conduce al tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 FEB 22	PANTEON RESURECCION, RELLENO SANITARIO	LMPPIEZA Y ACARREO	MAQUINARIA	236,244, 225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244 y 236), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la elaboracion de fosas y limpieza de escombros y a su vez lo trasladan a el Camino que conduce al tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15 FEB 22	PANTEON RESURECCION, RELLENO SANITARIO	LMPPIEZA Y ACARREO	MAQUINARIA	236,244, 225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244 y 236), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la elaboracion de fosas y limpieza de escombros y a su vez lo trasladan a el Camino que conduce al tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-FEB-22	C. MIGUEL AUZA, COL. BENITO JUAREZ	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	el personal de drenajeros, acude en apoyo al Sr. Cayetano Nuñez con domicilio en Calle Miguel Auza de la Colonia Benito Juarez, con el fin de hacer sondeo de 35 m en la línea general, y así pueda conectar su toma domiciliaria.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16- FEB-22	C JAVIER MINA, COL.CENTRO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de varios dias de trabajo en Calle Mina de la Colonia Centro, la cuadrilla de bacheo aplica 25 m ² de mezcla asfaltica, esto con el fin de mejorar las vialidades de las principales calle de Fresnillo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16- FEB-22	C JAVIER MINA, COL.CENTRO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de varios dias de trabajo en Calle Mina de la Colonia Centro, la cuadrilla de bacheo aplica 25 m ² de mezcla asfaltica, esto con el fin de mejorar las vialidades de las principales calle de Fresnillo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	CAMBIO DE TUBERIA	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al colapso de la linea general de drenaje de Calle Buganblias del Fraccionamiento Providencia, la cuadrilla de bacheo apoya a los drenajeros en la reposicion de 80 metros de tuberia de pvc de 12".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16- FEB-22	C BUGANBILIAS, FRACC. PROVIDENCIA.	CAMBIO DE TUBERIA	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al colapso de la linea general de drenaje de Calle Buganbillas del Fraccionamiento Providencia, la cuadrilla de bacheo apoya a los drenajeros en la la reposicion de 80 metros de tuberia de pvc de 12".				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	C. PIINOS, COL. OBRERA	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, hace sondeo de 100 metros con la maquina desasoladora (bacall), para solucionar el taponamiento de la linea general de drenaje, que afectaba a varios domicilios de la Calle Pinos de la Colonia Obrera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	C. VETA DE ORO, LOMAS DE LA FORTUNA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	Atendiendo a la queja ciudadana, la cuadrilla de mantenimiento fisico, hace de sondeo 60 de la linea general de drenaje y tomas domiciliarias, a base de varillas destappa caños, en la Calle Veta de Oro de la Colonia Lomas de la Fortuna,				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	C.ANALCO, COL. CENTRO	SONDEO	DENAJEROS	216	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, atiende el repote de la Calle Analco de la Colonia Centro, para evitar el derrame de aguas negras, llevan acabo sondeo de 60 metros a base de varillas destapa caños.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	C. LABRADORES, COL.SAN JOAQUIN	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	En atencion al reporte ciudadano, la cuadrilla de mantenimiento fisico, hace sondeo de 48 metros, con varillas y a su vez se hace limpieza de pozos de visita, debido a la gran cantidad de tierra y basura que obstruian la linea general de drenaje.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 30 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	COMUNIDAD: PLATEROS	RIPPEAR	MAQUINARIA	240	100
NOTA	Debido al tipo de terreno, El equipo de Maquinaria (Moto 240) lleva acabo el rippeo de terraceria (romper capas rocosas) que conduce al CECyT, esto con el fin de hacer exvacion de zanja, para la intalacion de agua potable, en el bachillerato ubicado en la Comunidad de Plateros.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	CALLE UNIVERSIDAD,	LIMPIAR ESCOMBRO	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 225, Volteo 244), lleva acabo exvacion de zanja para drenaje y limpieza de escombros en la Av Universidad frente a la UAF.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	C. PIINOS, COL. OBRERA	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, hace sondeo de 100 metros con la maquina desasoladora (bacall), para solucionar el taponamiento de la linea general de drenaje, que afectaba a varios domicilios de la Calle Pinos de la Colonia Obrera.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	C. VETA DE ORO, LOMAS DE LA FORTUNA	DRENAJES	DENAJEROS	216	100
NOTA	Atendiendo a la queja ciudadana, la cuadrilla de mantenimiento fisico, hace de sondeo 60 de la linea general de drenaje y tomas domiciliarias, a base de varillas destappa caños, en la Calle Veta de Oro de la Colonia Lomas de la Fortuna,				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	C.ANALCO, COL. CENTRO	SONDEO	DENAJEROS	216	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, atiende el repote de la Calle Analco de la Colonia Centro, para evitar el derrame de aguas negras, llevan acabo sondeo de 60 metros a base de varillas destapa caños.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	C. LABRADORES, COL.SAN JOAQUIN	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	En atencion al reporte ciudadano, la cuadrilla de mantenimiento fisico, hace sondeo de 48 metros, con varillas y a su vez se hace limpieza de pozos de visita, debido a la gran cantidad de tierra y basura que obstruian la linea general de drenaje.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CAMBIO DE TUBERIA	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de matenimiento fisico, construye registro, y cambia 30 metros de tuberia de pvc de 10", dando respuesta inmediata a los ciudadanos que se quejaban constantemente de la falta de los servicios basicos (drenaje).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	COMUNIDAD: PLATEROS	RIPPEAR	MAQUINARIA	240	100
NOTA	Debido al tipo de terreno, El equipo de Maquinaria (Moto 240) lleva acabo el rippeo de terraceria (romper capas rocosas) que conduce al CECyT, esto con el fin de hacer exvacion de zanja, para la intalacion de agua potable, en el bachillerato ubicado en la Comunidad de Plateros.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-MAR-22	CALLE UNIVERSIDAD,	LIMPIAR ESCOMBRO	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 225, Volteo 244), lleva acabo exvacion de zanja para drenaje y limpieza de escombros en la Av Universidad frente a la UAF.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vias de acceso, El Equipo de Mantenimiento Fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-ENE-22	C.TECNOLOGICA, COL. SOLIDARIDAD	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	A cusa de la basura encontrada en la linea central de drenaje, La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solucion al tiradero de aguas residuales en C. Tecnologica de la Colonia Solidaridad, llevando acabo sondeo de 80 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-ENE-22	C.H DE TRUJILLO, COL, HUERTAS DE ABAJO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solucion al al taponamiento de la linea general de drenaje de la Calle Hacienda de Trujillo de la Colonia Huertas De Abajo, llevando acabo sondeo a base de varillas destapa caños y limpieza de registro..				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-ENE-22	C.SAN LORENZO, COL.INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al brote de aguas negras, por la saturacion de la linea general de derenaje, La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solucion al tiradero de aguas residuales en C.San Lorenzo de la Colonia Industrial, llevan a cabo excavacion a base de pala, pico y marro para encontrar el problema y darle solucion.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-ENE-22	C.SAN LORENZO, COL.INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al brote de aguas negras, por la saturacion de la linea general de derenaje, La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solucion al tiradero de aguas residuales en C.San Lorenzo de la Colonia Industrial, llevan a cabo excavacion a base de pala, pico y marro para encontrar el problema y darle solucion.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-ENE-22	PUENTE AUTO PISTA MORFIN CHAVEZ	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Puente de Autopista Morfin Chavez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-ENE-22	C.TECNOLOGICA, COL. SOLIDARIDAD	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	A cusa de la basura encontrada en la linea central de drenaje, La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solucion al tiradero de aguas residuales en C. Tecnologica de la Colonia Solidaridad, llevando acabo sondeo de 80 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-ENE-22	C.H DE TRUJILLO, COL, HUERTAS DE ABAJO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solucion al al taponamiento de la linea general de drenaje de la Calle Hacienda de Trujillo de la Colonia Huertas De Abajo, llevando acabo sondeo a base de varillas destapa caños y limpieza de registro..				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-ENE-22	C.SAN LORENZO, COL.INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al brote de aguas negras, por la saturacion de la linea general de derenaje, La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solucion al tiradero de aguas residuales en C.San Lorenzo de la Colonia Industrial, llevan a cabo excavacion a base de pala, pico y marro para encontrar el problema y darle solucion.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-ENE-22	C.SAN LORENZO, COL.INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al brote de aguas negras, por la saturacion de la linea general de drenaje, La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solucion al tiradero de aguas residuales en C.San Lorenzo de la Colonia Industrial, llevan a cabo excavacion a base de pala, pico y marro para encontrar el problema y darle solucion.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-FEB-22	C.ENCINOS, COL. ARBOLEDAS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Se inicia con los trabajos de trituracion de concreto, para la reposicion de linea general de drenaje, en Calle Encinos de laa Colonia Arboledas .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-FEB-22	UAF	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	En atencion a la solicitud del personal que labora en la Universidad Autonoma de Fresnillo, El personal a cargo de bacall acude a dar mantenimiento (sondeo de 30 m) a la linea general de drenaje de dicha institucion.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-FEB-22	INDUSTRIA JABONERA, COL.INDUSTRIAL	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Debido al taponamiento de la linea central de drenaje , El personal a cargo de bacall, lleva a cabo el mantenimiento de la Calle Industria Jabonera esquina con Calle Textil de la Colonia Industrial (sondeo de 100 m).				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-FEB-22	C. DELICIAS, COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea central de drenaje , El personal a cargo de varillas destapa caños, lleva a cabo sondeo de 40 metros en Calle Delicias de la Colonia Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-FEB-22	C. DELICIAS, COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea central de drenaje , El personal a cargo de las varillas destapa caños, lleva a cabo sondeo de 40 metros en Calle Delicias de la Colonia Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-FEB-22	C. 1824, F.G.ORTEGA	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturación de la línea central de drenaje , la cuadrilla de drenajeros lleva a cabo sondeo de 48 metros en la Calle 1824 del F.G. Ortega a base de varillas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16 FEB 22	PANTEON SANTA TERESA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	236,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 236), atienden al llamado de la ciudadanía en los medios de comunicación, en el cual piden apoyo para la limpieza en las inmediaciones de la Panteón Santa Teresa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16 FEB 22	PANTEON SANTA TERESA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	236,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 236), atienden al llamado de la ciudadanía en los medios de comunicación, en el cual piden apoyo para la limpieza en las inmediaciones de la Panteón Santa Teresa.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-MAR-22	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO	SONDEO	BACALL	264	50
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, hace revision de la linea general de dreaje en la Comunidad de San Jose Del Alamito, y debido a la falta del tubo para succionar, no fue posible hacer la limpieza a las pilas de drenaje para un mejor funcionmiento.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-MAR-22	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO	SONDEO	DRENAJEROS	264	90
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, hace revision de la linea general de dreaje en la Comunidad de San Jose Del Alamito, hace sondeo para dejar limpia la linea generral de drenaje.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-MAR-22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Se realizan actividades de bacheo de concreto hidrahulico de 7.5 m ² a 250 de resistencia con fraguado de 3 dias, por parte de la cuadrilla del departamento de mantenimiento fisico en la C. 20 Noviembre de la Zona Centro, y Calle Masa de Juarez de la Colonia Benito Juarez.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-MAR-22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Se realizan actividades de bacheo de concreto hidraulico de 7.5 m ² a 250 de resistencia con fraguado de 3 dias, por parte de la cuadrilla del departamento de mantenimiento fisico en la C. 20 Noviembre de la Zona Centro, y Calle Masa de Juarez de la Colonia Benito Juarez.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRIL LA	NO. EQUIPO	%
17-MAR-22	TALLER DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE TAPADERAS	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, elabora tapaderas de registro, para dar seguimiento en los proximos dias a las denuncias de los ciudadanos.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CONSTRUCCION DE REGISTROS	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de mantenimiento fisico, construye registro en Calle Tecnologica frente a la UAF.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-MAR-22	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO	SONDEO	BACALL	264	50
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, hace revision de la linea general de dreaje en la Comunidad de San Jose Del Alamito, y debido a la falta del tubo para succionar, no fue posible hacer la limpieza a las pilas de drenaje para un mejor funcionmiento.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-MAR-22	COMUNIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO	SONDEO	DRENAJEROS	264	90
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, hace revision de la linea general de dreaje en la Comunidad de San Jose Del Alamito, hace sondeo para dejar limpia la linea generral de drenaje.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-MAR-22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Se realizan actividades de bacheo de concreto hidraulico de 7.5 m ² a 250 de resistencia con fraguado de 3 dias, por parte de la cuadrilla del departamento de mantenimiento fisico en la C. 20 Noviembre de la Zona Centro, y Calle Masa de Juarez de la Colonia Benito Juarez.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-MAR-22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Se realizan actividades de bacheo de concreto hidraulico de 7.5 m ² a 250 de resistencia con fraguado de 3 dias, por parte de la cuadrilla del departamento de mantenimiento fisico en la C. 20 Noviembre de la Zona Centro, y Calle Masa de Juarez de la Colonia Benito Juarez.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRIL LA	NO. EQUIPO	%
17-MAR-22	TALLER DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE TAPADERAS	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, elabora tapaderas de registro, para dar seguimiento en los proximos dias a las denuncias de los ciudadanos.				




BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-MAR-22	CALLE TECNLOGICO	CONSTRUCCION DE REGISTROS	BACHEO	251	100
NOTA	Dando continuidad a los trabajos de la Calle Tecnologica, el personal de mantenimiento fisico, construye registro en Calle Tecnologica frente a la UAF.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-FEB-22	C.TECNOLOGICA, COL.VILLA DE COS	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras a causa de saturación de la línea general de drenaje, la cuadrilla de drenajeros en conjunto con el bacall, trabajan para buscar solución al problema, sondeando 120 m a base de varillas y sondeo de 250 m con el vactor, logrando extraer ramas, bolsas, ropa, entre otras.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-FEB-22	C.TECNOLOGICA, COL.VILLA DE COS	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras a causa de saturación de la linea general de drenaje, la cuadrilla de drenajeros en conjunto con el bacall, trabajan para buscar solucion al problema, sondeando 120 m a base de varillas y sondeo de 250 m con el vactor, logrando extraer ramas, bolsas, ropa, entre otras.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-FEB-22	C.TECNOLOGICA, COL.VILLA DE COS	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras a causa de saturación de la linea general de drenaje, la cuadrilla de drenajeros en conjunto con el bacall, trabajan para buscar solucion al problema, sondeando 120 m a base de varillas y sondeo de 250 m con el vactor, logrando extraer ramas, bolsas, ropa, entre otras.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 FEB 22	C.BUGANBILIAS, FRACC.PROVIDENCIA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244), trabajan a la par en el relleno de zanja de drenaje, limpieza de escombros y apoyo a la brigada de limpieza de cada viernes.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 FEB 22	C.BUGANBILIAS, FRACC.PROVIDENCIA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244), trabajan a la par en el relleno de zanja de drenaje, limpieza de escombros y apoyo a la brigada de limpieza de cada viernes.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, prepara cajon, para colar camellon en la salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, prepara cajon, para colar camellon en la salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-FEB-22	C.TECNOLOGICA, COL.VILLA DE COS	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras a causa de saturación de la linea general de drenaje, la cuadrilla de drenajeros en conjunto con el bacall, trabajan para buscar solucion al problema, sondeando 120 m a base de varillas y sondeo de 250 m con el vactor, logrando extraer ramas, bolsas, ropa, entre otras.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-FEB-22	C.TECNOLOGICA, COL.VILLA DE COS	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras a causa de saturación de la línea general de drenaje, la cuadrilla de drenajeros en conjunto con el bacall, trabajan para buscar solución al problema, sondeando 120 m a base de varillas y sondeo de 250 m con el vector, logrando extraer ramas, bolsas, ropa, entre otras.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-FEB-22	C.TECNOLOGICA, COL.VILLA DE COS	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Devido al tiradero de aguas negras a causa de saturación de la linea general de drenaje, la cuadrilla de drenajeros en conjunto con el bacall, trabajan para buscar solucion al problema, sondeando 120 m a base de varillas y sondeo de 250 m con el vactor, logrando extraer ramas, bolsas, ropa, entre otras.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 FEB 22	C.BUGANBILIAS, FRACC.PROVIDENCIA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244), trabajan a la par en el relleno de zanja de drenaje, limpieza de escombros y apoyo a la brigada de limpieza de cada viernes.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 FEB 22	C.BUGANBILIAS, FRACC.PROVIDENCIA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244), trabajan a la par en el relleno de zanja de drenaje, limpieza de escombros y apoyo a la brigada de limpieza de cada viernes.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, prepara cajon, para colar camellon en la salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, prepara cajon, para colar camellon en la salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-ENE-22	C. GUAYMAS Y C. HERMOSILLO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende el reporte de la familia Cervantes Rojo con domicilio en calle Hermosillo Numero 19 , por el cual trabajan para dar solucion al taponamiento de la linea central , llevando acabo sondeo de 90 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-ENE-22	C. GUAYMAS Y C. HERMOSILLO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende el reporte de la familia Cervantes Rojo con domicilio en calle Hermosillo Numero 19 , por el cual trabajan para dar solucion al taponamiento de la linea central , llevando acabo sondeo de 90 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 ENE-22	C.24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA.	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de la reposicion de la linea general de drenaje de la calle 24 de Marzo de la Colonia E. Zapata y Con el fin de mejorar las principales vias de acceso de la ciudad, El Equipo de Mantenimiento Fisico, hace preparacion de cajon para continuar con las actividades de Bacheo Hidraulico				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 ENE-22	C.24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA.	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de la reposición de la linea general de drenaje de la calle 24 de Marzo de la Colonia E. Zapata y Con el fin de mejorar las principales vias de acceso de la ciudad, El Equipo de Mantenimiento Fisico, hace preparacion de cajon para continuar con las actividades de Bacheo Hidraulico				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-ENE-22	C. GUAYMAS Y C. HERMOSILLO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende el reporte de la familia Cervantes Rojo con domicilio en calle Hermosillo Numero 19 , por el cual trabajan para dar solucion al taponamiento de la linea central , llevando acabo sondeo de 90 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-ENE-22	C. GUAYMAS Y C. HERMOSILLO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros atiende el reporte de la familia Cervantes Rojo con domicilio en calle Hermosillo Numero 19 , por el cual trabajan para dar solucion al taponamiento de la linea central , llevando acabo sondeo de 90 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 ENE-22	C.24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA.	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de la reposicion de la linea general de drenaje de la calle 24 de Marzo de la Colonia E. Zapata y Con el fin de mejorar las principales vias de acceso de la ciudad, El Equipo de Mantenimiento Fisico, hace preparacion de cajon para continuar con las actividades de Bacheo Hidraulico				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 ENE-22	C.24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA.	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Despues de la reposición de la linea general de drenaje de la calle 24 de Marzo de la Colonia E. Zapata y Con el fin de mejorar las principales vias de acceso de la ciudad, El Equipo de Mantenimiento Fisico, hace preparacion de cajon para continuar con las actividades de Bacheo Hidraulico				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18- MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 118 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18- MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 118 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18- MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 118 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18- MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 118 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	COMUNIDAD MARIANA	LIMPIEZA Y SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Se atiende a la solicitud del Presidente de Participacion Social y consejero de la Comunidad de Mariana. Y para solucion de la linea del drenaje de la comunidad se hace limpieza de piletas de drenaje (de 5 viajes) y sondeo de 50 m lineales con el vactor.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	COMUNIDAD MARIANA	LIMPIEZA Y SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Se atiende a la solicitud del Presidente de Participacion Social y consejero de la Comunidad de Mariana. Y para solucion de la linea del drenaje de la comunidad se hace limpieza de piletas de drenaje (de 5 viajes) y sondeo de 50 m lineales con el vactor.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	C.MANUEL M PONCE, COL. EL OLIVAR	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	A cusa de la basura encontrada en la linea central de drenaje, La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solucion al taponamiento que afecta a los vecinos de la Calle M Ponce de la Colonia El Olivar, por el cual llevan a cabo sondeo de 28 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de mantenimiento fisico continua con los trabajos para mejora de los servicios basicos de la ciudadania, por el cual llevan acabo; la excavacion de zanja para la reposicion de la linea general de drenaje, en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de mantenimiento fisico continua con los trabajos para mejora de los servicios basicos de la ciudadania, por el cual llevan acabo; la excavacion de zanja para la reposicion de la linea general de drenaje, en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	C. 24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA	SONDEO	DRENAJEROS	251	100
NOTA	El equipo de mantenimiento fisico, lleva acabo trabajos de 152 m2 de bacheo Hidraulico en Calle 34 de Marzo de la Col Emiliano Zapata.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	C. 24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA	SONDEO	DRENAJEROS	251	100
NOTA	El equipo de mantenimiento físico, lleva acabo trabajos de 152 m2 de bacheo Hidraulico en Calle 34 de Marzo de la Col Emiliano Zapata.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	C. 24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA	SONDEO	DRENAJEROS	251	100
NOTA	El equipo de mantenimiento fisico, lleva acabo trabajos de 152 m2 de bacheo Hidraulico en Calle 34 de Marzo de la Col Emiliano Zapata.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	COMUNIDAD MARIANA	LIMPIEZA Y SONDEO	BACALL	254	100
NOTA	Se atiende a la solicitud del Presidente de Participacion Social y consejero de la Comunidad de Mariana. Y para solucion de la linea del drenaje de la comunidad se hace limpieza de piletas de drenaje (de 5 viajes) y sondeo de 50 m lineales con el vactor.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	COMUNIDAD MARIANA	LIMPIEZA Y SONDEO	BACALL	254	100
NOTA	Se atiende a la solicitud del Presidente de Participacion Social y consejero de la Comunidad de Mariana. Y para solucion de la linea del drenaje de la comunidad se hace limpieza de piletas de drenaje (de 5 viajes) y sondeo de 50 m lineales con el vector.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	C.MANUEL M PONCE, COL. EL OLIVAR	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	A cusa de la basura encontrada en la linea central de drenaje, La cuadrilla de barilleros, trabaja para dar solucion al taponamiento que afecta a los vecinos de la Calle M Ponce de la Colonia El Olivar, por el cual llevan a cabo sondeo de 28 m con varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de mantenimiento fisico continua con los trabajos para mejora de los servicios basicos de la ciudadania, por el cual llevan acabo; la excavacion de zanja para la reposicion de la linea general de drenaje, en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de mantenimiento fisico continua con los trabajos para mejora de los servicios basicos de la ciudadania, por el cual llevan acabo; la excavacion de zanja para la reposicion de la linea general de drenaje, en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	C. 24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de mantenimiento físico, lleva acabo trabajos de 152 m2 de bacheo Hidraulico en Calle 34 de Marzo de la Col Emiliano Zapata.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	C. 24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de mantenimiento físico, lleva acabo trabajos de 152 m2 de bacheo Hidraulico en Calle 34 de Marzo de la Col Emiliano Zapata.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-ENE-22	C. 24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de mantenimiento físico, lleva acabo trabajos de 152 m2 de bacheo Hidraulico en Calle 34 de Marzo de la Col Emiliano Zapata.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-ENE-22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de mantenimiento fisico continua con los trabajos para mejora de los servicios basicos de la ciudadania, por el cual llevan a cabo; la colocación de 36 metros lineales de tuberia de pvc de 12", en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-ENE-22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de mantenimiento fisico continua con los trabajos para mejora de los servicios basicos de la ciudadania, por el cual llevan acabo; la colocacion de 36 metros lineales de tuberia de pvc de 12", en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-ENE-22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de mantenimiento fisico continua con los trabajos para mejora de los servicios basicos de la ciudadania, por el cual llevan acabo; la colocacion de 36 metros lineales de tuberia de pvc de 12", y relleno de zanja en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-ENE-22	COMUNIDAD MARIANA	LIMPIEZA Y SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Se continua atendiendo la solicitud del Presidente de Participacion Social y consejero de la Comunidad de Mariana. Y para solucion de la linea del drenaje de la comunidad se hace limpieza de 5 pozos de visita y sondeo de 500 m lineales con el vactor.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-ENE-22	COMUNIDAD MARIANA	LIMPIEZA Y SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Se continua atendiendo la solicitud del Presidente de Participacion Social y consejero de la Comunidad de Mariana. Y para solucion de la linea del drenaje de la comunidad se hace limpieza de 5 pozos de visita y sondeo de 500 m lineales con el vactor.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-ENE-22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de mantenimiento fisico continua con los trabajos para mejora de los servicios basicos de la ciudadania, por el cual llevan a cabo; la colocación de 36 metros lineales de tuberia de pvc de 12", en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-ENE-22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de mantenimiento fisico continua con los trabajos para mejora de los servicios basicos de la ciudadania, por el cual llevan acabo; la colocacion de 36 metros lineales de tuberia de pvc de 12", en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-ENE-22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	El equipo de mantenimiento fisico continua con los trabajos para mejora de los servicios basicos de la ciudadania, por el cual llevan acabo; la colocacion de 36 metros lineales de tuberia de pvc de 12", y relleno de zanja en Calle Felix Galvan de la Colonia Venustiano Carranza				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-ENE-22	COMUNIDAD MARIANA	LIMPIEZA Y SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Se continua atendiendo la solicitud del Presidente de Participacion Social y consejero de la Comunidad de Mariana. Y para solucion de la linea del drenaje de la comunidad se hace limpieza de 5 pozos de visita y sondeo de 500 m lineales con el vactor.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-ENE-22	COMUNIDAD MARIANA	LIMPIEZA Y SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Se continua atendiendo la solicitud del Presidente de Participacion Social y consejero de la Comunidad de Mariana. Y para solucion de la linea del drenaje de la comunidad se hace limpieza de 5 pozos de visita y sondeo de 500 m lineales con el vactor.				





H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



Av. Plateros No. 1103 · Col. Arboledas · C.P. 99056 · Fresnillo, Zacatecas.



Fresnillo Municipio



<https://www.fresnillo.gob.mx/>

BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-FEB-22	C. TEOTIHUACAN COL. FCO. GOYTIA	REVISION	DRENAJES	216	100
NOTA	Se atiende el reporte expuesto por el Regidor Pedro Garcia, en Calle Teotihuacan de la Colonia Francisco Goytia, El personal a cargo de varillas hace revision de la linea general percatandose que el problema es particular.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-FEB-22	C.SAN MATEO , COL.GONZALEZ ORTEGA	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea central de drenaje , El personal a cargo de varillas destapa caños, lleva a cabo sondeo de 60 metros en Calle San Mateo de la Colonia Gonzalez Ortega.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-FEB-22	C.SAN MATEO , COL.GONZALEZ ORTEGA	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea central de drenaje , El personal a cargo de varillas destapa caños, lleva a cabo sondeo de 60 metros en Calle San Mateo de la Colonia Gonzalez Ortega.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-FEB-22	C.VELORIO, COL. FCO.GOYTIS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea central de drenaje , El personal a cargo de varillas destapa caños, lleva a cabo sondeo de 30 metros en Calle Velorio de la Colonia Francisco Goytia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21 FEB 22	UAF	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244), trabajan a la par en la limpieza de escombro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, prepara cajon, para colar camellon en la salida a Durango.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-FEB-22	C. TEOTIHUACAN COL. FCO. GOYTIA	REVISION	DRENAJES	216	100
NOTA	Se atiende el reporte expuesto por el Regidor Pedro Garcia, en Calle Teotihuacan de la Colonia Francisco Goytia, El personal a cargo de varillas hace revision de la linea general percatandose que el problema es particular.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-FEB-22	C.SAN MATEO , COL.GONZALEZ ORTEGA	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea central de drenaje , El personal a cargo de varillas destapa caños, lleva a cabo sondeo de 60 metros en Calle San Mateo de la Colonia Gonzalez Ortega.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-FEB-22	C.SAN MATEO , COL.GONZALEZ ORTEGA	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea central de drenaje , El personal a cargo de varillas destapa caños, lleva a cabo sondeo de 60 metros en Calle San Mateo de la Colonia Gonzalez Ortega.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-FEB-22	C.VELORIO, COL. FCO.GOYTIS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturacion de la linea central de drenaje , El personal a cargo de varillas destapa caños, lleva a cabo sondeo de 30 metros en Calle Velorio de la Colonia Francisco Goytia.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21 FEB 22	UAF	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244,225	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 225, Camion de volteo 244), trabajan a la par en la limpieza de escombros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, prepara cajon, para colar camellon en la salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-FEB-22	COMUNIDAD PLATEROS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Se atiende a los habitantes de la Comunidad de Plateros, por el cual la cuadrilla de mantenimiento físico, hace una excavación (cala), de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 80 cm de profundidad, esto con el fin de sondear 80 m con barillas y dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-FEB-22	COMUNIDAD PLATEROS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Se atiende a los habitantes de la Comunidad de Plateros, por el cual la cuadrilla de mantenimiento físico, hace una excavación (cala), de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 80 cm de profundidad, esto con el fin de sondear 80 m con barillas y dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-FEB-22	COMUNIDAD PLATEROS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Se atiende al reporte de los vecinos de la Calle San Pablo de la Comunidad de Plateros, por el cual la cuadrilla de mantenimiento físico, hace una excavación (cala), de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 80 cm de profundidad, esto con el fin de sondear 100 m con barillas y dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-FEB-22	COMUNIDAD PLATEROS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Se atiende al reporte de los vecinos de la Calle San Pablo de la Comunidad de Plateros, por el cual la cuadrilla de mantenimiento físico, hace una excavación (cala), de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 80 cm de profundidad, esto con el fin de sondear 100 m con barillas y dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, continua con los trabajos, en salida a Durango, para colar camellon.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, continua con los trabajos, en salida a Durango, para colar camellon.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-FEB-22	COMUNIDAD PLATEROS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Se atiende a los habitantes de la Comunidad de Plateros, por el cual la cuadrilla de mantenimiento físico, hace una excavación (cala), de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 80 cm de profundidad, esto con el fin de sondear 80 m con barillas y dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-FEB-22	COMUNIDAD PLATEROS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Se atiende a los habitantes de la Comunidad de Plateros, por el cual la cuadrilla de mantenimiento físico, hace una excavación (cala), de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 80 cm de profundidad, esto con el fin de sondear 80 m con barillas y dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-FEB-22	COMUNIDAD PLATEROS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Se atiende al reporte de los vecinos de la Calle San Pablo de la Comunidad de Plateros, por el cual la cuadrilla de mantenimiento físico, hace una excavación (cala), de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 80 cm de profundidad, esto con el fin de sondear 100 m con barillas y dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-FEB-22	COMUNIDAD PLATEROS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Se atiende al reporte de los vecinos de la Calle San Pablo de la Comunidad de Plateros, por el cual la cuadrilla de mantenimiento físico, hace una excavación (cala), de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 80 cm de profundidad, esto con el fin de sondear 100 m con barillas y dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, continua con los trabajos, en salida a Durango, para colar camellon.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, continua con los trabajos, en salida a Durango, para colar camellon.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-MAR-22	C. 2 DE SEP, C. BUGANBILIAS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	Dada las condiciones de las principales vialidades de la Ciudad , el personal de mantenimiento fisico, prepara cajon para continuar con el bacheo Asfaltico, en Calle 2 de Sep tiembre de la Colonia Venustiano Carranza y Calle Buganblias del Fraccionamiento Providencia.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-MAR-22	C. 2 DE SEP, C. BUGANBILIAS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	Dada las condiciones de las principales vialidades de la Ciudad , el personal de mantenimiento físico, prepara cajon para continuar con el bacheo Asfaltico, en Calle 2 de Sep tiembre de la Colonia Venustiano Carranza y Calle Bugarbilibias del Fraccionamiento Providencia.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-MAR-22	NIÑO ARTILLERO, COL. INDUSTRIAL	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	atendiendo a la ciudadanía, la cuadrilla de mantenimiento físico, acude a la Calle Niño Artillero de la Colonia Industrial, para solucionar el problema de drenaje que afecta a los vecinos de este lugar, por el cual se hace cala a base de pico y pala, para sondear 3 m a base de barillas y dar solución al problema.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-MAR-22	VALPARAISO, SECTOR LAGUNILLA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	En atención al reporte ciudadano, la cuadrilla de mantenimiento físico, hace sondeo de 38 m con barillas y a su vez se hace limpieza de pozos de visita, debido a la gran cantidad de tierra y basura.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-MAR-22	C. 2 DE SEP, C. BUGANBILIAS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	Dada las condiciones de las principales vialidades de la Ciudad , el personal de mantenimiento físico, prepara cajon para continuar con el bacheo Asfaltico, en Calle 2 de Sep tiembre de la Colonia Venustiano Carranza y Calle Bugarbibilias del Fraccionamiento Providencia.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-MAR-22	C. 2 DE SEP, C. BUGANBILIAS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	Dada las condiciones de las principales vialidades de la Ciudad , el personal de mantenimiento físico, prepara cajon para continuar con el bacheo Asfaltico, en Calle 2 de Sep tiembre de la Colonia Venustiano Carranza y Calle Bugarbibilias del Fraccionamiento Providencia.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-FEB-22	COMUNIDAD VALDECAÑAS	COLOCACION DE TUBERIA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, apoya con la mano de obra a los habitantes de la comunidad de Valdecañas, en la colocación de 96 metros lineales de tubería de pvc de 12" para la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-FEB-22	COMUNIDAD VALDECAÑAS	COLOCACION DE TUBERIA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, apoya con la mano de obra a los habitantes de la comunidad de Valdecañas, en la colocación de 96 metros lineales de tubería de pvc de 12" para la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 95 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango..				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 95 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango..				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 95 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango..				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-FEB-22	COMUNIDAD VALDECAÑAS	COLOCACION DE TUBERIA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, apoya con la mano de obra a los habitantes de la comunidad de Valdecañas, en la colocación de 96 metros lineales de tubería de pvc de 12" para la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-FEB-22	COMUNIDAD VALDECAÑAS	COLOCACION DE TUBERIA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, apoya con la mano de obra a los habitantes de la comunidad de Valdecañas, en la colocación de 96 metros lineales de tubería de pvc de 12" para la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 95 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango..				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 95 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango..				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 95 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango..				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-MAR-22	COL INDECO, MODULO 38	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido al reporte constante de los vecinos, del modulo 38 de la Colonia Indeco, el personal a cargo de las barillas destapa caños hace sondeo para dar solucion a dicho reporte.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-MAR-22	COLONIA OLIVAR	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	La cuadrilla de matenimiento fisico, atiende de manera inmediata el reporte de brote de aguas negras en los Edificios. Por el cual hacen sondeo con barillas de 52 metros, y asi destapar y solucionar el tiradero que afecta a los vecinos de este lugar.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-MAR-22	COLONIA OLIVAR	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	La cuadrilla de matenimiento fisico, atiende de manera inmediata el reporte de brote de aguas negras en los Edificios. Por el cual hacen sondeo con barillas de 52 metros, y asi destapar y solucionar el tiradero que afecta a los vecinos de este lugar.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-MAR-22	COMUNIDAD: ESTACION SAN JOSE	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, acude a la Comunidad Estacion San Jose, para sondear la linea general llegando a la conclusion; que es nesecria el cambio de tuberia ya que la existente, esta fracturado y esto provoca el taponamiento de la linea central de drenaje.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-MAR-22	ESTADIO DE BEISBOL	COMPACTACION	MAQUINARIA	232	100
NOTA	Con el fin de proporcionar instalaciones seguras y de calidad el equipo de maquinaria (Vibro 232), hace el mantenimiento adecuado del terreno del Estadio Municipal de Beisbol que se localiza en la Deportiva Benito Juarez.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-MAR-22	C. BUGANBILIAS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	Dada las condiciones de las principales vialidades de la Ciudad , el personal de mantenimiento fisico, prepara cajon para continuar con el bacheo Asfaltico, Calle Bugarblias del Fraccionamiento Providencia.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-MAR-22	C. TECNOLÓGICA	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	Se continúa con los trabajos de la Calle Tecnológica a un costado de la UAF, por el cual el personal de bacheo instala 2 tapas de registro, esto con el fin de sellar los pozos de visita, y así evitar que los usen como contenedor de basura.				







BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-MAR-22	COL INDECO, MODULO 38	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido al reporte constante de los vecinos, del modulo 38 de la Colonia Indeco, el personal a cargo de las barillas destapa caños hace sondeo para dar solucion a dicho reporte.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-MAR-22	COLONIA OLIVAR	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento físico, atiende de manera inmediata el reporte de brote de aguas negras en los Edificios. Por el cual hacen sondeo con barillas de 52 metros, y así destapar y solucionar el tiradero que afecta a los vecinos de este lugar.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-MAR-22	COLONIA OLIVAR	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	La cuadrilla de matenimiento fisico, atiende de manera inmediata el reporte de brote de aguas negras en los Edificios. Por el cual hacen sondeo con barillas de 52 metros, y asi destapar y solucionar el tiradero que afecta a los vecinos de este lugar.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-MAR-22	COMUNIDAD: ESTACION SAN JOSE	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, acude a la Comunidad Estacion San Jose, para sondear la linea general llegando a la conclusion; que es nesecria el cambio de tuberia ya que la existente, esta fracturado y esto provoca el taponamiento de la linea central de drenaje.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



-BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-ENE-22	CALLE BELICE	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de bacheo lleva acabo limpieza de escombros, asi como tambien la instalacion de 2 tapaderas de registro en Calle Belice.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-ENE-22	CALLE BELICE	LIMPIEZA DE ESCOBRO	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de bacheo lleva acabo limpieza de escombros, asi como tambien la instalacion de 2 tapaderas de registro en Calle Belice.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24 ENE-22	PORTAL FRESNILLO	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall trabaja para dar servicio de limpieza de fosa septica en Portal Fresnillo (Liverpool).				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-ENE-22	CALLE BELICE	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de bacheo lleva acabo limpieza de escombros, asi como tambien la instalacion de 2 tapaderas de registro en Calle Belice.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-ENE-22	CALLE BELICE	LIMPIEZA DE ESCOBRO	BACHEO	251	100
NOTA	El equipo de bacheo lleva acabo limpieza de escombros, asi como tambien la instalacion de 2 tapaderas de registro en Calle Belice.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24 ENE-22	PORTAL FRESNILLO	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall trabaja para dar servicio de limpieza de fosa septica en Portal Fresnillo (Liverpool).				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	VILLA INFANTIL, MADRES CLARISAS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a atender al llamado del convento Madres Clarisas ya que la fosa de dicho lugar se encontraba apunto de derramarse, por el cual el personal a cargo del bacall hace limpieza de 7 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	VILLA INFANTIL, MADRES CLARISAS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a atender al llamado del convento Madres Clarisas ya que la fosa de dicho lugar se encontraba apunto de derramarse, por el cual el personal a cargo del bacall hace limpieza de 7 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 107 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 107 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	COMUNIDAD VALDECAÑAS	COLOCACION DE TUBERIA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, apoya con la mano de obra a los habitantes de la comunidad de Valdecañas, en la colocación de 60 metros lineales de tubería de pvc de 12" para la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	COMUNIDAD VALDECAÑAS	COLOCACION DE TUBERIA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, apoya con la mano de obra a los habitantes de la comunidad de Valdecañas, en la colocación de 60 metros lineales de tubería de pvc de 12" para la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	TIRADERO MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMNOS	MAQUINARIA	240	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto Conformadora 240), le da continuidad a la rehabilitación del camino que conduce al tiradero municipal, esto con el propósito de proveer a los usuarios un tránsito seguro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	TIRADERO MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMNOS	MAQUINARIA	240	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto Conformadora 240), le da continuidad a la rehabilitación del camino que conduce al tiradero municipal, esto con el propósito de proveer a los usuarios un tránsito seguro.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	VILLA INFANTIL, MADRES CLARISAS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a atender al llamado del convento Madres Clarisas ya que la fosa de dicho lugar se encontraba apunto de derramarse, por el cual el personal a cargo del bacall hace limpieza de 7 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	VILLA INFANTIL, MADRES CLARISAS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a atender al llamado del convento Madres Clarisas ya que la fosa de dicho lugar se encontraba apunto de derramarse, por el cual el personal a cargo del bacall hace limpieza de 7 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 107 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 107 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	COMUNIDAD VALDECAÑAS	COLOCACION DE TUBERIA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, apoya con la mano de obra a los habitantes de la comunidad de Valdecañas, en la colocación de 60 metros lineales de tubería de pvc de 12" para la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	COMUNIDAD VALDECAÑAS	COLOCACION DE TUBERIA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, apoya con la mano de obra a los habitantes de la comunidad de Valdecañas, en la colocación de 60 metros lineales de tubería de pvc de 12" para la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	TIRADERO MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINOS	MAQUINARIA	240	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto Conformadora 240), le da continuidad a la rehabilitación del camino que conduce al tiradero municipal, esto con el propósito de proveer a los usuarios un tránsito seguro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	TIRADERO MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMNOS	MAQUINARIA	240	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto Conformadora 240), le da continuidad a la rehabilitación del camino que conduce al tiradero municipal, esto con el propósito de proveer a los usuarios un tránsito seguro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	VILLA INFANTIL, MADRES CLARISAS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a atender al llamado del convento Madres Clarisas ya que la fosa de dicho lugar se encontraba apunto de derramarse, por el cual el personal a cargo del bacall hace limpieza de 7 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	VILLA INFANTIL, MADRES CLARISAS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a atender al llamado del convento Madres Clarisas ya que la fosa de dicho lugar se encontraba apunto de derramarse, por el cual el personal a cargo del bacall hace limpieza de 7 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 107 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 107 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	COMUNIDAD VALDECAÑAS	COLOCACION DE TUBERIA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, apoya con la mano de obra a los habitantes de la comunidad de Valdecañas, en la colocación de 60 metros lineales de tubería de pvc de 12" para la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	COMUNIDAD VALDECAÑAS	COLOCACION DE TUBERIA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, apoya con la mano de obra a los habitantes de la comunidad de Valdecañas, en la colocación de 60 metros lineales de tubería de pvc de 12" para la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	TIRADERO MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMNOS	MAQUINARIA	240	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto Conformadora 240), le da continuidad a la rehabilitación del camino que conduce al tiradero municipal, esto con el propósito de proveer a los usuarios un tránsito seguro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	TIRADERO MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMNOS	MAQUINARIA	240	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto Conformadora 240), le da continuidad a la rehabilitación del camino que conduce al tiradero municipal, esto con el propósito de proveer a los usuarios un tránsito seguro.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	VILLA INFANTIL, MADRES CLARISAS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a atender al llamado del convento Madres Clarisas ya que la fosa de dicho lugar se encontraba apunto de derramarse, por el cual el personal a cargo del bacall hace limpieza de 7 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	VILLA INFANTIL, MADRES CLARISAS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a atender al llamado del convento Madres Clarisas ya que la fosa de dicho lugar se encontraba apunto de derramarse, por el cual el personal a cargo del bacall hace limpieza de 7 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 107 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 107 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	VILLA INFANTIL, MADRES CLARISAS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a atender al llamado del convento Madres Clarisas ya que la fosa de dicho lugar se encontraba apunto de derramarse, por el cual el personal a cargo del bacall hace limpieza de 7 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-FEB-22	VILLA INFANTIL, MADRES CLARISAS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se acude a atender al llamado del convento Madres Clarisas ya que la fosa de dicho lugar se encontraba apunto de derramarse, por el cual el personal a cargo del bacall hace limpieza de 7 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 107 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	Después de varios días de arduo trabajo, en la preparación de cajón para colar camellón, el personal de mantenimiento físico lleva acabo la aplicación de 107 metros de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-MAR-22	ESTADIO DE BEISBOL	COMPACTACION	MAQUINARIA	232	100
NOTA	Con el fin de proporcionar instalaciones seguras y de calidad el equipo de maquinaria (Vibro 232), hace el mantenimiento adecuado del terreno del Estadio Municipal de Beisbol que se localiza en la Deportiva Benito Juarez.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-MAR-22	C. TLALTENANGO, COL. INDUSTRIAL.	LIMPIEZA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Físico, hace limpieza de registros, instala tapa de registro esto con el fin de sellar los pozos de visita, y así evitar que los usen como contenedor de basura.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-MAR-22	C. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	REVISION DE LINEA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, hace revision de la linea general de drenaje de la Calle Margarita Maza de Juarez, de la Colonia Benito juarez, llegando a la conclusion que el problema es de la toma domiciliaria.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-MAR-22	C. BUGANBILIAS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	Dada las condiciones de las principales vialidades de la Ciudad , el personal de mantenimiento fisico, prepara cajon para continuar con el bacheo Asfaltico, Calle Bugarbibilias del Fraccionamiento Providencia.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-MAR-22	ESTADIO DE BEISBOL	COMPACTACION	MAQUINARIA	232	100
NOTA	Con el fin de proporcionar instalaciones seguras y de calidad el equipo de maquinaria (Vibro 232), hace el mantenimiento adecuado del terreno del Estadio Municipal de Beisbol que se localiza en la Deportiva Benito Juarez.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-MAR-22	C. TLALTENANGO, COL. INDUSTRIAL.	LIMPIEZA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, hace limpieza de registros, instala tapa de registro esto con el fin de sellar los pozos de visita, y asi evitar que los usen como contenedor de basura.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-MAR-22	C. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	REVISION DE LINEA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, hace revision de la linea general de drenaje de la Calle Margarita Maza de Juarez, de la Colonia Benito juarez, llegando a la conclusion que el problema es de la toma domiciliaria.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-MAR-22	C. BUGANBILIAS	DRENAJES	BACHEO	251	100
NOTA	Dada las condiciones de las principales vialidades de la Ciudad , el personal de mantenimiento fisico, prepara cajon para continuar con el bacheo Asfaltico, Calle Bugarbilias del Fraccionamiento Providencia.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25 ENE-22	C. 22 DE DICIEMBRE, FRACC, GONZALEZ ORTEGA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle 22 de Diciembre del Fraccionamiento Gonzalez Ortega. Por el cual hacen maniobras de 80 m lineales sondeo a base de barillas en la linea central de drenaje y limpieza de pozo de visita .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25 ENE-22	C. 22 DE DICIEMBRE, FRACC, GONZALEZ ORTEGA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle 22 de Diciembre del Fraccionamiento Gonzalez Ortega. Por el cual hacen maniobras de 80 m lineales sondeo a base de barillas en la linea central de drenaje y limpieza de pozo de visita .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-ENE-22	BOULEVARD ESTACION SAN JOSE	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Boulevard Estacion San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-ENE-22	BOULEVARD ESTACION SAN JOSE	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Boulevard Estacion San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25 ENE-22	C. 22 DE DICIEMBRE, FRACC, GONZALEZ ORTEGA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle 22 de Diciembre del Fraccionamiento Gonzalez Ortega. Por el cual hacen maniobras de 80 m lineales sondeo a base de barillas en la linea central de drenaje y limpieza de pozo de visita .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25 ENE-22	C. 22 DE DICIEMBRE, FRACC, GONZALEZ ORTEGA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle 22 de Diciembre del Fraccionamiento Gonzalez Ortega. Por el cual hacen maniobras de 80 m lineales sondeo a base de barillas en la linea central de drenaje y limpieza de pozo de visita .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-ENE-22	BOULEVARD ESTACION SAN JOSE	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Boulevard Estacion San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-ENE-22	BOULEVARD ESTACION SAN JOSE	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales vías de acceso, El Equipo de Mantenimiento Físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Boulevard Estacion San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	PANTEON RESURRECCION	ELABORACION DE FOSAS	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro Excavadora 225), apoya al departamento de Panteones, en la elaboración de fosas en el Panteón Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	C. 22 DE DICIEMBRE, FRACC G.ORTEGA	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Debido a la saturación de los registros de la calle 22 de Diciembre del Fraccionamiento González Ortega el personal a cargo del bacall hace succión de registros en dicha vialidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	C. 22 DE DICIEMBRE, FRACC G.ORTEGA	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Debido a la saturación de los registros de la calle 22 de Diciembre del Fraccionamiento González Ortega el personal a cargo del bacall hace succión de registros en dicha vialidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	C.ENCINOS, COL.ARBOLEDAS	CAMBIO DE TUBERIA	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al taponamiento constante de la línea central de drenaje de la calle Encino de la Colonia Arboledas, la cuadrilla de Drenajeros hace reposición de 36 metros lineales de tubería de pvc de 10".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	C.ENCINOS, COL.ARBOLEDAS	CAMBIO DE TUBERIA	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al taponamiento constante de la línea central de drenaje de la calle Encino de la Colonia Arboledas, la cuadrilla de Drenajeros hace reposición de 36 metros lineales de tubería de pvc de 10".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	COMUNIDAD PATILLOS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se atiende el problema de drenaje en la Comunidad de Patillos ya que la fosa donde descarga el drenaje se encontraba totalmente saturada, por el cual el personal a cargo del bacall, hace limpieza de 12 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	COMUNIDAD PATILLOS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se atiende el problema de drenaje en la Comunidad de Patillos ya que la fosa donde descarga el drenaje se encontraba totalmente saturada, por el cual el personal a cargo del bacall, hace limpieza de 12 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	RELLENO SANITARIO	COMPACTACION	MAQUINARIA	265	100
NOTA	El equipo de Maquinaria Cama Baja 243 hace el traslado del Vibro 265, al relleno sanitario, con la finalidad compactar y así aumentar la capacidad para soportar cargas pesadas, extender la durabilidad de la terracería que se está rehabilitando.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	RELLENO SANITARIO	COMPACTACION	MAQUINARIA	265	100
NOTA	El equipo de Maquinaria Cama Baja 243 hace el traslado del Vibro 265, al relleno sanitario, con la finalidad compactar y así aumentar la capacidad para soportar cargas pesadas, extender la durabilidad de la terracería que se está rehabilitando.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25 FEB 22	SANTA MONICA	TRASLADO DE MEZCLA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica y Emulsion de Zoquie y de la planta Santa Monica Col Osiris de la Ciudad de Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo asfáltico.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25 FEB 22	VARIOS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 236), apoya al departamento de limpieza en la recolección de basura en diferentes calles de la ciudad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25- FEB-22	C.GUAYMAS, COL. PLUTARCO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, continua rellenando baches con mezcla asfaltica, en Calle Guaymas de la Colonia Plutarco Elias Calles.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25 FEB 22	C. JAVIER MINA, COL. CENTRO	LIMPIEZA DE ESCOBRO	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), con apoyo de la cuadrilla de bacheo y el Director de Desarrollo Urbano y Obras publicas, acude a la Calle Mina de la Colonia Centro, con el objetivo de recolectar el escombros producido por los trabajos de relleno de baches, a base de material hidraulico.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	PANTEON RESURRECCION	ELABORACION DE FOSAS	MAQUINARIA	225	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro Excavadora 225), apoya al departamento de Panteones, en la elaboración de fosas en el Panteón Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	C. 22 DE DICIEMBRE, FRACC G.ORTEGA	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Debido a la saturación de los registros de la calle 22 de Diciembre del Fraccionamiento González Ortega el personal a cargo del bacall hace succión de registros en dicha vialidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	C. 22 DE DICIEMBRE, FRACC G.ORTEGA	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	Debido a la saturación de los registros de la calle 22 de Diciembre del Fraccionamiento González Ortega el personal a cargo del bacall hace succión de registros en dicha vialidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	C.ENCINOS, COL.ARBOLEDAS	CAMBIO DE TUBERIA	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al taponamiento constante de la línea central de drenaje de la calle Encino de la Colonia Arboledas, la cuadrilla de Drenajeros hace reposición de 36 metros lineales de tubería de pvc de 10".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	C.ENCINOS, COL.ARBOLEDAS	CAMBIO DE TUBERIA	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al taponamiento constante de la línea central de drenaje de la calle Encino de la Colonia Arboledas, la cuadrilla de Drenajeros hace reposición de 36 metros lineales de tubería de pvc de 10".				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	COMUNIDAD PATILLOS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se atiende el problema de drenaje en la Comunidad de Patillos ya que la fosa donde descarga el drenaje se encontraba totalmente saturada, por el cual el personal a cargo del bacall, hace limpieza de 12 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	COMUNIDAD PATILLOS	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	Se atiende el problema de drenaje en la Comunidad de Patillos ya que la fosa donde descarga el drenaje se encontraba totalmente saturada, por el cual el personal a cargo del bacall, hace limpieza de 12 viajes de la fosa del lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	RELLENO SANITARIO	COMPACTACION	MAQUINARIA	265	100
NOTA	El equipo de Maquinaria Cama Baja 243 hace el traslado del Vibro 265, al relleno sanitario, con la finalidad compactar y así aumentar la capacidad para soportar cargas pesadas, extender la durabilidad de la terracería que se está rehabilitando.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-FEB-22	RELLENO SANITARIO	COMPACTACION	MAQUINARIA	265	100
NOTA	El equipo de Maquinaria Cama Baja 243 hace el traslado del Vibro 265, al relleno sanitario, con la finalidad compactar y así aumentar la capacidad para soportar cargas pesadas, extender la durabilidad de la terracería que se está rehabilitando.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25 FEB 22	SANTA MONICA	TRASLADO DE MEZCLA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica y Emulsion de Zoquie y de la planta Santa Monica Col Osiris de la Ciudad de Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo asfáltico.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25 FEB 22	VARIOS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 236), apoya al departamento de limpieza en la recolección de basura en diferentes calles de la ciudad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25- FEB-22	C.GUAYMAS, COL. PLUTARCO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico, continua rellenando baches con mezcla asfaltica, en Calle Guaymas de la Colonia Plutarco Elias Calles.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-MAR-22	C.MANUEL M. PONCE	REVISION DE LINEA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, hace revision de la linea general de drenaje de la Calle Manuel M. Ponce, de la Colonia Venustiano Carranza, por posible taponamiento, llegando a la conclusion que el problema es de la toma particular.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-MAR-22	C. PIRAMIDE DEL SOL	TAPA DE REGISTRO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido al deterioro de las tapas de los pozos de visita, El personal de Mantenimiento Fisico, hace reposicion de la cubierta del registro de la Calle Piramide del Sol de la Colonia Fco. Goytia.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-MAR-22	VARIOS	LIMPIEZA	BACHEO MAQUINARIA	251 236	100
NOTA	El personal a cargo de bacheo, trabaja a la par con el equipo de maquinaria 236, en la limpieza de escombros en diferentes puntos de la ciudad tales como: Av. Plateros, Calle 20 de Noviembre, Calle Plomo, y Calle Margarita Maza de Juarez.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-MAR-22	VARIOS	LIMPIEZA	BACHEO MAQUINARIA	251 236	100
NOTA	El personal a cargo de bacheo, trabaja a la par con el equipo de maquinaria 236, en la limpieza de escombros en diferentes puntos de la ciudad tales como: Av. Plateros, Calle 20 de Noviembre, Calle Plomo, y Calle Margarita Maza de Juarez.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-MAR-22	VARIOS	LIMPIEZA	BACHEO MAQUINARIA	251 236	100
NOTA	El personal a cargo de bacheo, trabaja a la par con el equipo de maquinaria 236, en la limpieza de escombros en diferentes puntos de la ciudad tales como: Av. Plateros, Calle 20 de Noviembre, Calle Plomo, y Calle Margarita Maza de Juarez.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-MAR-22	C.MANUEL M. PONCE	REVISION DE LINEA	DRENAJES	216	100
NOTA	El personal de Mantenimiento Fisico, hace revision de la linea general de drenaje de la Calle Manuel M. Ponce, de la Colonia Venustiano Carranza, por posible taponamiento, llegando a la conclusion que el problema es de la toma particular.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-MAR-22	C. PIRAMIDE DEL SOL	TAPA DE REGISTRO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido al deterioro de las tapas de los pozos de visita, El personal de Mantenimiento Fisico, hace reposicion de la cubierta del registro de la Calle Piramide del Sol de la Colonia Fco. Goytia.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-MAR-22	VARIOS	LIMPIEZA	BACHEO MAQUINARIA	251 236	100
NOTA	El personal a cargo de bacheo, trabaja a la par con el equipo de maquinaria 236, en la limpieza de escombros en diferentes puntos de la ciudad tales como: Av. Plateros, Calle 20 de Noviembre, Calle Plomo, y Calle Margarita Maza de Juarez.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-MAR-22	VARIOS	LIMPIEZA	BACHEO MAQUINARIA	251 236	100
NOTA	El personal a cargo de bacheo, trabaja a la par con el equipo de maquinaria 236, en la limpieza de escombros en diferentes puntos de la ciudad tales como: Av. Plateros, Calle 20 de Noviembre, Calle Plomo, y Calle Margarita Maza de Juarez.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-MAR-22	VARIOS	LIMPIEZA	BACHEO MAQUINARIA	251 236	100
NOTA	El personal a cargo de bacheo, trabaja a la par con el equipo de maquinaria 236, en la limpieza de escombros en diferentes puntos de la ciudad tales como: Av. Plateros, Calle 20 de Noviembre, Calle Plomo, y Calle Margarita Maza de Juarez.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.CANTERA, COL, OBRERA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle Cantera Colonia Obrera. Por el cual hacen sondeo de 80 m lineales a base de barillas en la línea central de drenaje y limpieza de pozo de visita .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.CANTERA, COL, OBRERA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle Cantera Colonia Obrera. Por el cual hacen sondeo de 80 m lineales a base de barillas en la línea central de drenaje y limpieza de pozo de visita .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.DEL MURO, COL, OBRERA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle Del Muro Colonia Obrera. Por el cual hacen maniobras de limpieza de pozo de visita.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.OLMECAS, COL.AZTECAS	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal acargo del bacall continua atendiendo el reporte de la ciudadanía, por el cual, acude a la Calle Olmecas de la Colonia Aztecas, para realizar sondeo de 50 m , dando solución al problema de la saturación de la linea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C. GAVIOTAS, COL LAS AVES	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal acargo del bacall continua atendiendo el reporte de la ciudadania, por el cual, acude a atender a la Sra. Patricia Gomez con domicilio en Calle Gaviotas numero 111 de la Col las aves (4938794364), en la limpieza de fosa septica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	COMUNIDAD PATEROS, TALLER DEL MUNICIPIO	LIMPIEZA	MAQUINARIA	245, 236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 245, volteo 236), trabajan en equipo para, hacer limpieza del taller del municipio y traslado de 1 viaje de escombros a la Comunidad de Plateros				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	SANTA MONICA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica de la planta Santa Monica Col Osiris de la Ciudad de Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo asfáltico.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Calle Emiliano Zapata, Calle Ebano, Calle aquiles Serdan de la Zona Centro, y Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Calle Emiliano Zapata, Calle Ebano, Calle aquiles Serdan de la Zona Centro, y Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Calle Emiliano Zapata, Calle Ebano, Calle águiles Serdan de la Zona Centro, y Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 245), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.CANTERA, COL, OBRERA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle Cantera Colonia Obrera. Por el cual hacen sondeo de 80 m lineales a base de barillas en la línea central de drenaje y limpieza de pozo de visita .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.CANTERA, COL, OBRERA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle Cantera Colonia Obrera. Por el cual hacen sondeo de 80 m lineales a base de barillas en la línea central de drenaje y limpieza de pozo de visita .				



BITACORA DE ACTIVIDADES



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.DEL MURO, COL, OBRERA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle Del Muro Colonia Obrera. Por el cual hacen maniobras de limpieza de pozo de visita.				



BITACORA DE ACTIVIDADES




FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.OLMECAS, COL.AZTECAS	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal acargo del bacall continua atendiendo el reporte de la ciudadania, por el cual, acude a la Calle Olmecas de la Colonia Aztecas, para realizar sondeo de 50 m , dando solución al problema de la saturación de la linea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C. GAVIOTAS, COL LAS AVES	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal acargo del bacall continua atendiendo el reporte de la ciudadania, por el cual, acude a atender a la Sra. Patricia Gomez con domicilio en Calle Gaviotas numero 111 de la Col las aves (4938794364), en la limpieza de fosa septica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	COMUNIDAD PATEROS, TALLER DEL MUNICIPIO	LIMPIEZA	MAQUINARIA	245, 236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 245, volteo 236), trabajan en equipo para, hacer limpieza del taller del municipio y traslado de 1 viaje de revestimiento a la Comunidad de Plateros				



BITACORA DE ACTIVIDADES



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	SANTA MONICA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica de la planta Santa Monica Col Osiris de la Ciudad de Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo asfáltico.				



BITACORA DE ACTIVIDADES



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Calle Emiliano Zapata, Calle Ebano, Calle aquiles Serdan de la Zona Centro, y Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Calle Emiliano Zapata, Calle Ebano, Calle aquiles Serdan de la Zona Centro, y Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Calle Emiliano Zapata, Calle Ebano, Calle aquiles Serdan de la Zona Centro, y Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.CANTERA, COL, OBRERA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle Cantera Colonia Obrera. Por el cual hacen sondeo de 80 m lineales a base de barillas en la línea central de drenaje y limpieza de pozo de visita .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.CANTERA, COL, OBRERA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle Cantera Colonia Obrera. Por el cual hacen sondeo de 80 m lineales a base de barillas en la línea central de drenaje y limpieza de pozo de visita .				



BITACORA DE ACTIVIDADES



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.DEL MURO, COL, OBRERA	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall apoya a la cuadrilla de drenajeros en el problema de la Calle Del Muro Colonia Obrera. Por el cual hacen maniobras de limpieza de pozo de visita.				



BITACORA DE ACTIVIDADES



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C.OLMECAS, COL.AZTECAS	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal acargo del bacall continua atendiendo el reporte de la ciudadania, por el cual, acude a la Calle Olmecas de la Colonia Aztecas, para realizar sondeo de 50 m , dando solución al problema de la saturación de la linea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE-22	C. GAVIOTAS, COL LAS AVES	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal acargo del bacall continua atendiendo el reporte de la ciudadania, por el cual, acude a atender a la Sra. Patricia Gomez con domicilio en Calle Gaviotas numero 111 de la Col las aves (4938794364), en la limpieza de fosa septica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	COMUNIDAD PATEROS, TALLER DEL MUNICIPIO	LIMPIEZA	MAQUINARIA	245, 236	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 245, volteo 236), trabajan en equipo para, hacer limpieza del taller del municipio y traslado de 1 viaje de revestimiento a la Comunidad de Plateros				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	SANTA MONICA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (volteo 244), hace traslado de mezcla asfáltica de la planta Santa Monica Col Osiris de la Ciudad de Guadalupe Zac, hacia el Municipio de Fresnillo para continuar con el programa de bacheo asfáltico.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Calle Emiliano Zapata, Calle Ebano, Calle aquiles Serdan de la Zona Centro, y Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Calle Emiliano Zapata, Calle Ebano, Calle aquiles Serdan de la Zona Centro, y Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	VARIOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento físico, continua con las actividades de Bacheo asfáltico, en Calle Emiliano Zapata, Calle Ebano, Calle águiles Serdan de la Zona Centro, y Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 ENE 22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 245), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE-22	C.ANALCO COL. CENTRO	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros en conjunto con el personal a cargo del vector, suman esfuerzos para dar solución al taponamiento reportado por la familia Hernandez Saucedo, con domicilio en Calle Analco de la Colonia Centro numero 30, llevando acabo 50 m de sondeo a base de varillas y succion de pozo de visita con el bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE-22	C.ANALCO COL. CENTRO	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros en conjunto con el personal a cargo del vector, suman esfuerzos para dar solución al taponamiento reportado por la familia Hernandez Saucedo, con domicilio en Calle Analco de la Colonia Centro numero 30, llevando acabo 50 m de sondeo a base de varillas y succion de pozo de visita con el bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE-22	C.LIBERTAD COL. CENTRO	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros en conjunto con el personal a cargo del vector, suman esfuerzos, para dar solución al problema de drenaje reportado por los vecinos de la Calle Libertad de la Zona Centro, realizando sondeo de 30 mm con varillas destapa caños y limpieza de registros con el bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE-22	C.LIBERTAD COL. CENTRO	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros en conjunto con el personal a cargo del vector, suman esfuerzos, para dar solución al problema de drenaje reportado por los vecinos de la Calle Libertad de la Zona Centro, realizando sondeo de 30 mm con varillas destapa caños y limpieza de registros con el bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE-22	C. EBANO FRENTE A LA CENTRAL CAMIONERA	DESASOLVE	BARILLEROS	216	100
NOTA	Debido a la saturación de la la linea general de drenaje por residuos de basura, la cuadrilla de barilleros hace limpieza de registros, dando solucion al problema que afectaba a los comerciantes de la zona.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE-22	C. EBANO FRENTE A LA CENTRAL CAMIONERA	DESASOLVE	BARILLEROS	216	100
NOTA	Debido a la saturación de la la linea general de drenaje por residuos de basura, la cuadrilla de barilleros hace limpieza de registros, dando solucion al problema que afectaba a los comerciantes de la zona.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE 22	AV. REVOLUCION, COL PLAN DE AYALA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE 22	AV. REVOLUCION, COL PLAN DE AYALA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE-22	C.ANALCO COL. CENTRO	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros en conjunto con el personal a cargo del vector, suman esfuerzos para dar solución al taponamiento reportado por la familia Hernandez Saucedo, con domicilio en Calle Analco de la Colonia Centro numero 30, llevando acabo 50 m de sondeo a base de varillas y succion de pozo de visita con el bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE-22	C.ANALCO COL. CENTRO	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros en conjunto con el personal a cargo del vector, suman esfuerzos para dar solución al taponamiento reportado por la familia Hernandez Saucedo, con domicilio en Calle Analco de la Colonia Centro numero 30, llevando acabo 50 m de sondeo a base de varillas y succion de pozo de visita con el bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE-22	C.LIBERTAD COL. CENTRO	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros en conjunto con el personal a cargo del vector, suman esfuerzos, para dar solución al problema de drenaje reportado por los vecinos de la Calle Libertad de la Zona Centro, realizando sondeo de 30 mm con varillas destapa caños y limpieza de registros con el bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE-22	C.LIBERTAD COL. CENTRO	SONDEO SUCCIÓN	BARILLEROS BACALL	216 264	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros en conjunto con el personal a cargo del vector, suman esfuerzos, para dar solución al problema de drenaje reportado por los vecinos de la Calle Libertad de la Zona Centro, realizando sondeo de 30 mm con varillas destapa caños y limpieza de registros con el bacall.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE-22	C. EBANO FRENTE A LA CENTRAL CAMIONERA	DESASOLVE	BARILLEROS	216	100
NOTA	Debido a la saturación de la la linea general de drenaje por residuos de basura, la cuadrilla de barilleros hace limpieza de registros, dando solucion al problema que afectaba a los comerciantes de la zona.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE-22	C. EBANO FRENTE A LA CENTRAL CAMIONERA	DESASOLVE	BARILLEROS	216	100
NOTA	Debido a la saturación de la la linea general de drenaje por residuos de basura, la cuadrilla de barilleros hace limpieza de registros, dando solucion al problema que afectaba a los comerciantes de la zona.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE 22	AV. REVOLUCION, COL PLAN DE AYALA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27 ENE 22	AV. REVOLUCION, COL PLAN DE AYALA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de mejorar las principales Calles de la Ciudad, la cuadrilla de Mantenimiento fisico, continua con las actividades de Bacheo asfaltico, en Av. Revolucion de la Col. Plan de Ayala.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE-22	C.NAYARIT COL. SEC. POPULAR	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	En atencion al reporte de la ciudadania, La cuadrilla de drenajeros, acuden a la Calle Nayarit de la Colonia Sector Popular, y para dar solucion de taponamiento de la linea general de drenaje, para hacer maniobras de 30 m de sondeo a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE-22	C.NAYARIT COL. SEC. POPULAR	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	En atencion al reporte de la ciudadania, La cuadrilla de drenajeros, acude a la Calle Nayarit de la Colonia Sector Popular, y para dar solucion de taponamiento de la linea central de drenaje, para hacer sondeo de 30 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE-22	C.ZARAGOZA COL. ESPARZA	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	En atencion al reporte realizado por la familia Medellin Castorena, con domicilio en Calle Zaragoza de la Colonia Esparza, La cuadrilla de barilleros , acuden a dar solucion de taponamiento de la linea general de drenaje, sondeando 38 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE-22	C.MEMBRILLO , COL. ESPARZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	En atencion al reporte realizado por Los vecinos de la Calle Membrillos de la Colonia Esparza, La cuadrilla de drenajeros , acuden a dar solucion al taponamiento de la linea general de drenaje, sondeando 38 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	RASTRO MUNICIPAL	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	El personal acargo del bacall acude a las instalaciones del Rastro Municipal, para dar mantenimiento a las fosas del desague de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	LATERAL CRUCERO JEREZ VALPARAISO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin de evitar accidentes, la cuadrilla de mantenimiento fisico hace reposicion de tapadera de registro en Lateral Crucero Jerez Valparaiso frente a la Marea.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Para mejorar el acceso a la Calle Felix Galvan de la Venustiano Carranza, el personal de Mantenimiento Fisico, hace bacheo Hidraulico de 32 metros cuadrados.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Para mejorar el acceso a la Calle Felix Galvan de la Venustiano Carranza, el personal de Mantenimiento Fisico, hace bacheo Hidraulico de 32 metros cuadrados.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 245), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	ESTACION SAN JOSE	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Volteo 244 Retro 225), acuden a la comunidad de Estacion San Jose para hacer limpieza de escombro				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	C. 24 DE MARZO DE LA COL. EMILIANO ZAPATA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	Despues de hacer los trabajos correspondientes (drenaje, bacheo hidraulic), El equipo de maquinaria (Volteo 236), acude a la Calle 24 de Marzo de la Col Emiliano Zapata, para hacer limpieza de escombros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE-22	C.NAYARIT COL. SEC. POPULAR	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	En atencion al reporte de la ciudadania, La cuadrilla de drenajeros, acuden a la Calle Nayarit de la Colonia Sector Popular, y para dar solucion de taponamiento de la linea general de drenaje, para hacer maniobras de 30 m de sondeo a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE-22	C.NAYARIT COL. SEC. POPULAR	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	En atencion al reporte de la ciudadanía, La cuadrilla de drenajeros, acude a la Calle Nayarit de la Colonia Sector Popular, y para dar solucion de taponamiento de la linea central de drenaje, para hacer sondeo de 30 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE-22	C.ZARAGOZA COL. ESPARZA	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	En atencion al reporte realizado por la familia Medellin Castorena, con domicilio en Calle Zaragoza de la Colonia Esparza, La cuadrilla de barilleros , acuden a dar solucion de taponamiento de la linea general de drenaje, sondeando 38 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE-22	C.MEMBRILLO , COL. ESPARZA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	En atencion al reporte realizado por Los vecinos de la Calle Membrillos de la Colonia Esparza, La cuadrilla de drenajeros , acuden a dar solucion al taponamiento de la linea general de drenaje, sondeando 38 m a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	RASTRO MUNICIPAL	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	El personal acargo del bacall acude a las instalaciones del Rastro Municipal, para dar mantenimiento a las fosas del desague de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	LATERAL CRUCERO JEREZ VALPARAISO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Con el fin vitar accidentes, la cuadrilla de mantenimiento fisico hace reposicion de tapadera de registro en Lateral Crucero Jerez Valparaiso fren a la Marea.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Para mejorar el acceso a la Calle Felix Galvan de la Venustiano Carranza, el personal de Mantenimiento Fisico, hace bacheo Hidraulico de 32 metros cuadrados.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	C.FELIX GALVAN, COL. VENUSTIANO CARRANZA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	Para mejorar el acceso a la Calle Felix Galvan de la Venustiano Carranza, el personal de Mantenimiento Fisico, hace bacheo Hidraulico de 32 metros cuadrados.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	PANTEON RESURECCION	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de maquinaria (retro 245), acuden en apoyo al Departamento de Panteones en la excavacion de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	ESTACION SAN JOSE	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Volteo 244 Retro 225), acuden a la comunidad de Estacion San Jose para hacer limpieza de escombros				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 ENE 22	C. 24 DE MARZO DE LA COL. EMILIANO ZAPATA	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244	100
NOTA	Despues de hacer los trabajos correspondientes (drenaje, bacheo hidraulic), El equipo de maquinaria (Volteo 236), acude a la Calle 24 de Marzo de la Col Emiliano Zapata, para hacer limpieza de escombros.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	Debido al taponamiento constante de la línea central de drenaje de la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, la cuadrilla de Drenajes en equipo con el bacall hacen sondeo de 44 metros para dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	C. 2 ^{da} DE DURANGUITO, COL. CENTRO	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras en la Calle 2 ^{da} de Duranguito de La Colonia Centro, el personal a cargo del bacall hace sondeo de 15 metros con manguera en la línea central.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	TRANSITO DEL ESTADO	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude a las instalaciones de transito con el objetivo de dar mantenimiento a la red de alcantarillado la cual se encuentra obstruida por basura.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	PANTEON RESURRECCION	ELABORACION DE FOSAS	MAQUINARIA	240	100
NOTA	El equipo de Maquinaria continua (Moto conformadora 240), en apoyo al departamento de Panteones, en la elaboración de fosas en el Panteón Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	PANTEON RESURRECCION/ COL. ARBOLEDAS,	LIMPIEZA DE MATERIAL	MAQUINARIA	225, 244	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 225, Volteo 244,), acuden en apoyo al departamento de Panteones, en la limpieza de material en el Panteón resurrección, y a su vez hacen recolección de escombros a la Calle Limones de la Colonia Arboledas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	PANTEON RESURRECCION/ COL. ARBOLEDAS,	LIMPIEZA DE MATERIAL	MAQUINARIA	225, 244	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 225, Volteo 244), acuden en apoyo al departamento de Panteones, en la limpieza de material en el Panteón resurrección, y a su vez hacen recolección de escombros a la Calle Limones de la Colonia Arboledas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, continua preparando cajon , en salida a Durango, para colar camellon.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	C.TLAXCALA, COL.CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Se atiende al reporte de los vecinos de la Calle Tlaxala de la Colonia Centro, por el cual la cuadrilla de mantenimiento fisico, hace una excavacion (cala), de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 80 cm de profundidad, esto con el fin de sondear 65 m con varillas y dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJEROS MAQUINARIA	216 225	100
NOTA	Debido al taponamiento constante de la línea central de drenaje de la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, la cuadrilla de Drenajes en equipo con la cuadrilla de maquinaria retro 225, hacen excavación para poder sondear 82 metros con varillas para dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	SECADORA EO BUEN TEMPORAL	REVISION	DRENAJEROS	216	50
NOTA	Debido al taponamiento constante de la línea general de drenaje ubicada a la salida a Durango, el equipo de drenajes acude a revisar la línea de alcantarillado, la cual esta obstruida por raíces, basura y ropa vieja. Dicho problema no fue solucionado debido al alto flujo de aguas negras, por el cual se le dará continuidad el día de mañana a dicho problema hasta darle solución.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJEROS BACALL	216 264	100
NOTA	Debido al taponamiento constante de la línea central de drenaje de la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, la cuadrilla de Drenajes en equipo con el bacall hacen sondeo de 44 metros para dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	C. 2 ^{da} DE DURANGUITO, COL. CENTRO	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras en la Calle 2 ^{da} de Duranguito de La Colonia Centro, el personal a cargo del bacall hace sondeo de 15 metros con manguera en la línea central.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	TRANSITO DEL ESTADO	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vector acude a las instalaciones de transito con el objetivo de dar mantenimiento a la red de alcantarillado la cual se encuentra obstruida por basura.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	PANTEON RESURRECCION	ELABORACION DE FOSAS	MAQUINARIA	240	100
NOTA	El equipo de Maquinaria continua (Moto conformadora 240), en apoyo al departamento de Panteones, en la elaboración de fosas en el Panteón Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	PANTEON RESURRECCION/ COL. ARBOLEDAS,	LIMPIEZA DE MATERIAL	MAQUINARIA	225, 244	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 225, Volteo 244,), acuden en apoyo al departamento de Panteones, en la limpieza de material en el Panteón resurrección, y a su vez hacen recolección de escombros a la Calle Limones de la Colonia Arboledas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	PANTEON RESURRECCION/ COL. ARBOLEDAS,	LIMPIEZA DE MATERIAL	MAQUINARIA	225, 244	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 225, Volteo 244), acuden en apoyo al departamento de Panteones, en la limpieza de material en el Panteón resurrección, y a su vez hacen recolección de escombros a la Calle Limones de la Colonia Arboledas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28 FEB 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, continua preparando cajon , en salida a Durango, para colar camellon.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	C.TLAXCALA, COL.CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Se atiende al reporte de los vecinos de la Calle Tlaxala de la Colonia Centro, por el cual la cuadrilla de mantenimiento fisico, hace una excavacion (cala), de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 80 cm de profundidad, esto con el fin de sondear 65 m con varillas y dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	C.SAN LORENZO, COL. INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJEROS MAQUINARIA	216 225	100
NOTA	Debido al taponamiento constante de la línea central de drenaje de la Calle San Lorenzo de la Colonia Industrial, la cuadrilla de Drenajes en equipo con la cuadrilla de maquinaria retro 225, hacen excavación para poder sondear 82 metros con varillas para dar solución al problema.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-FEB-22	SECADORA EO BUEN TEMPORAL	REVISION	DRENAJEROS	216	50
NOTA	Debido al taponamiento constante de la línea general de drenaje ubicada a la salida a Durango, el equipo de drenajes acude a revisar la línea de alcantarillado, la cual esta obstruida por raíces, basura y ropa vieja. Dicho problema no fue solucionado debido al alto flujo de aguas negras, por el cual se le dará continuidad el día de mañana a dicho problema hasta darle solución.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-MAR-22	COMUNIDAD: BENITO JUAREZ (LA MASECA)	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	Atendiendo al reporte de la zona rural del Municipio de Fresnillo, la cuadrilla de mantenimiento físico acude a la Comunidad de Benito Juárez (La Maseca), para hacer sondeo de la línea general de drenaje de 60 m a base de varillas, ya que la línea estaba llena de Tierra.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 90 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 90 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 90 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-MAR-22	COMUNIDAD: BENITO JUAREZ (LA MASECA)	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	Atendiendo al reporte de la zona rural del Municipio de Fresnillo, la cuadrilla de mantenimiento físico acude a la Comunidad de Benito Juárez (La Maseca), para hacer sondeo de la línea general de drenaje de 60 m a base de barillas, ya que la línea estaba llena de Tierra.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 90 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 90 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 90 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				







BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 214 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 214 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 214 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 214 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 214 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 214 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE-22	C.NOGALES, COL. ARBOLEDAS	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	En atencion al reporte de la ciudadanía, La cuadrilla de drenajeros, hace sondeo de 30 metros a base de varillas y limpieza de registros saturados de basura, en Calle Nogales de la Colonia Arboledas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE-22	C.PLATA , COL.18 DE JULIO	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico atiende el reporte de los vecinos de Calle de la Plata de la Colonia 18 de Julio, para dar solución al taponamiento de la linea general de drenaje, hace sondeo de 20 metros a base de varillas destapa caños.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE-22	COMUNIDAD REDENCION	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall hace limpieza de 6 fosas septicas, en atencion a la solicitud del Señor Juan Manuel Castro (4939889172) habitante de la Comunidad de Redencion.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE-22	COMUNIDAD REDENCION	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vactor (bacall), hace limpieza de 6 fosas septicas, en atencion a la solicitud del Señor Juan Manuel Castro (4939889172) habitante de la Comunidad de Redencion.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	LATERAL PUENTE AL MINERO SALIDA A ZAC.	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico hace reposición de tapadera de registro en Lateral Puente al Minero Salida Zacatecas.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C.24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 244,245	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo en conjunto con el equipo de Maquinaria Camion de Volteo 244 y Retro 245, hacen limpieza de escombros en Calle 24 de Marzo de la Colonia Emiliano Zapata.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C.24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 244,245	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo en conjunto con el equio de Maquinaria: Camion de Volteo 244 y Retro 245, hacen limpieza de escombro en Calle 24 de Marzo de la Colonia Emiliano Zapata.				




FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C REVOLUCION, COL PLAN DE AYALA	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 244,245	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo, prepara cajón en Calle Revolución de la Colonia Emiliano Zapata, para dar continuidad al bacheo Asfaltico.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE-22	C.NOGALES, COL. ARBOLEDAS	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	En atencion al reporte de la ciudadanía, La cuadrilla de drenajeros, hace sondeo de 30 metros a base de varillas y limpieza de registros saturados de basura, en Calle Nogales de la Colonia Arboledas.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE-22	C.PLATA , COL.18 DE JULIO	SONDEO	VARILLEROS	216	100
NOTA	El equipo de Mantenimiento Fisico atiende el reporte de los vecinos de Calle de la Plata de la Colonia 18 de Julio, para dar solución al taponamiento de la linea general de drenaje, hace sondeo de 20 metros a base de varillas destapa caños.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE-22	COMUNIDAD REDENCION	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del bacall hace limpieza de 6 fosas septicas, en atencion a la solicitud del Señor Juan Manuel Castro (4939889172) habitante de la Comunidad de Redencion.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE-22	COMUNIDAD REDENCION	SUCCION	BACALL	264	100
NOTA	El personal a cargo del vactor (bacall), hace limpieza de 6 fosas septicas, en atencion a la solicitud del Señor Juan Manuel Castro (4939889172) habitante de la Comunidad de Redencion.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	LATERAL PUENTE AL MINERO SALIDA A ZAC.	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	La cuadrilla de mantenimiento fisico hace reposición de tapadera de registro en Lateral Puente al Minero Salida Zacatecas.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C.24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 244,245	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo en conjunto con el equipo de Maquinaria Camion de Volteo 244 y Retro 245, hacen limpieza de escombro en Calle 24 de Marzo de la Colonia Emiliano Zapata.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C.24 DE MARZO, COL. EMILIANO ZAPATA	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 244,245	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo en conjunto con el equipo de Maquinaria: Camion de Volteo 244 y Retro 245, hacen limpieza de escombros en Calle 24 de Marzo de la Colonia Emiliano Zapata.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31 ENE 22	C REVOLUCION, COL PLAN DE AYALA	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251 244,245	100
NOTA	La cuadrilla de bacheo, prepara cajón en Calle Revolución de la Colonia Emiliano Zapata, para dar continuidad al bacheo Asfaltico.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-MAR-22	COMUNIDAD: ESTACION SAN JOSE	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	Atendiendo al reporte de la zona rural del Municipio de Fresnillo, la cuadrilla de mantenimiento fisico, hace corte de 100 metros para la reposicion de la linea general de drenaje de la Calle Garcia Salinas de la comunidad Estacion San Jose,				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-MAR- 22	AV. PLATEROS	CORTE DE ZANJA	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido al taponamiento constante de la línea general de drenaje en lateral de Av. Plateros, el personal de mantenimiento físico, continúa trabajando en el corte y excavación de 30 metros de zanja, para la reposición de la línea general de la drenaje en dicha Avenida.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-MAR- 22	C.CRISANTEMOS, FRACC. LOS FRESNOS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturación de los registros, personal de mantenimiento físico realiza trabajos de sondeo de 40 metros con varillas destapa caños, en Calle Crisantemos, del Fraccionamiento Los Fresnos.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-MAR- 22	C. DE LOS NARANJOS, COL. ARBOLEDAS	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, continua atendiendo al reporte de la ciudadanía por el cual, acude a la Calle De Los Naranjos de la Colonia Arboledas para realizar sondeo de 30 metros, dando solución al problema de taponamiento de la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 232 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 232 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-MAR-22	COMUNIDAD: ESTACION SAN JOSE	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	Atendiendo al reporte de la zona rural del Municipio de Fresnillo, la cuadrilla de mantenimiento fisico, hace corte de 100 metros para la reposicion de la linea general de drenaje de la Calle Garcia Salinas de la comunidad Estacion San Jose,				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-MAR- 22	AV. PLATEROS	CORTE DE ZANJA	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido al taponamiento constante de la línea general de drenaje en lateral de Av. Plateros, el personal de mantenimiento físico, continúa trabajando en el corte y excavación de 30 metros de zanja, para la reposición de la línea general de la drenaje en dicha Avenida.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-MAR- 22	C.CRISANTEMOS, FRACC. LOS FRESNOS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturación de los registros, personal de mantenimiento físico realiza trabajos de sondeo de 40 metros con varillas destapa caños, en Calle Crisantemos, del Fraccionamiento Los Fresnos.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-MAR- 22	C. DE LOS NARANJOS, COL. ARBOLEDAS	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, continua atendiendo al reporte de la ciudadanía por el cual, acude a la Calle De Los Naranjos de la Colonia Arboledas para realizar sondeo de 30 metros, dando solución al problema de taponamiento de la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 232 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-MAR- 22	SALIDA A DURANGO	LIMPIEZA	BACHEO	251	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, reanuda las actividades en salida a Durango, por el cual se aplica de 232 metros cuadrados de banquetas a base de mezcla hidráulica en salida a Durango.				



FECHA	TRÁMITE	NOMBRE
9 de agosto de 2021	Prorroga	Lorena Aguirre Perez
9 de agosto de 2021	Prorroga	Marvin Apolo Hinojosa Marin
9 de agosto de 2021	Prorroga	Erika Malpica Serrano
9 de agosto de 2021	Prorroga	Eva Dominguez Vázquez
9 de agosto de 2021	Prorroga	Javier Ortiz Garcia
9 de agosto de 2021	Prorroga	Juan Carlos López Ibarra
9 de agosto de 2021	Prorroga	Julio César Vázquez Terán
9 de agosto de 2021	Regularizacion de Licencia	Hector Omar Chavez Lopez
9 de agosto de 2021	Licencia	Eva Dominguez Vázquez
9 de agosto de 2021	Regularizacion de Licencia	Lucero Mauritania Orta González
9 de agosto de 2021	Licencia	Hèctor Abraham Martínez Ureña
9 de agosto de 2021	Licencia	Luis Martínez Ojeda
9 de agosto de 2021	Licencia	Ma. De los Angeles Rodarte Puente
3 de agosto de 2021	Licencia	Alfonso Mendez Serrano
9 de agosto de 2021	Licencia	Homero Juarez Mendez
9 de agosto de 2021	Licencia	Paola Monserrat Nava Martinez
9 de agosto de 2021	Prorroga	Tomas Navarrate Vda. De Barrios
10 de agosto de 2021	Prorroga	Carlos Alejandro Garcia Hernandez
10 de agosto de 2021	Prorroga	Carlos Alejandro Garcia Hernandez
10 de agosto de 2021	Licencia	Jorge Abraham Quirino Monreal
10 de agosto de 2021	Licencia	Ana Laura Ramirez Sánchez
12 de agosto de 2021	Licencia	Jaime Bocanegra Aguilera
12 de agosto de 2021	Licencia	Luis Enrique Escobedo Ortega
12 de agosto de 2021	Licencia	Salvador Diaz Miranda
13 de agosto de 2021	Licencia	Juan de Dios Vargas Castañon
13 de agosto de 2021	Licencia	Berha Oliva Ledesma Alanis
13 de agosto de 2021	Licencia	Alicia Leon de Jesus
13 de agosto de 2021	Licencia	Humberto Valtierra García
16 de agosto de 2021	Regularizacion de Licencia	Josè Manuel Blanco Galicia
16 de agosto de 2021	Licencia	Juana Maria Lopez Cardona
16 de agosto de 2021	Licencia	Eduardo Alfredo Devora Ramos
16 de agosto de 2021	Licencia	Hiram Genaro Ramirez Cato
16 de agosto de 2021	Prorroga	Jose Aragon Martinez
16 de agosto de 2021	Prorroga	Elvira Esparza Chihuahua
16 de agosto de 2021	Prorroga	Luz Adriana Balleza Vargas
16 de agosto de 2021	Prorroga	Juana Barrios Navarrete
16 de agosto de 2021	Prorroga	Maria Veronica Sanchez Garcia
16 de agosto de 2021	Prorroga	Tomas Aguiñaga Contreras
17 de agosto de 2021	Prorroga	Marcos Martinez Barraza
18 de agosto de 2021	Licencia	Ruth Esperanza Avalos Torres
30 de agosto de 2021	Licencia	Hortensia Perez Alvarado
30 de agosto de 2021	Licencia	Rosa Gallegos Mata
30 de agosto de 2021	Licencia	Jose Martin Ortiz Roles
30 de agosto de 2021	Licencia	Sergio Alberto Veloz Cortes
30 de agosto de 2021	Licencia	Armando Veloz Montoya
30 de agosto de 2021	Licencia	Angel Adàn Maldonado Espinoza
30 de agosto de 2021	Licencia	Edgar Camacho Olague
30 de agosto de 2021	Licencia	Antonio Terrones Hernandez

30 de agosto de 2021	Licencia	Josè Isidro Solís Moya
30 de agosto de 2021	Licencia	Ofelia Gaytàn Fenelòn
30 de agosto de 2021	Licencia	Jorge Esteban Carranza Camacho
30 de agosto de 2021	Licencia	Margarita Sosa Rodarte
30 de agosto de 2021	Licencia	Manuel Muñoz Gonzalez
31 de agosto de 2021	Prorroga	Jorge Luis Flores Veloz
31 de agosto de 2021	Prorroga	Carlos Abraham Ramirez Bañuelos
31 de agosto de 2021	Prorroga	Gloria Ruiz Aguilar
31 de agosto de 2021	Prorroga	Bertha Martinez Dominguez
31 de agosto de 2021	Prorroga	Dharma Renata Juarez
31 de agosto de 2021	Prorroga	Adolfo Lopez Basurto
31 de agosto de 2021	Prorroga	Adolfo Lopez Basurto
31 de agosto de 2021	Prorroga	Adolfo Lopez Basurto
31 de agosto de 2021	Prorroga	Adolfo Lopez Basurto
31 de agosto de 2021	Prorroga	Luis Manuel Domínguez Segura
31 de agosto de 2021	Prorroga	Maximo Ruiz Martinez
31 de agosto de 2021	Prorroga	Fermin Ortiz Beltrán
31 de agosto de 2021	Prorroga	Celia Ortiz de Cardona
31 de agosto de 2021	Prorroga	Rosa María Soto Reyes
1 de septiembre de 2021	Licencia	Ma. Dolores Recendes Herrera
1 de septiembre de 2021	Licencia	Ma. Eugenia Garcia Garza
1 de septiembre de 2021	Licencia	Manuel Santos Cárdenas
1 de septiembre de 2021	Licencia	Hipoteca Inteligente S. A. DE C.V.
6 de septiembre de 2021	Licencia	Alejandro Salvador Muñoz Carrillo
6 de septiembre de 2021	Regularizacion de Licencia	Daisy Johanna Dominguez Hernández
6 de septiembre de 2021	Regularizacion de Licencia	Rodrigo Robles Nieto
6 de septiembre de 2021	Regularizacion de Licencia	Rodrigo Robles Nieto
6 de septiembre de 2021	Licencia	Guillermo Narváez Avila
6 de septiembre de 2021	Licencia	FIDEICOMISO OPSIMEX 4594
6 de septiembre de 2021	Licencia	FIDEICOMISO OPSIMEX 4594
6 de septiembre de 2021	Licencia	FIDEICOMISO OPSIMEX 4594
7 de septiembre de 2021	Licencia	Yeret Berenice Marquez Fernandez
7 de septiembre de 2021	Licencia	Laura Elena Haros Rodriguez
7 de septiembre de 2021	Licencia	Jorge Cesar Mendoza Herrera
8 de septiembre de 2021	Licencia	Edificaciones Xima S. DE R. L. DE C.V.
8 de septiembre de 2021	Licencia	Rosa Landy Martinez Solis
8 de septiembre de 2021	Licencia	María de Lourdes Davalos Rivera
8 de septiembre de 2021	Regularizacion de Licencia	Sergio Limòn Balderas
8 de septiembre de 2021	Licencia	Sergio Limòn Balderas
8 de septiembre de 2021	Licencia	Roger Abraham Quiñones Mendoza
8 de septiembre de 2021	Licencia	Hector Narvaez Avila
8 de septiembre de 2021	Licencia	Elvia Alicia Aguayo Simental
9 de septiembre de 2021	Licencia	Ma. Del Rosario Jiménez Castro
9 de septiembre de 2021	Licencia	Epifanio Torres Fraire
9 de septiembre de 2021	Licencia	María de Lourdes Rucobo Rangel
9 de septiembre de 2021	Licencia	Giovanna Sinead Sanchez Inda
10 de septiembre de 2021	Licencia	Claudia Ivonne Gonzalez Luna
10 de septiembre de 2021	Licencia	Marco Antonio Mèndez Martinez
10 de septiembre de 2021	Licencia	Francisco Cordero Figueroa

13 de septiembre de 2021	Licencia	Diego Armando Saucedo Hernandez
13 de septiembre de 2021	Regularizacion de Licencia	Rosa Ana Castruita Lopez
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Nueva Elektra del Milenio del Milenio S.A. de C.V.
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Tomasa Navarrate Vda. De Barrios
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Tomasa Navarrate Vda. De Barrios
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Hema Materiales Ferreteria y Construcción S.DE R.L.DE C.V.
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Luis Enrique Navarro González
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Isidro Ramos Aldaba
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Martina Lazalde Diaz
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Gloria Ruiz Aguilar
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Hector Omar Chavez Lopez
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Marvin Apolo Hinojosa Marin
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Martin Ortega Martinez
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Sergio Alberto Veloz Cortes
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Gerardo Alberto Hernández Almaraz
13 de septiembre de 2021	Licencia	Luis Carlos Venegas Betancourt
13 de septiembre de 2021	Licencia	Jose Octavio Aguilera Bañuelos
13 de septiembre de 2021	Licencia	Arq. Francisco Carrillo Pasillas Director General del INZACE
13 de septiembre de 2021	Licencia	Arq. Francisco Carrillo Pasillas Director General del INZACE
13 de septiembre de 2021	Licencia	Arq. Francisco Carrillo Pasillas Director General del INZACE
13 de septiembre de 2021	Licencia	Arq. Francisco Carrillo Pasillas Director General del INZACE
13 de septiembre de 2021	Prorroga	Armando Cenicerós Gómez
13 de septiembre de 2021	Licencia	Raul Ramos Zepeda
13 de septiembre de 2021	Licencia	Jorge Luis del Villar Rivera
13 de septiembre de 2021	Licencia	Irene Jetzabel Castorena araodarte
13 de septiembre de 2021	Regularizacion de Licencia	Francisco Valenzuela Lujan
13 de septiembre de 2021	Regularizacion de Licencia	Eduardo Manuel Herrera Dominguez
22 de septiembre de 2021	Prorroga	Miguel Angel Reyes Parga
22 de septiembre de 2021	Prorroga	Eulalio Bañuelos de la Cruz
22 de septiembre de 2021	Prorroga	Andrea Rodríguez Torres
22 de septiembre de 2021	Prorroga	David Najera Dominguez
22 de septiembre de 2021	Prorroga	Wendy Guirrette Najera
22 de septiembre de 2021	Prorroga	Grupo Gasolinero Diamante Holz S.A. de C.V.
22 de septiembre de 2021	Prorroga	Eduardo Martínez Gómez
22 de septiembre de 2021	Prorroga	Francisca Jauregui Torres
22 de septiembre de 2021	Prorroga	Julio Cesar Mendoza Almanza
22 de septiembre de 2021	Prorroga	Maria del Consuelo Castillo Gaucin
22 de septiembre de 2021	Prorroga	Alvaro Sifuentes Benitez
22 de septiembre de 2021	Prorroga	Vicente Martinez Ramirez
22 de septiembre de 2021	Prorroga	Marcos Martinez Barraza
23 de septiembre de 2021	Prorroga	Ricardo Pereyra Esparza
23 de septiembre de 2021	Prorroga	Francisco Valenzuela Lujan
6 de octubre de 2021	Prorroga	Martha Patricia Vacio Adame
6 de octubre de 2021	Prorroga	Jorge Abraham Quirino Monreal
6 de octubre de 2021	Prorroga	Jorge Abraham Quirino Monreal
6 de octubre de 2021	Prorroga	Jorge Abraham Quirino Monreal
6 de octubre de 2021	Prorroga	Rocio Hernández Sánchez

6 de octubre de 2021	Prorroga	Martha Lopez Vazquez
11 de octubre de 2021	Licencia	MINERA JUANICPIO S.A. DE C.V.
11 de octubre de 2021	Licencia	Griselda Elena Delgado Perez
11 de octubre de 2021	Prorroga	Victor Israel Ordaz Piña
11 de octubre de 2021	Prorroga	Arturo Azua Sanchez
11 de octubre de 2021	Prorroga	Tomasa Navarrate Vda. De Barrios
11 de octubre de 2021	Prorroga	Tomasa Navarrate Vda. De Barrios
11 de octubre de 2021	Prorroga	Javier Ortiz Garcia
11 de octubre de 2021	Prorroga de Regularizacion de Licencia	Maria del Consuelo Castillo Gaucin
11 de octubre de 2021	Prorroga de Regularizacion de Licencia	Maria Andrea Favela Hernandez
11 de octubre de 2021	Prorroga de Regularizacion de Licencia	Maria Andrea Favela Hernandez
11 de octubre de 2021	Prorroga	Alicia Sarellano Chairez
12 de octubre de 2021	Prorroga	Elizabeth Arellano Galindo
12 de octubre de 2021	Prorroga	Irene Jetzabel Castorena araodarte
12 de octubre de 2021	Prorroga	Julia Velazquez Hernandez
12 de octubre de 2011	Licencia	Ma Guadalupe Zamarripa Martinez
12 de octubre de 2021	Licencia	CASA GUARDADO S.A. DE C.V.
13 de octubre de 2021	Licencia	Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.
13 de octubre de 2021	Prorroga	Yesenia Jimenez Rodriguez
13 de octubre de 2021	Prorroga	Susana Burciaga Lira
13 de octubre de 2021	Prorroga de Regularizacion de Licencia	Daisy Johanna Dominguez Hernández
13 de octubre de 2021	Prorroga	Pedro Luis Mendoza Rodriguez
13 de octubre de 2021	Prorroga	Viridiana Solis Sanchez
14 de octubre de 2021	Licencia	Ernesto Venecia González y Soc.
14 de octubre de 2021	Licencia	Pedro Delfin Cortes
14 de octubre de 2021	Licencia	Luis Daniel Bañuelos Hernandez
14 de octubre de 2021	Licencia	Carmen Mayela Jurado Regalado
15 de octubre de 2021	Licencia	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO
15 de octubre de 2021	Licencia	Veronica Avila Vargas
19 de octubre de 2021	Prorroga	Maria Araceli Contreras Perez
19 de octubre de 2021	Prorroga	Rosio Enevy Moreno Moreno
19 de octubre de 2021	Prorroga	Elvira Esparza Chihuahua
19 de octubre de 2021	Prorroga	Maria Gabriela Guerrero Vazquez
19 de octubre de 2021	Prorroga	Eric Contreras Segura
19 de octubre de 2021	Prorroga	Marvin Apolo Hinojoza Marin
19 de octubre de 2021	Prorroga	Belem Mariselda Lugo Larios
19 de octubre de 2021	Prorroga	Claudio Ivan Ibarra Perez
19 de octubre de 2021	Prorroga de Regularizacion de Licencia	Oscar Hernandez Gomez
19 de octubre de 2021	Prorroga	Martha Josefina Soto Acosta
19 de octubre de 2021	Prorroga	Raül Ulloa Guzmàn
19 de octubre de 2021	Prorroga	Raül Ulloa Guzmàn
19 de octubre de 2021	Prorroga	Raül Ulloa Guzmàn
19 de octubre de 2021	Prorroga	Raül Ulloa Guzmàn
19 de octubre de 2021	Prorroga	Gonzalo Angel González
21 de octubre de 2021	Regularizacion de Licencia	MATC DIGITAL, S. de R.L. de C.V.
21 de octubre de 2021	Licencia	Rosendo del Rio Jauregui
21 de octubre de 2021	Licencia	Irene Delgado Esparza
21 de octubre de 2021	Prorroga	Gerardo Alberto Hernández Almaraz

21 de octubre de 2021	Prorroga	Josefa Torres García
21 de octubre de 2021	Prorroga	Aurora Chavez Leon
21 de octubre de 2021	Prorroga	Adolfo Lopez Basurto
21 de octubre de 2021	Prorroga	Adolfo Lopez Basurto
21 de octubre de 2021	Prorroga	Pedro Delfin Cortes
21 de octubre de 2021	Prorroga	Pedro Delfin Cortes
21 de octubre de 2021	Prorroga	Maria Concepción Colon Medina
21 de octubre de 2021	Licencia	Jose Gildarlo Almaraz Natera
21 de octubre de 2021	Licencia	Luis Antonio Alvarado Duarte y Socio(s)
26 de octubre de 2021	Licencia	Maria Elena Hernández Arellano
26 de octubre de 2021	Licencia	MC. Construcciones y Materiales del Centro-Norte S.A. de C.V.
26 de octubre de 2021	Licencia	Claudia Cabrera Caldera
26 de octubre de 2021	Licencia	Gustavo Javier Ramirez Mendiola
26 de octubre de 2021	Licencia	Pedro Delfin Cortes
26 de octubre de 2021	Licencia	Pedro Delfin Cortes
26 de octubre de 2021	Licencia	Angélica Maria González Castillo
28 de octubre de 2021	Regularizacion de Licencia	Jesus Guereca Castillo
28 de octubre de 2021	Licencia	Roberto Alejandro Casas Medina
28 de octubre de 2021	Prorroga	Nancy Fabiola Gutierrez Castro
28 de octubre de 2021	Prorroga	Jose Manuel Blanco Galicia
28 de octubre de 2021	Prorroga	Rocio Hernández Sánchez
28 de octubre de 2021	Prorroga	Victor Manuel Ortega González
28 de octubre de 2021	Prorroga	Victor Manuel Ortega González
28 de octubre de 2021	Prorroga	Adolfo Lopez Basurto
28 de octubre de 2021	Prorroga	Ignacio Flores Colón
28 de octubre de 2021	Prorroga	Bertha Juarez de Esqueda
28 de octubre de 2021	Prorroga	Jorge Abraham Quirino Monreal
28 de octubre de 2021	Prorroga	Jorge Abraham Quirino Monreal
28 de octubre de 2021	Prorroga	Jose Bernardo Rivera Zambrano
28 de octubre de 2021	Prorroga	Victor Israel Ordaz Piña
28 de octubre de 2021	Prorroga	Marcos Martinez Barraza
28 de octubre de 2021	Prorroga	Fermin Ortiz Beltrán
28 de octubre de 2021	Prorroga	Miguel Ángel Lopez Soto
28 de octubre de 2021	Prorroga	Maelvy Estupiñan Campos
28 de octubre de 2021	Prorroga	Miguel Ángel Bonilla Pérez
28 de octubre de 2021	Licencia	Gilberto Javier Salazar Garcia
3 de noviembre de 2021	Licencia	Octavio Delena Herrera
3 de noviembre de 2021	Licencia	FRANQUICIATARIOS Y ASOCIADOS DEL CENTRO S.A.DE C.V.
4 de noviembre de 2021	Licencia	Edgar Gerardo Zavala Sanchez
4 de noviembre de 2021	Licencia	Javier Campos Olivares
4 de noviembre de 2021	Prorroga	J. Trinidad Castañon Martinez
4 de noviembre de 2021	Prorroga	Ana Laura Ramirez Sánchez
4 de noviembre de 2021	Prorroga	Isidro Ramos Aldaba
4 de noviembre de 2021	Licencia	Jorge Acosta Vazquez
5 de noviembre de 2021	Licencia	Grupo Constructor Plata SA de CV
5 de noviembre de 2021	Licencia	SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V.
8 de noviembre de 2021	Licencia	Josè Cruz Gaytàn Ortega
8 de noviembre de 2021	Licencia	S.M. INVERSIONES URBANAS S.A. DE C.V.
9 de noviembre de 2021	Licencia	Rosendo Hernandez Gonzalez

9 de noviembre de 2021	Licencia	Cremeria y Carniceria Agorpecuario de Fresnillo
10 de noviembre de 2021	Licencia	Jorge Abraham Quirino Monreal
10 de noviembre de 2021	Licencia	Sandra Lucia Castro Veloz
10 de noviembre de 2021	Licencia	Alfonso Mendez Serrano
11 de noviembre de 2021	Licencia	Juan Manuel Davila Villalobos
12 de noviembre de 2021	Licencia	David Nava Beltràn
12 de noviembre de 2021	Licencia	Maria Elena Hernández Arellano
12 de noviembre de 2021	Licencia	Mario Amauri Rodriguez Flores
12 de noviembre de 2021	Licencia	Juan Francisco Medina Bañuelos
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Maria de Lourdes Davalos Rivera
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Jose Luis Medrano Muñoz y Rosa Maria Ruiz Romo
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Guillermo Alonso Delgado
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Luis Martinez Ojeda
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Tomas Navarrate Vda. De Barrios
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Irene Jetzabel Castorena Rodarte
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Josè Martin Ortiz Robles
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Pedro Luis Mendoza Rodriguez
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Rodrigo Aguilar Flores
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Claudia del Carmen Aleman
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Jaime Ivan Bocanegra Bañuelos
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Jaime Bocanegra Aguilera
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Maria Guadalupe Salazar Urzua
12 de noviembre de 2021	Prorroga	Salvador Diaz Miranda
16 de noviembre de 2021	Licencia	Mavepo Agrícola S.A. DE C.V.
17 de noviembre de 2021	Licencia	Bertha Juarez de Esqueda
17 de noviembre de 2021	Licencia	Hector Joaquin Bustamante Ruiz
17 de noviembre de 2021	Licencia	Delia Martinez Ramos
17 de noviembre de 2021	Licencia	Carlos Ramiro Ordaz Piña
17 de noviembre de 2021	Licencia	Nadia Pacheco Ramirez
18 de noviembre de 2021	Licencia	Armando Roberto Vega Madrigal
19 de noviembre de 2021	Licencia	Carlos Arturo Venecia Medina
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Alfonso Flores Poblano
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Hèctor Abraham Martínez Ureña
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Hermalinda Cabral de Nava
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Rosio Enevy Moreno Moreno
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Luis Alejandro Rivera Martinez
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Manuel Morones Hernandez
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Jorge Abraham Quirino Monreal
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Jorge Abraham Quirino Monreal
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Rosa Gallegos Mata
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Alicia Leon de Jesus
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Adolfo Lopez Basurto
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Adolfo Lopez Basurto
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Jose de Jesus Guardado Mendez
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Marcos Martinez Barraza
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Ma. Guadalupe Rios Toran
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Ofelia Gaytàn Fenelòn
22 de noviembre de 2021	Prorroga	Manuel Santos Càrdenas
23 de noviembre de 2021	Prorroga	Julio Cesar Mendoza Almanza

23 de noviembre de 2029	Prorroga	Eva Domínguez Vásquez
23 de noviembre de 2029	Prorroga	Eva Domínguez Vásquez
23 de noviembre de 2021	Licencia	Carlos Alejandro García Hernández
23 de noviembre de 2021	Licencia	Carlos Alejandro García Hernández
23 de noviembre de 2021	Licencia	Javier Lozano Muñoz y Soc.
24 de noviembre de 2021	Prorroga	Victor Manuel Ortega González
24 de noviembre de 2021	Prorroga	Victor Manuel Ortega González
24 de noviembre de 2029	Prorroga	Guillermina Gurrola Alvarado
24 de noviembre de 2021	Prorroga	Ricardo Pereyra Esparza
24 de noviembre de 2021	Regularización de Prorroga	José Manuel Sandoval Santoyo
24 de noviembre de 2021	Prorroga	Juan Carlos López Badillo
25 de noviembre de 2021	Licencia	Jorge Gonzalo Isaac Torres
25 de noviembre de 2021	Prorroga	Hortensia Perez Alvarado
25 de noviembre de 2021	Licencia	Lucia Acuña Rodarte
25 de noviembre de 2021	Licencia	Beatriz Salas Treto
1 de diciembre de 2021	Licencia	Yolanda Hernández Trujillo
1 de diciembre de 2021	Licencia	Hortícola Santa Mónica S.P.R. de R.L.
1 de diciembre de 2021	Prorroga de Regularización de Licencia	Viridiana Solis Sanchez
1 de diciembre de 2021	Prorroga	Victor Israel Ordaz Piña
1 de diciembre de 2021	Prorroga	Hector Narvaez Avila
1 de diciembre de 2021	Prorroga	Roger Abraham Quiñones Mendoza
1 de diciembre de 2021	Prorroga	Rocio Hernández Sánchez
1 de diciembre de 2021	Prorroga	David Najera Dominguez
1 de diciembre de 2021	Prorroga	Erika Malpica Serrano
1 de diciembre de 2021	Prorroga	Ma. Eugenia Garcia Garza
1 de diciembre de 2021	Prorroga	Adolfo Lopez Basurto
1 de diciembre de 2021	Prorroga	Adolfo Lopez Basurto
3 de diciembre de 2021	Licencia	Juan Hernández Dueña
03 de Diciembre de 2021	Licencia	Martín Pablo Olivares Gonzalez
03 de Diciembre de 2021	Licencia	Armando Roman Perez
03 de Diciembre de 2021	Licencia	Ana Janeth Escareño Martinez
9 de diciembre de 2021	Regularización de Licencia	Efraín Moreno Ruedas
9 de diciembre de 2021	Regularización de Licencia	Omar Robles Solis
9 de diciembre de 2021	Licencia	Edgar Omar Ramirez Soto
9 de diciembre de 2021	Licencia	Jesus Hernandez Trujillo
9 de diciembre de 2021	Licencia	Juana Adriana Alvarado Macias
9 de diciembre de 2021	Regularización de Licencia	Monica Lizeth Trejo Guerrero
10 de diciembre de 2021	Prorroga	Luis Enrique Navarro González
10 de diciembre de 2021	Prorroga	Tomas Navarrate Vda. De Barrios
10 de diciembre de 2021	Prorroga	Gerardo Alberto Hernández Almaraz
10 de diciembre de 2021	Prorroga	Cecilia Ortiz de Cardona
10 de diciembre de 2021	Prorroga	Yeret Berenice Marquez Fernandez
10 de diciembre de 2021	Prorroga	Armando Veloz Montoya
10 de diciembre de 2021	Prorroga	Miguel Ángel Bonilla Pérez
10 de diciembre de 2021	Prorroga	Guillermo Narvâez Avila
10 de diciembre de 2021	Prorroga	Xochitl Margarita Peña Villa y Soc.
10 de diciembre de 2021	Prorroga	Eduardo Alberto Hernandez Castillo
10 de diciembre de 2021	Prorroga	Maria de Lourdes Davalos Rivera
13 de diciembre de 2021	Prorroga	Jorge Acosta Vazquez

13 de diciembre de 2021	Licencia	Andres Lopez Pinal
13 de diciembre de 2021	Licencia	Laura Paola Narvaez Lopez
14 de Diciembre de 2021	Licencia	MC. Construcciones y Materiales del Centro-Norte S.A. de C.V.
14 de diciembre de 2021	Licencia	Elizabeth Sandoval Santoyo
14 de diciembre de 2021	Regularizacion de Licencia	Veronica Avila Vargas
15 de diciembre de 2021	Licencia	Ma. Dolores Recendes Herrera
15 de diciembre de 2021	Licencia	Noelia Caldera Santoyo y Socio
15 de diciembre de 2021	Licencia	Laura Trejo Pèrez
16 de diciembre de 2021	Prorroga	Edgar Gerardo Zavala Sanchez
16 de diciembre de 2021	Prorroga	Jorge Abraham Quirino Monreal
16 de diciembre de 2021	Prorroga	Nazario Garay Casas
16 de diciembre de 2021	Prorroga	Nazario Garay Casas
16 de diciembre de 2021	Prorroga	Raül Ulloa Guzmàn
16 de diciembre de 2021	Prorroga	Armando Justinien Veloz Cortes
16 de diciembre de 2021	Prorroga	Hema Materiales Ferreteria y Construcción S.DE R.L.DE C.V.
16 de diciembre de 2021	Prorroga	Paola Monserrat Nava Martinez
16 de diciembre de 2021	Prorroga	Dharma Renata Juarez
16 de diciembre de 2021	Prorroga	Nueva Elektra del Milenio del Milenio S.A. de C.V.
17 de diciembre de 2021	Regularizacion de Licencia	Oscar Luna Casillas
17 de diciembre de 2021	Licencia	Rosa Maria Magdalena Arvizu Velásquez
17 de diciembre de 2021	Regularizacion de Licencia	Martiniano Fernandez Macias
17 de diciembre de 2021	Licencia	Martiniano Fernandez Macias
17 de diciembre de 2021	Licencia	Fernando Nava Quiñones
20 de diciembre de 2021	Licencia	Nahum Ramos Sandoval
20 de diciembre de 2021	Licencia	Alejandro Campos Ramos
21 de diciembre de 2021	Licencia	Estefania Bañuelos Vargas
21 de diciembre de 2021	Licencia	Adrian Blanco Borjon
21 de diciembre de 2021	Licencia	Claudia Elizabeth Flores Macias
21 de diciembre de 2021	Regularizacion de Licencia	Lizbeth Margarita Nungaray Vitela
21 de diciembre de 2021	Licencia	Francisco Javier Nava Soria
23 de diciembre de 2021	Licencia	María del Rosario Espino Nàjera
23 de diciembre de 2021	Licencia	Claudia Carina Romero Esparza
23 de diciembre de 2021	Regularizacion de Licencia	Manuela Ramos Luna
23 de diciembre de 2021	Licencia	FIDEICOMISO OPSIMEX 4594
23 de diciembre de 2021	Licencia	FIDEICOMISO OPSIMEX 4594
23 de diciembre de 2021	Licencia	FIDEICOMISO OPSIMEX 4594
23 de diciembre de 2021	Licencia	FIDEICOMISO OPSIMEX 4594
24 de diciembre de 2021	Licencia	Jose Alfredo Roman Cruz
24 de diciembre de 2021	Prorroga	Oscar Emmanuel Medina Triana
24 de diciembre de 2021	Prorroga de Regularizacion de Licencia	Hector Omar Chavez Lopez
24 de diciembre de 2021	Prorroga	Rosio Enevy Moreno Moreno
24 de diciembre de 2021	Prorroga	Veronica Avila Vargas
24 de diciembre de 2021	Prorroga	Marcos Martinez Barraza
24 de diciembre de 2021	Prorroga	Martha Patricia Vacio Adame
24 de diciembre de 2021	Prorroga	Juana Barrios Navarrete
24 de diciembre de 2021	Licencia	Claudia Carina Romero Esparza
27 de diciembre de 2021	Licencia	Sarahi Arellano Luna
27 de diciembre de 2021	Licencia	Javier Alejandro Jaramillo Rodriguez
27 de diciembre de 2021	Prorroga	Alfonso Flores Poblano

27 de diciembre de 2021	Prorroga	Martha Lopez Vazquez
28 de diciembre de 2021	Licencia	Andrea Concepcion Carrera Mendez
28 de diciembre de 2021	Licencia	Juan Carlos Tiscareño Saucedo
28 de diciembre de 2021	Licencia	Juan Carlos Tiscareño Saucedo
28 de diciembre de 2021	Licencia	GRUPO DCVIN S.A. de C.V

CALLE	COLONIA	TIPO DE CONSTRUCCION
Cerrada Rep. De Cuba #16 Int. 17	Las Américas	Casa Habitación
Juchipila #111	Solidaridad	Casa Habitación
Moctezuma #12-A	Cuauhtemoc	Casa Habitación
De la Escuela #218	Lienzo Charro	Casa Habitación
Sulfato #47	Centro	Casa Habitación
San Marcos #25	Fracc. San Felipe	Casa Habitación
3 de Mayo #226	Luis Donald Colosio	Casa Habitación
Genaro Codina esq. Av. Corregidora	Estación San José	Casa Habitación
De la Escuela #218	Lienzo Charro	Casa Habitación
Coral #105	Ecológica	Casa Habitación
Solidaridad #610	Plan de Ayala	Casa Habitación
Av. Lazaro Cárdenas Sur	Centro	Casa Habitación
Prolongacion Enrique Estrada #817	Las Americas	Local Comerial
De la Paz #116	Industrial	Casa Habitación
Apozol #301	Fracc. Lomas del Mineral	Casa Habitación
30 de Octubre #105	Nueva Esperanza	Casa Habitación
Lazaro Cardenas (norte) #421	Centro	Local Comercial y Departamento
Olmecas #112	Mesoameria	Casa Habitación
Olmecas #112	Mesoameria	Casa Habitación
Guadalupe Victoria #34 int. E	Esparza	Casa Habitación
19 de Enero #111	Gonzalez Ortega	Casa Habitación (3 er. Planta)
John F. Kenedy #122	Patria y Libertad	Casa Habitación
Lázaro Cárdenas #102	Centro	Casa Habitación - Departamentos
Los Dorados #11	Ampliacion Francisco Villa	Casa Habitación
Facultad de Agronomia #2	Universidad	Casa Habitación
Av. Huicot #213	Los Fresnos	Casa Habitación
Montenegro #108	Europa	Casa Habitación
Ruiseñores #1408	Las Aves	Casa Habitación
Independencia #501	Miguel Hidalgo	Casa Habitación
Mariano Arrieta #308	Francisco Villa	Casa Habitación (Ampliación)
Prortuga #203	Europa	Casa Habitación
De los Cipreces #1012	Arboledas	Casa Habitación
Netzahuacoyotl #34	Centro	Casa Habitación
Cuitláhuac #4	Centro	Casa Habitación
Sulfato #21	Centro	Casa Habitación
Barreno #10-8	Centro	Departamentos
Mariano Arista #217	Centro	Casa Habitación
Av. Jose Marti #1012	Patria y Libertad	Casa Habitación
Cuauhtemoc #205	Lienzo Charro	Casa Habitación
Onix #106	Fracc. Los Balcones	Casa Habitación
Hermanos Flores Magon #4	Emiliano Zapata	Casa Habitación
Cerro del Ajusco #206	Progreso	Casa Habitación
Blvd. J.Jesus Varela Rico (nte.) #202	Miguel Hidalgo	Departamento
Yacimientos #8-A	Petroleos Mexicanos	Casa Habitación
Industria Pesquera #707	Industrial	Casa Habitación
2da. De Herradura #12	Lienzo Charro	Casa Habitación
Membrillos #301	Arboledas	Casa Habitación
Cerro del Ajusco #110	Progreso	Casa Habitación

Hermosillo #811	Mèxico	Casa Habitaciòn
Las Norias #109	Jose Antonio Casas Torres	Casa Habitaciòn
Hungria #110	Europa	Casa Habitaciòn
Estrella #134	Guardia Nacional	Casa Habitaciòn
Chavinda #9	Lienzo Charro	Casa Habitaciòn
Acuario #9	Sol	Casa Habitaciòn
Sierra Madre #111	Lomas de Plateros	Casa Habitaciòn
Ignacio Allende #207	Miguel Hidalgo	Casa Habitaciòn
Av. Jose Marti #24	Plan de Ayala	Casa Habitaciòn
Cuarta #309	Lienzo Charro	Casa Habitaciòn
Francisco I. Madero Sur #207 int.8	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Francisco I. Madero Sur #207 int.10	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Francisco I. Madero Sur #207 Int.11	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Francisco I. Madero Sur #207 Int.12	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Ignacio Zaragoza #407	Esparza	Edificio Departamentos (3er. Planta)
Dolores #910	Miguel Hidalgo	Casa Habitaciòn
Industria Petrolera #30	Industrial	Casa Habitaciòn
Jalisco #106	Centro	Ampliacion de Casa Habitaciòn
de los Tules #105	Arboledas	Casa Habitaciòn
Articulo 123 #19	Centro	Casa Habitaciòn
Capricornio #105	Del Sol	Casa Habitaciòn
Calzada Plateros #215	Fracc. Villas de Plateros	Ampliacion de Casa Habitaciòn
Avenida Cuarto Centenario #124	Lienzo Charro	Casa Habitaciòn
Felipe Carrillo Puerto #615	Esparza	Casa Habitaciòn
15 de Agosto #207	La Candelaria	Casa Habitaciòn
San Rafael #301	Josè Antonio Casas Torres	Casa Habitaciòn
San Rafael #301-A	Josè Antonio Casas Torres	Casa Habitaciòn
Capulin #9	Fracc. Jardines del Country	Casa Habitaciòn
Del Estudiante #109	San Jose de Lourdes	Antena para Telecomunicaciones
Miguel Hidalgo #128	Plenitud	Antena para Telecomunicaciones
Ebano #103	Centro	Antena para Telecomunicaciones
Division del Norte #314	Francisco Villa	Casa Habitaciòn
España #13	Europa	Casa Habitaciòn
Matamoros #324	Mexico	Casa Habitaciòn
Ignacio Allende #419	Miguel Hidalgo	Casa Habitaciòn
Cecyt #201	Tecnològica	Casa Habitaciòn
Rio Sonora #112	Del Valle	Casa Habitaciòn
Boulevard San Josè #511	Petròleos Mexicanos	Casa Habitaciòn
Boulevard San Josè #511	Petròleos Mexicanos	Casa Habitaciòn (segundo nivel)
Priv. Rio Grijalva #5	Lindavista	Casa Habitaciòn
Cecyt #109	Tecnològica	Casa Habitaciòn
Mayas #418	Azteca	Casa Habitaciòn
3 de Mayo #306	Gonzàlez Ortega	Casa Habitaciòn
Autonoma de Durango #502	Universidad	Casa Habitaciòn
Sierra de Organos #813	Lomas de Plateros	Casa Habitaciòn
Rio San Juan #16	Del Valle	Casa Habitaciòn
1ra. De Juventino Rosas #1	Centro	Ampliacion de Casa Habitaciòn
Cananea #20-A	Sector Popular	Casa Habitaciòn
Guadalupe Victoria #15	Plateros	Casa Habitaciòn

David Monreal #304	Jose Antonio Casas Torres	Casa Habitaciòn (segundo nivel)
Circuito Opalo #90	Fracc. San Carlos	Casa Habitaciòn (segundo nivel)
Plaza Madero #89	Centro	Tienda Dèpartamental
Lazaro Cardenas (norte) #421	Centro	Local comercial y Departamento
Lazaro Cardenas (norte) #421	Centro	Local comercial y Departamento
Juan Escutia #5	Industrial	Casa Habitaciòn
Av. García Salina #471	Centro	Locales Comerciales
Av. Huicot #229	Del Fresno	Casa Habitaciòn
De las Parras #306	Arboledas	Casa Habitaciòn (2do. Nivel)
Ignacio Allende #207	Miguel Hidalgo	Casa Habotaciòn
Genaro Codina esq. Av. Corregidora	Estaciòn San José	Casa Habotaciòn
Juchipila #111	Solidaridad	Casa Habitaciòn
Boulevard San Josè #463	Petroleos Mexicanos	Nave Industrial
Yacimientos #8	Petroleos Mexicanos	Casa Habitaciòn
Huizache #21	Los Huizaches	Casa Habitaciòn
Guayaquil #3	Plan de Ayala	Casa Habitaciòn
2da. De Ricardo Monreal #504	Azteca	Casa Habitaciòn
Primaria Josè Ma. Vázquez	Los Chilitos, Fresnillo	2 Aulas y construcciòn de Servicios Sanitarios
J.N. 13 de Septiembre	San Ignacio, Fresnillo	de Servicios Sanitarios y Rehabilitaciòn de 2 aulas
Primaria Francisco I. Madero	San Isidro de Cbrales, Fresnillo	de Barda Perimetral, incluye demoliciòn y retiro de barda existente
T. V. Sec. Albert Einstein	San Cristobal, Fresnillo	Rehabilitaciòn de Servicios Sanitarios
Aljibe #123	Los Tanques	Casa Habitaciòn
Castorena y Urzua #43	Periodistas	Casa Habitaciòn
El Jinete #640	Lienzo Charro	Casa Habitaciòn
Aguanaval #220	Villas de Plateros	Casa Habitacion (3er nivel)
El Caporal #12	Lienzo Charro	Casa Habitaciòn
Tayahua #9	Solidaridad	Casa Habitaciòn
Av. Enrique Estrada #902	Las Americas	Casa Habitaciòn (2do. Nivel)
Feotida #9	Los Huizachez	Casa Habitaciòn
Portugal #17	Europa	Ampliacion de Casa Habitaciòn
Rio Sonora #209	Del Valle	Casa Habitaciòn
De las Limas #3- Altos	Arboledas	Casa Habitaciòn
Carretera Federal 44, Fresnillo-Valparaiso , Tramo Fresnillo-Valparaiso KM-8+400 al 8+500		Plataforma y Estaciòn de Servicio
Av. Revoluciòn #620	Plan de Ayala	Casa Habitaciòn
Ramòn Lòpez Velarde #8	Centro	Local Comercial y Departamentos
Calzada Plateros #201	Fracc. Villas de Plateros	Casa Habitaciòn
Rio Nazas #206	Del Valle	Casa Habitaciòn
Chavinda #1	Lienzo Charro	Casa Habitaciòn
Av. La Feria #118	Universidad	Casa Habitaciòn
Cuauhtemoc #205	Lienzo Charro	Casa Habitaciòn
Bahia San Juanico #2	La Paz	Casa Habitaciòn
El Caporal #12	Lienzo Charro	Casa Habitaciòn
Aquiles Serdan #826	Industrial	Casa Habitaciòn
Guadalupe Victoria #34	Esparza	Casa Habitaciòn
Guadalupe Victoria #34-B	Esparza	Casa Habitaciòn
Guadalupe Victoria #34-A	Esparza	Casa Habitaciòn
Blvd. J. Jesùs Varela Rico #929	Valdecañas	Local Comercial

Morelos sur #8	Centro	Casa Habitaciòn
Carretera Federal 44 Fresnillo, Valparaiso, KM. 9.558		linea de conduccion hidraulica
Cipreces #6	Arboledas	Casa Habitaciòn
Cerezo #106	Fracc. Jardines del Country	Casa Habitaciòn
Heroico Colegio Militar #101	Centro	Casa Habitacion (5to. Nivel)
Lazaro Cardenas (norte) #421	Centro	Local Comercial y Departamento
Lazaro Cardenas (norte) #421	Centro	Local Comercial y Departamento
Sulfato #47	Centro	Casa Habitaciòn
Rio Nazas #206	Del Valle	Casa Habitaciòn
Caudillo del Sur #206	Bellavista	Casa Habitaciòn
Caudillo del Sur #206	Bellavista	Casa Habitaciòn
Los Dorados #306	Francisco	Casa Habitaciòn
Dr. Burton E. Grossman #6	Industrial	Departamentos
Aguanaval #220	Villas de Plateros	Casa Habitaciòn (3er. Nivel)
8 de Agosto #202	Nueva Esperanza	Departamentos
Tabasco #8	Centro	Departamentos
Bld. J.Jesus Varela Rico (NTE) #321	Industrial	Bodega
Bld.Hombres Ilustres #200	Centro	Local Comercial
Jalpa #5	Industrial	Casa Habitaciòn
Magnolia #112	Los Olivos	Casa Habitaciòn
15 de Agosto #207	La Candelaria	Casa Habitaciòn
Jalpa #127	Industrial	Casa Habitaciòn
Palomar #226	Industrial	Casa Habitaciòn
Hàbitat #10	Ecològica	Casa Hanitaciòn
Cerrada Lucio Blanco #337 Int.9	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Higuera #319	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Tepachitlan #516	Solidaridad	Edificio de usos multiples
Sonora #1002	Universidad	Ampliaciòn de Aulas
Limonos #6	Arboledas	Casa Habitaciòn
Calzada del Deporte #6	Venustiano Carranza	Edificio de usos multiples
Cobre #48	Fracc. Lomas del Mineral	Casa Habitaciòn
Cuitláhuac #4	Centro	Casa Habitaciòn
Felipe Monreal #4	Ricardo Monreal Àvila	Casa Habitaciòn
Astronomia #106	Universidad	Casa Habitaciòn
Juchipila #111	Solidaridad	Casa Habitaciòn
Insurgentes #1113	Industrial	Casa Habitaciòn
Emiliano Zapata #113	Centro	Locales Comerciales
Acacia #11	Huizaches	Casa Habitaciòn
Av. Pino #25	Fracc. Del Country	Casa Habitaciòn
Linares #207-A	Esparza	Casa Habitaciòn
Linares #211	Esparza	Casa Habitaciòn
Linares #209-A	Esparza	Casa Habitaciòn
Linares #209	Esparza	Casa Habitaciòn
De la Herradura #109	Lienzo Charro	Casa Habitaciòn
	Carretera Zacatecas- Fresnillo Km. 23 Cerro Xoconoxtle	Antena para Telecomunicaciones
Peru #9	Las Americas	Casa Habitaciòn
Libertad #1032	Azteca	Casa Habitaciòn
Huizache #21	Los Huizaches	Casa Habitaciòn

Av. Maravillas #207	Las Flores	Casa Habitaciòn
Carretera Federal 45 Zacatecas Durango km. 56+280	Venustiano Carranza	Bodega
Francisco I. Madero Sur #207 int.6	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Francisco I. Madero Sur #207 int.5	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Cerrada Lucio Blanco #337 int.5	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Cerrada Lucio Blanco #337 int.7	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Brasil #10	Las Americas	Ampliacion de Casa Habitaciòn
Sector Libertad #36	Sector Popular	Casa Habitaciòn
Toltecas #1	Mesoamèrica	Bodega
Plata #40-A	La Fortuna	Casa Habitaciòn
Avenida Circuito Interior Norte #706	Plan de Ayala	Casa Habitaciòn
Eufemio Zapata #513	Plan de Ayala	Casa Habitaciòn
Privada Genaro Borrego #117 Int. 15	Miguel Hidalgo	Casa Habitaciòn
Cerrada Lucio Blanco #337 Int. 11	Venustino Carranza	Casa Habitaciòn
Cerrada Lucio Blanco #337 Int. 13	Venustino Carranza	Casa Habitaciòn
Chamilas #216	Panamericana	Casa Habitaciòn
Veta de Esperanza #257	Minera	Casa Habitaciòn
Navojoa #6	Plutarco Elias Calles	Casa Habitaciòn
Lucio Blanco #21	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Independencia #501	Miguel Hidalgo	Casa Habitaciòn
Blvd. J. Jesus Varela Rico #929	Valdecañas	Local Comercial
De los Pinos #553-A	Arboledas	Casa Habitaciòn
De los Pinos #553	Arboledas	Casa Habitaciòn
Francisco I. Madero #207 int.7	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Tecnologico #107	Tecnològica	Casa Habitaciòn
Genaro Codina #114	Centro	Departamentos
Guadalupe Victoria #34-C	Esparza	Casa Habitaciòn
Guadalupe Victoria #34	Esparza	Casa Habitaciòn
Cerrada 20 de Julio #1	Panamericana	Casa Habitaciòn
Cerezo #106	Fracc. Jardines del Country	Casa Habitaciòn
Cuauhtemoc #205	Lienzo Charro	Casa Habitaciòn
Industria Petrolera #30	Industrial	Casa Habitaciòn
Guadalupe Victoria #108	Miguel Hidalgo	Casa Habitaciòn
Primavera #19	Esparza	Casa Habitaciòn (2do. Nivel)
Ingenieros Mineros #2	Tecnològica	Departamentos
San Miguel de Sosa #54-A	Del Bosque	Casa Habitaciòn
La Chavinda #14	Lienzo Charro	Casa Habitaciòn
Av. Enrique Estrada #1001	Las Americas	Tienda Espacializada
Segunda de Sonora #209	Centro	Casa Habitaciòn
Av. Enrique Estrada #932	Las Americas	Edificio
30 de Octubre #422	Plan de Ayala	Ampliacion de Casa Habitaciòn
19 de Enero #111	Gonzalez Ortega	Casa Habitaciòn (3er. Nivel)
Av. Huicot #229	Del Fresno	Casa Habitaciòn
30 de Octubre #210	Nueva Esperanza	Casa Habitaciòn
	LOMAS DEL MINERAL 2DA. SECCION	51 VIVIENDAS
	PRIVADA LOMAS DEL MINERAL	20 VIVIENDAS
Valparaiso #905	Solidaridad	Casa Habitaciòn
Cerrada Rio Nazas	Del Valle	6 Casas Habitaciòn
Enrique Estrada #1718	Del Valle	Bodega

Ind. Maderera # 402	Industrial	Bodega y Almacen
Guadalupe Victoria #34 Int. D	Esparza	Casa Habitaciòn
Chabacanos #108	Arboledas	Casa Habitaciòn
De la Paz #216	Industrial	Casa Habitaciòn
Reforma #320	Centro	Casa Habitaciòn
5 de Mayo #310	Francisco Villa	Casa Habitaciòn
Plata #38-A	La Fortuna	Casa Habitaciòn
Camino a Sosa #134	San Pedro	Local Comercial
Segunda del Mezquite #80	Barrio Alto	Departamentos
Rio Sonora #112	Del Valle	Casa Habitaciòn
Capulin #107	Fracc. Jardines del Country	Casa Habitaciòn
Rio Yaqui #405	Del Valle	Casa Habitaciòn
Av. Lazaro Cárdenas Sur #101	Centro	Casa Habitaciòn
Lazaro Cardenas (norte) #421	Centro	Local Comercial y Departamento
Aguanaval #220	Villas de Plateros	Casa Habitaciòn (3er. Nivel)
Blvd. J. Jesus Varela Rico (nte.) #202	Miguel Hidalgo	Departamento
Jalpa #127	Industrial	Casa Habitaciòn
Sauces #202	Arboledas	Casa Habitaciòn
Industria Metalurgica #12	Industrial	Remodelaciòn
John F. Kenedy #122	Patria y Libertad	Casa Habitaciòn
Sector Libertad #38	Sector Popular	Casa Habitaciòn
Ignacio Allende #609	Miguel Hidalgo	Casa Habitaciòn
Los Dorados #11	Ampliaciòn Francisco Villa	Casa Habitaciòn
Carretera Federal 45 Km. 55 +250	Punto Denominado El Olivar	Local Comercial
Genaro Codina #114	Centro	Departamentos (Segunda Planta)
Quetzales #513	Las Aves	Casa Habitaciòn
De los Naranjos #10	Arboledas	Casa Habitaciòn (Planta Alta)
Avenida Tecnologico #107	Universidad	Casa Habitaciòn
Manuel Felgueres #109	Valparaíso	Casa Habitaciòn
Vid #105	Fracc. Jardines del Country	Casa Habitaciòn
Boulevard Paseo del Mineral #13	Emiliano Zapata	Remodelaciòn
Fuerza Aerea Mexicana #113	Guardia Nacional	Casa Habitaciòn
Solidaridad #610	Plan de Ayala	Casa Habitaciòn
Francisco Sarabia #39	Centro	Departamentos
Cobre #48	Fracc. Lomas del Mineral	Casa Habitaciòn
Rio Yaqui #406	Del Valle	Casa Habitaciòn
Cisnes #9	Las Aves	Casa Habitaciòn
Guadalupe Victoria #34 int. E	Esparza	Casa Habitaciòn
Guadalupe Victoria #34 -A	Esparza	Casa Habitaciòn
Cerro del Ajusco #206	Progreso	Casa Habitaciòn
Montenegro #108	Europa	Casa Habitaciòn
Francisco I. Madero Sur #207 int.8	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Francisco I. Madero Sur #207 int.7	Venustiano Carranza	Casa Habitaciòn
Laboratoristas #11- A	Tecnològica	Ampliaciòn de Casa Habitaciòn
Cuauhtemoc #205	Lienzo Charro	Casa Habitaciòn
Industria Textil #903	Industrial	Casa Habitaciòn
Las Norias #109	Jose Antonio Casas Torres	Casa Habitaciòn
Calzada Plateros #215	Fracc. Villas de Plateros	Ampliaciòn de Casa Habitaciòn
Calzada Plateros #201	Fracc. Villas de Plateros	Casa Habitaciòn

De la Espuela #218	Lienzo Charro	Departamentos
De la Espuela #218	Lienzo Charro	Departamentos
Tlaxcaltecas #35	Mesoamérica	Casa Habitación
Tlaxcaltecas #35-A	Mesoamérica	Casa Habitación
Del Mezquite #210	Barrio Alto	Casa Habitación
De los Pinos #553	Arboledas	Casa Habitación
De los Pinos #553-A	Arboledas	Casa Habitación
California #105	Nueva Esperanza	Casa Habitación
Bahia San Juanico #2	La Paz	Casa Habitación
Del Membrillo #4	Buenos Aires	Casa Habitación
Gandhi #318	Patria y Libertad	Casa Habitación
Priv. Del Mezquite #10	Barrio Alto	Casa Habitación
Hermanos Flores Magon #4	Emiliano Zapata	Casa Habitación
Jardín del Edén #206	El Paraíso	Casa Habitación
Henrich Hertz #103	José Antonio Casas Torres	Departamentos
Avenida Plateros #316	Centro	Local Comercial
Independencia #126	Centro	Local Comercial
Palomar #226	Industrial	Casa Habitación
Cerezo #106	Fracc. Jardines del Country	Casa Habitación
Cecyt #109	Tecnológica	Casa Habitación
Priv. Río Grijalva #5	Lindavista	Casa Habitación
Bld. J. Jesus Varela Rico #929	Valdecañas	Local Comercial
Río Sonora #209	Del Valle	Casa Habitación
Moctezuma #12-A	Cuauhtemoc	Casa Habitación
Capricornio #105	Del Sol	Casa Habitación
Francisco I. Madero Sur #207 Int.9	Venustiano Carranza	Casa Habitación
Francisco I. Madero Sur #207 Int.10	Venustiano Carranza	Casa Habitación
20 de Noviembre #226	Centro	Casa Habitación
Ignacio Allende #701	Miguel Hidalgo	Casa Habitación
Fray Servando Teresa de Mier #311	Barrio Alto	Ampliación de Casa Habitación (2da. Planta)
Guillermo Marconi #117	José Antonio Casas Torres	Casa Habitación
Jinete #402	Lienzo Charro	Casa Habitación
Industria Hotelera #520	Industrial	Casa Habitación
Sierra Candelas #127	Lomas de Plateros	Casa Habitación
Vicente Guerrero #403	México	Casa Habitación
Facultad de Contabilidad #12	Universidad	Casa Habitación
Mercurio #106	Los Balcones II	Casa Habitación
Av. García Salina #471	Centro	Locales Comerciales
Lázaro Cárdenas (norte) #421	Centro	Local Comercial y Departamento
Huizache #21	Los Huizaches	Casa Habitación
Jalisco #106	Centro	Ampliación de Casa Habitación
División del Norte #314	Francisco Villa	Casa Habitación
Industria Pesquera #707	Industrial	Casa Habitación
Ingenieros Mineros #2	Tecnológica	Departamentos
Capulín #9	Fracc. Jardines del Country	Casa Habitación
Carretera Fed. 45 Fflo.-Zac Km. 51+330	Comunidad Providencia de Rivera, Fflo. Zac.	Complejo Habitacional
Tecnológico 2000 #39	Solidaridad	Casa Habitación
Río Sonora #112	Del Valle	Casa Habitación
30 de Octubre #210	Nueva Esperanza	Casa Habitación

Tolvanera #7	Fracc. Polvaredas	Casa Habitación
Del Pino #17	Fracc. Counry Fresnillo	Casa Habitación
Chinameca #707	Nueva Esperanza	Casa Habitación
1era. De San Clemente	La Fortuna	Casa Habitación
Limonos #6	Arboledas	Casa Habitación
Artículo 123 #19	Centro	Casa Habitación
Guanajuato #244	Centro	Casa Habitación (2da. Planta)
Francisco Sarabia #92	Centro	Restaurante y Departamento
Segunda de Sonora #209	Centro	Casa Habitación
Gudalupe Victoria #34-C	Esparza	Casa Habitación
Daniel Peralta #505	Industrial	Departamento
Dr. Burton #251	Industrial	Departamento
Castorena y Urzua #43	Periodistas	Casa Habitación
Jalpa #704	Industrial	Casa Habitación
Juan Escutia #5	Industrial	Casa Habitación
30 de Octubre #105	Nueva Esperanza	Casa Habitación
Cuarta #309	Lienzo Charro	Casa Habitación
Plaza Madero #89	Centro	Tienda Departamental
Magnolia #41	Fracc. Los Olivos	Casa Habitación
Roble #107	Centro	Casa Habitación
David Monreal Avila #38	Jose Antonio Casas Torres	Casa Habitación
David Monreal Avila #38	Jose Antonio Casas Torres	Ampliacio de Casa Habitación (2da. Planta)
Dorados #908-A	Miguel Hidalgo	Casa Habitación
Rio Colorado #2007	Del Valle	Departamentos
Solidaridad #615	Plan de Ayala	Casa Habitación
Cuahutla #1001	Plan de Ayala	Casa Habitación
Loreto #18	Solidaridad	Casa Habitación
Sierra Fria #21	Sector Popular	Local Comercial
Gaviotas #304-A	Las Aves	Casa Habitación
4 de Octubre #6	Francisco Goytia	Casa Habitación
Paricutin #5	Progreso	Casa Habitación
Enrique Estrada #1818	Del Valle	Bodega
Avenida Ejidal #9	Josè Antonio Casas Torres	Casa Habitación
Rancho El Peregrino	Delegación Chilitas	Antena de Telecomunicaciones
Genaro Codina	Comunidad Plateros	Antena de Telecomunicaciones
Rosas Moreno	Fracc. El Palmar, Rio Florido	Antena de Telecomunicaciones
Ignacio Allende #18	Miguel Hidalgo	Antena de Telecomunicaciones
Halcones #307	Las Aves	Casa Habitación
Joaquin Arrieta nte. #28	Francisco Villa	Casa Habitación
Genero Codina esq. Av. Corregidora	Estación San José	Casa Habitación
Cobre #48	Fracc. Lomas del Mineral	Casa Habitación
Limonos #6	Arboledas	Casa Habitación
Cuauhtemoc #205	Lienzo Charro	Casa Habitación
Aquiles Serdan #826	Industrial	Casa Habitación
Barreno #10-8	Centro	Departamentos
Enrique Estrada #1818	Del Valle	Bodega (2do. Nivel)
Oaxaca #414-A	Industrial	Casa Habitación
Jazmin #13	Jardines	Casa Habitación
Fuerza Aerea Mexicana #113	Guardia Nacional	Casa Habitación

Morelos sur #8	Centro	Casa Habitación
Industria Metalurgica #6	Industrial	Casa Habitación
Olmecas #4	Francisco I. Madero	Casa Habitación
Olmecas #4-A	Francisco I. Madero	Casa Habitación
Apozol #292-A	Solidaridad	Casa Habitación

METROS M².	FECHA DE TERMINO	TIEMPO
150.91	06 de Octubre de 2021	2 meses
97.3	04 de Septiembre de 2021	1 mes
203	30 de Octubre de 2021	3 meses
245	29 de Septiembre de 2021	2 meses
83.58	26 de Septiembre de 2021	2 meses
108.09	02 de Septiembre de 2021	1 mes
130.55	15 de Septiembre de 2021	2 meses
100	04 de Septiembre de 2021	1 mes
245	03 de Noviembre de 2021	3 meses
75.15	26 de Octubre de 2021	3 meses
70.1	23 de Octubre de 2021	3 meses
276.39	06 de Octubre de 2021	3 meses
270	03 de Noviembre de 2021	3 meses
54	03 de Noviembre de 2021	3 meses
60	02 de Noviembre de 2021	3 meses
276.68	04 de Septiembre de 2021	3 meses
71.75	06 de Septiembre de 2021	1 mes
116.14	20 de Septiembre de 2021	2 meses
116.14	20 de Septiembre de 2021	2 meses
246.89	09 de Noviebre de 2021	3 meses
116	11 de Noviembre de 2021	3 meses
122.93	11 de Noviembre de 2021	3 meses
114	03 de Noviembre de 2021	3 meses
284.72	11 de Noviembre de 2021	3 meses
127	15 de Octubre de 2021	3 meses
70	22 de Octubre de 2021	3 meses
85	05 de Noviembre de 2021	3 meses
100	14 de Agosto de 2021	1 mes
133	20 de Octubre de 2021	3 meses
100	13 de Noveimbre de 2021	3 meses
115	02 de Noviembre de 2021	3 meses
85.89	16 de Noviembre de 2021	3 meses
104	23 de Agosto de 2021	1 mes
117.19	15 de Octubre de 2021	2 meses
59.53	12 de Octubre de 2021	2 meses
116.66	29 de Septiembre de 2021	3 meses
71.15	15 de Septiembre de 2021	3 meses
140	12 de Septiembre de 2021	1 mes
83	18 de Septiembre de 2021	1 mes
57	17 de Noviembre de 2021	3 meses
121	20 de Noviembre de 2021	3 meses
216	19 de Noviembre de 2021	3 meses
172.5	06 de Noviembre de 2021	3 meses
118.02	17 de Noviembre de 2021	3 meses
118.02	17 de Noviembre de 2021	3 meses
130	17 de Noviembre de 2021	3 meses
98	11 de Noviembre de 2021	3 meses
200	19 de Noviembre de 2021	3 meses

100	27 de Noviembre de 2021	3 meses
100	19 de Noviembre de 2021	3 meses
98	20 de Noviembre de 2021	3 meses
106.96	17 de Noviembre de 2021	3 meses
72.86	25 de Noviembre de 2021	3 meses
124.5	18 de Agosto de 2021	2 meses
260	27 de Febrero de 2022	6 meses
123.7	04 de Septiembre de 2021	1 mes
98.15	11 de Octubre de 2021	2 meses
480	22 de Septiembre de 2021	3 meses
133.9	20 de Febrero de 2022	3 meses
133.9	20 de Diciembre de 2021	1 mes
133.9	20 de Diciembre de 2021	1 mes
133.9	20 de Diciembre de 2021	1 mes
292	05 de Octubre de 2021	2 meses
70	11 de Octubre de 2021	2 meses
200	21 de Octubre de 2021	2 meses
76.51	25 de Noviembre de 2021	3 meses
198.6	01 de Febrero de 2022	5 meses
180	18 de Noviembre de 2021	3 meses
73	30 de Noviembre de 2021	3 meses
54.84	23 de Noviembre de 2021	3 meses
76.73	26 de Noviembre de 2021	3 meses
60	01 de Diciembre de 2021	3 meses
100	27 de Septiembre de 2021	1 mes
91.15	23 de Septiembre de 2021	1 mes
91.15	23 de Septiembre de 2021	1 mes
280	30 de Noviembre de 2021	3 meses
90	07 de Diciembre de 2021	3 meses
93.1	11 de Noviembre de 2021	3 meses
85	06 de Diciembre de 2021	3 meses
123.1	08 de Diciembre de 2021	3 meses
128.18	26 de Agosto de 2021	3 meses
89	02 de Noviembre de 2021	3 meses
54	28 de Octubre de 2021	3 meses
80	28 de Octubre de 2021	3 meses
323.95	03 de Diciembre de 2021	3 meses
187.35	03 de Diciembre de 2021	3 meses
125	07 de Diciembre de 2021	3 meses
201	09 de Noviebre de 2021	3 meses
80	13 de Noveimbre de 2021	3 meses
58	09 de Octubre de 2021	1 mes
107.64	07 de Diciembre de 2021	3 meses
86.81	10 de Diciembre de 2021	3 meses
129.092	10 de Diciembre de 2021	3 meses
97	07 de Diciembre de 2021	3 meses

100	13 de Octubre de 2021	1 mes
66	10 de Octubre de 2021	1 mes
2106.06	14 de Diciembre de 2021	3 meses
71.75	06 de Octubre de 2021	1 mes
82.462	11 de Octubre de 2021	1 mes
165.82	16 de Diciembre de 2021	3 meses
735	10 de Diciembre de 2021	3 meses
90	29 de Octubre de 2021	2 meses
155	08 de Octubre de 2021	1 mes
123.7	04 de Septiembre de 2021	1 mes
100	04 de Octubre de 2021	1 mes
97.3	04 de Octubre de 2021	1 mes
901.87	18 de Agosto de 2021	2 meses
110	27 de Septiembre de 2021	1 mes
272	03 de Octubre de 2021	1 mes
55	10 de Diciembre de 2021	3 meses
64	27 de Agosto de 2021	1 mes
	Asta concluir los trabajos	***
	Asta concluir los trabajos	
	Asta concluir los trabajos	
	Asta concluir los trabajos	
140	13 de Diciembre de 2021	3 meses
93	10 de Diciembre de 2021	3 meses
65	26 de Octubre de 2021	3 meses
50	09 de Octubre de 2021	1 mes
88	09 de Agosto de 2021	1 mes
100	06 de Agosto de 2021	3 meses
82	14 de Octubre de 2021	1 mes
132	08 de Octubre de 2021	5 meses
95	16 de Octubre de 2021	1 mes
152.45	11 de Noviembre de 2021	2 meses
93.21	22 de Octubre de 2021	2 meses
563.7	14 de Febrero de 2021	12 meses
119.2	16 de Octubre de 2021	1 mes
285	11 de Noviembre de 2021	2 meses
120.44	20 de Noviembre de 2021	2 meses
88.5	03 de Octubre de 2021	5 meses
191.33	11 de Octubre de 2021	3 meses
192.31	26 de Octubre de 2021	1 mes
83	18 de Octubre de 2021	1 mes
176.39	24 de Noviembre de 2021	2 meses
88	09 de Noviebre de 2021	3 meses
314.17	19 de Diciembre de 2021	3 meses
167.8	21 de Octubre de 2021	3 meses
188.57	15 de Diciembre de 2021	3 meses
219.8	17 de Noviembre de 2021	3 meses
300	26 de Octubre de 2021	1 mes

231.94	29 de Diciembre de 2021	3 meses
1404.6	17 de Diciembre de 2021	3 meses
100	25 de Diciembre de 2021	3 meses
367.85	23 de Octubre de 2021	1 mes
65	14 de Octubre de 2021	1 mes
71.75	06 de Noviembre de 2021	1 mes
82.462	11 de Noviembre de 2021	1 mes
83.58	26 de Noviembre de 2021	2 meses
88.5	03 de Noviembre de 2021	1 mes
180	25 de Noviembre de 2021	2 meses
180	25 de Noviembre de 2021	2 meses
174	10 de Octubre de 2021	1 mes
118.72	28 de Octubre de 2021	3 meses
50	09 de Noviembre de 2021	1 mes
285	06 de Diciembre de 2021	3 meses
186	23 de Diciembre de 2021	3 meses
2500	08 de Septiembre de 2021	8 meses
208.81 y 231.75 de estacionamiento	13 de Enero de 2022	3 meses
86.37	29 de Diciembre de 2021	3 meses
111.85	13 de Noviembre de 2021	1 mes
100	27 de Noviembre de 2021	2 meses
176.97	06 de Noviembre de 2021	1 mes
113.2	09 de Noviembre de 2021	1 mes
113.62	13 de Enero de 2022	3 meses
110.77	12 de Marzo de 2022	5 meses
127.1	11 de Enero de 2022	3 meses
190	10 de Diciembre de 2021	3 meses
200	14 de Enero de 2022	3 meses
97.95	22 de Diciembre de 2021	3 meses
145	29 de Octubre de 2021	1 mes
84	16 de Noviembre de 2021	1 mes
117.19	15 de Diciembre de 2021	2 meses
132.97	21 de Enero de 2022	4 meses
265.16	16 de Octubre de 2021	1 mes
97.3	04 de Noviembre de 2021	1 mes
231.5	21 de Septiembre de 2021	5 meses
148	14 de Agosto de 2021	5 meses
87.97	08 de Noviembre de 2021	1 mes
269	07 de Diciembre de 2021	12 meses
132.89	14 de Noviembre 2021	1 mes
132.89	14 de Diciembre de 2021	2 meses
132.89	14 de Diciembre de 2021	2 meses
132.89	14 de Diciembre de 2021	2 meses
136	22 de Noviembre de 2021	2 meses
1		
108	15 de Enero de 2021	3 meses
50.26	21 de Diciembre de 2021	3 meses
272	03 de Diciembre de 2021	2 meses

90	14 de Noviembre 2021	1 mes
1093	19 de Diciembre de 2021	2 meses
133.9	20 de Noviembre de 2021	1 mes
133.9	20 de Noviembre de 2021	1 mes
105.07	13 de Noveimbre de 2021	1 mes
105.07	13 de Noveimbre de 2021	1 mes
120	21 de Diciembre de 2021	2 meses
133.29	15 de Enero de 2022	3 meses
200	08 de Enero de 2022	3 meses
107.94	14 de Enero de 2022	3 meses
70	20 de Diciembre de 2021	3 meses
97.63	14 de Enero de 2022	3 meses
138.67	25 de Enero de 2022	3 meses
109.5	25 de Marzo de 2022	5 meses
112.79	25 de Marzo de 2022	5 meses
98	25 de Noviembre de 2021	1 mes
116.7	26 de Enero de 2022	3 meses
190	15 de Enero de 2022	3 meses
138.1	22 de Enero de 2022	3 meses
133	20 de Enero de 2021	3 meses
300	26 de Noviembre de 2021	1 mes
117.73	22 de Noviembre de 2021	1 mes
117.73	22 de Noviembre de 2021	1 mes
133.9	07 de Noviembre de 2021	1 mes
574	25 de Abril de 2022	6 meses
167	08 de Diciembre de 2021	4 meses
183.81	07 de Diciembre de 2021	2 meses
167.8	21 de Diciembre de 2021	2 meses
121.97	21 de Enero de 2022	3 meses
367.85	23 de Noviembre de 2021	1 mes
83	18 de Noviembre de 2021	1 mes
200	21 de Diciembre de 2021	2 meses
127.66	26 de Noviembre de 2021	1 mes
118.96	13 de Enero de 2022	3 meses
753.77	18 de Noviembre de 2021	2 meses
105.75	22 de Enero de 2022	3 meses
134.94	23 de Octubre de 2021	3 meses
561.82	15 Enero de 2022	3 meses
212.27	15 de Diciembre de 2021	3 meses
261	04 de Agosto de 2021	3 meses
36.96	21 de Enero de 2022	4 meses
116	11 de Febrero de 2022	3 meses
90	29 de Diciembre de 2021	2 meses
93	13 de Diciembre de 2021	3 meses
	19 de Marzo de 2022	5 meses
	19 de Marzo de 2022	5 meses
80	11 de Enero de 2022	3 meses
115.76 c/u	25 de Enero de 2022	3 meses
150	08 de Febrero de 2022	3 meses

100	22 de Enero de 2022	1 mes
213	08 de Febrero de 2022	3 meses
177.19	10 de Febrero de 2022	3 meses
54	03 de Noviembre de 2021	3 meses
476.24	04 de Febrero de 2022	3 meses
87.38	11 de Febrero de 2022	3 meses
107.94	28 de Enero de 2022	3 meses
336	14 de Septiembre de 2022	12 meses
514.05	11 de Febrero de 2022	3 meses
89	02 de Diciembre de 2021	1 mes
299	12 de Noviembre de 2021	1 mes
108.8	05 de Febrero de 2022	3 meses
276.39	06 de Diciembre de 2021	2 meses
71.75	06 de Diciembre de 2021	1 mes
50	09 de Diciembre de 2021	1 mes
172.5	06 de Diciembre de 2021	1 mes
176.97	06 de Enero de 2022	2 meses
250	10 de Diciembre de 2021	1 mes
165	12 de Diciembre de 2021	12 meses
122.93	11 Febrero de 2022	3 meses
200	09 de Noviembre de 2021	3 meses
251.7	10 de Febrero de 2022	3 meses
284.72	11 de Diciembre de 2021	2 meses
989.83	20 de Enero de 2022	3 meses
167	09 de Febrero de 2022	3 meses
200	18 de Enero de 2022	3 meses
159.43	12 de Febrero de 2022	3 meses
192.7	12 de Febrero de 2022	3 meses
188.98	05 de Febrero de 2022	3 meses
95	09 de Febrero de 2022	3 meses
1272.22	25 de Enero de 2022	3 meses
128.75	16 de Diciembre de 2021	1 mes
70.1	23 de Diciembre de 2021	2 meses
301.9	10 de Marzo de 2022	4 meses
84	16 de Diciembre de 2021	1 mes
195.22	15 de Diciembre de 2021	17 meses
65.79	17 de Enero de 2022	2 meses
246.89	09 de Enero de 2022	2 meses
219.8	17 de Enero de 2022	2 meses
216	19 de Febrero de 2022	3 meses
85	05 de Diciembre de 2021	1 mes
133.9	24 de Diciembre de 2021	1 mes
133.9	07 de Diciembre de 2021	1 mes
76.24	18 de Noviembre de 2021	2 meses
83	18 de Diciembre de 2021	1 mes
298.4	21 de Noviembre de 2021	2 meses
100	19 de Diciembre de 2021	1 mes
54.84	23 de Febrero de 2022	3 meses
120.44	20 de Diciembre de 2021	1 mes

245	03 de Enero de 2022	2 meses
245	29 de Noviembre de 2021	2 meses
116.14	22 de Marzo de 2022	4 meses
116.14	22 de Marzo de 2022	4 meses
93.3	25 de Enero de 2022	3 meses
117.73	22 de Diciembre de 2021	1 mes
117.73	22 de Diciembre de 2021	1 mes
91.2	29 de Noviembre de 2021	1 mes
176.39	24 de Diciembre de 2021	1 mes
165	23 de Marzo de 2022	6 meses
124.16	24 de Diciembre de 2021	3 meses
99.8	24 de Febrero de 2022	3 meses
121	20 de Enero de 2022	2 meses
150	26 de Enero de 2022	3 meses
55	03 de Febrero de 2022	3 meses
332.51	26 de Abril de 2022	5 meses
120	25 de Enero de 2022	3 meses
113.2	09 de Diciembre de 2021	1 mes
367.85	23 de Diciembre de 2021	1 mes
187.35	03 de Enero de 2022	1 mes
323.95	03 de Enero de 2022	1 mes
300	26 de Enero de 2022	2 meses
152.45	11 de Enero de 2022	2 meses
203	30 de Enero de 2022	3 meses
73	30 de Enero de 2022	2 meses
133.9	01 de Febrero de 2022	2 meses
133.9	01 de Febrero de 2022	2 meses
98	26 de Febrero de 2022	3 meses
86	19 de Febrero de 2022	3 meses
79	25 de Febrero de 2022	3 meses
145	01 de Marzo de 2022	3 meses
94	15 de Noviembre de 2021	1 mes
57.88	11 de Febrero de 2022	3 meses
155	22 de Febrero de 2022	3 meses
108.25	08 de Marzo de 2022	3 meses
96.47	25 de Enero de 2022	3 meses
70	06 de Marzo de 2022	3 meses
735	10 de Febrero de 2022	2 meses
71.75	06 de Enero de 2022	1 mes
272	03 de Enero de 2022	1 mes
76.51	25 de Enero de 2022	2 meses
90	07 de Enero de 2022	1 mes
118.02	17 de Enero de 2022	2 meses
753.77	18 de Mayo de 2022	6 meses
280	30 de Enero de 2022	2 meses
3310.45	03 de Julio de 2022	7 meses
151	17 de Marzo de 2022	6 meses
89	02 de Enero de 2022	1 mes
93	13 de Enero de 2022	1 mes

97.4	10 de Julio de 2022	7 meses
218	10 de Marzo de 2022	3 meses
80	02 de Marzo de 2022	3 meses
122	24 de Diciembre de 2021	3 meses
97.95	07 de Marzo de 2022	3 meses
68	02 de Marzo de 2022	3 meses
70	14 de Marzo de 2022	3 meses
194.89	14 de Marzo de 2022	3 meses
212.27	15 de Marzo de 2022	3 meses
183.81	07 de Febrero de 2022	2 meses
65	09 de Febrero de 2022	7 meses
215	09 de Febrero de 2022	7 meses
93	10 de Junio de 2022	6 meses
150.78	30 de Diciembre de 2021	6 meses
165.82	16 de Marzo de 2022	3 meses
276.68	04 de Enero de 2022	4 meses
480	22 de Enero de 2022	4 meses
2106.06	14 de Mayo de 2022	5 meses
120	10 de Marzo de 2022	3 meses
114	16 de Marzo de 2022	3 meses
133	08 de Marzo de 2022	3 meses
166.32	08 de Marzo de 2022	3 meses
128	14 de Marzo de 2022	3 meses
299.6	17 de Marzo de 2022	3 meses
111.1	02 de Marzo de 2022	3 meses
95	06 de Marzo de 2022	3 meses
153.36	22 de Febrero de 2022	3 meses
73	20 de Marzo de 2022	3 meses
72	21 de Marzo de 2022	3 meses
64.5	21 de Febrero de 2022	2 meses
138.9	13 de Marzo de 2022	3 meses
404.87	26 de Enero de 2022	3 meses
65	17 de Marzo de 2022	3 meses
96.26	08 de Marzo de 2021	3 meses
400	20 de Marzo de 2021	3 meses
100	04 de Febrero de 2022	4 meses
84	16 de Enero de 2022	1 mes
97.95	22 de Febrero de 2022	2 meses
83	18 de Enero de 2022	1 mes
314.17	19 de Marzo de 2022	3 meses
116.66	29 de Enero de 2022	3 meses
404.87	10 de Marzo de 2022	3 meses
235	22 de Marzo de 2022	3 meses
164.8	23 de Marzo de 2022	3 meses
128.75	16 de Enero de 2022	1 mes

231.94	29 de Marzo de 2022	3 meses
106.5	22 de Marzo de 2022	3 meses
86.5	24 de Marzo de 2022	3 meses
86.5	24 de Marzo de 2022	3 meses
126.59	17 de Marzo de 2022	3 meses

Régimen Fiscal de las Personas
Morales con fines No Lucrativos

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

C. JUAN DE TOLOSA No. 100 COL. CENTRO C.P. 99000 FRESNILLO, ZAC.

PAGADO
Ayuntamiento Municipal
Fresnillo, Zac. RECIBO No. **816509** **C**

Contribuyente

AURELIO ESCOBEDO SANCHEZ
C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ #16 CENTRO
ZACATECAS

RFC

EOSA820925LR7

#Movimiento

0000816509

Factura

C0816509


Fecha

25/10/2021

Cuenta
4143-13-0004

Cant Concepto

1 RENOVACION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO



**DIRECCIÓN DE
FINANZAS Y TESORERÍA**

25 OCT 2021

Importe Total

1,792.00

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

FRESNILLO

PAGADO
Ayuntamiento Municipal
Fresnillo, Zac.

OC 21406 PAGO DE LIC. 2021, COM. ESTABLECIDO, GUIRO HELADOS Y PALETAS DE HIELO, EN C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, #16. COL CENTRO, FLLO. ZACATECAS.

Esta comprobante no es válido si no muestra el sello y firma del cajero

DEPARTAMENTO

SELLO Y FIRMA

BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-FEB-22	C. 2 ^{da} DE DURANGUITO, COL. CENTRO	SONDEO CON BARILLAS	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras en la Calle 2 ^{da} de Duranguito de La Colonia Centro, el equipo de drenajes trabaja en días no laborales para dar solución al problema; sondeando 48 metros de la línea general del drenaje, obteniendo grasa, piedras y basura, la cual provocaba dicho taponamiento.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-FEB-22	C. 2 ^{da} DE DURANGUITO, COL. CENTRO	SONDEO CON BARILLAS	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras en la Calle 2 ^{da} de Duranguito de La Colonia Centro, el equipo de drenajes trabaja en días no laborales para dar solución al problema; sondeando 48 metros de la línea general del drenaje, obteniendo grasa, piedras y basura, la cual provocaba dicho taponamiento.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-FEB-22	C. GOMEZ , COL. CENTRO	SONDEO CON BARILLAS	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido a la obstrucción de la línea general de la Calle Gómez de la Colonia Centro, el equipo de drenajes trabaja el día sábado, para dar solución al problema; sondeando 32 metros de la línea general del drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-FEB-22	C. 2 ^{da} DE DURANGUITO, COL. CENTRO	SONDEO CON BARILLAS	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras en la Calle 2 ^{da} de Duranguito de La Colonia Centro, el equipo de drenajes trabaja en días no laborales para dar solución al problema; sondeando 48 metros de la línea general del drenaje, obteniendo grasa, piedras y basura, la cual provocaba dicho taponamiento.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-FEB-22	C. 2 ^{da} DE DURANGUITO, COL. CENTRO	SONDEO CON BARILLAS	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido al tiradero de aguas negras en la Calle 2 ^{da} de Duranguito de La Colonia Centro, el equipo de drenajes trabaja en días no laborales para dar solución al problema; sondeando 48 metros de la línea general del drenaje, obteniendo grasa, piedras y basura, la cual provocaba dicho taponamiento.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-FEB-22	C. GOMEZ , COL. CENTRO	SONDEO CON BARILLAS	DRENAJEROS	216	100
NOTA	Debido a la obstrucción de la línea general de la Calle Gómez de la Colonia Centro, el equipo de drenajes trabaja el día sábado, para dar solución al problema; sondeando 32 metros de la línea general del drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-FEB-22	C.ARTEGA,COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturación de la línea central de drenaje , El personal a cargo de las varillas destapa caños, trabajan en día innabilless para dar atencion al reporte ciudadano, por el cual se hace sondeo en Calle Artega de la Colonia Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-FEB-22	C.ARTEGA,COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturación de la línea central de drenaje , El personal a cargo de las varillas destapa caños, trabajan en día innabilless para dar atencion al reporte ciudadano, por el cual se hace sondeo en Calle Artega de la Colonia Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-FEB-22	C.ARTEGA,COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturación de la línea central de drenaje , El personal a cargo de las varillas destapa caños, trabajan en día innabilless para dar atencion al reporte ciudadano, por el cual se hace sondeo en Calle Artega de la Colonia Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-FEB-22	C.ARTEGA,COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Debido a la saturación de la línea central de drenaje , El personal a cargo de las varillas destapa caños, trabajan en día innabilless para dar atencion al reporte ciudadano, por el cual se hace sondeo en Calle Artega de la Colonia Centro.				

